

PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIAS

PCH PARECIS





PAE-BA-PAE-001-01-24

ABRIL/2023

Diretor Técnico: Lívio Costa Recedive

Parecis Energia S.A.

Responsável Técnico Seg. Barragem: Christian Almeida

Eng. Civil – CREA/MT – 029.665

Responsável elaboração PAE: Patricia Becker– Prosenge Eng.

Patricia Becker

Eng. Civil - CREA SC 044.186-9

Ī	Revisão	Data	Objeto da revisão	Redação	Empresa
	00	03/11/2022	Emissão inicial	PBE	Prosenge Projetos e Engenharia
	01	22/04/2024	Revisão Geral RN 1064/2023	PBE	Prosenge Projetos e Engenharia



1 2	INTRODUÇÃOHISTÓRICO	
2.1	Identificação do Responsável Técnico	8
2.1.1	Empresa Executora	8
2.1.2	Responsável Técnico	8
2.2	Objetivo	9
2.3	Organização do Relatório	
3	INFORMAÇÕES GERAIS DA BARRAGEM	11
3.1	Características Técnicas Usina	11
3.1.1	Localização e acessos	13
3.1.2	Reservatório	15
3.1.3	Barragem	17
3.1.4	Vertedouro	17
3.1.5	Circuito Hidráulico	18
3.2 4	Níveis Operacionais e Ficha Técnica DETECÇÃO, AVALIAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DAS SITUAÇÕES DE EME 27	
4.1	Avaliação do Risco	27
4.1.1	Risco Hidrológico	27
4.1.2	Risco de Colapso Estrutural	28
4.2	Identificação das Emergências Potenciais	34
4.2.1 5	Classificação das Situações ESTUDO DO ROMPIMENTO DA BARRAGEM	
5.1	Metodologia	37
5.1.1	Geografia da Região e Geometria do Rio	37
5.1.2	Tipo e Geometria da Barragem	38
5.1.3	Causas de Rompimento	38
5.1.4		
	Formação da Brecha	
5.1.5	Formação da Brecha Trecho do Cálculo	40



5.1.7	Identificação das áreas atingidas	46
5.1.8	Apresentação dos valores de altura ao longo do tempo	46
5.1.9	Zoneamento de Risco	46
5.2	Dados de entrada utilizados	49
5.2.1	Trecho da análise	49
5.2.2	Geografia da região e geometria do rio	49
5.2.3	Geometria das barragens	51
5.2.4	Hidrograma de Cheias	56
5.2.5	Capacidade de descarga do vertedouro	66
5.2.6	Calibração do modelo matemático	67
5.3	Cenários de Simulação	70
5.3.1	Cenários de não rompimento – Simulação 1	70
5.3.2	Cenário de rompimento – Simulação 2	70
5.3.3	Cenário efeito cascata	70
5.3.4	Cenário de galgamento da barragem	71
5.4	Causa considerada para o rompimento	71
5.4.1	Dados utilizados para formação da brecha da Barragem Parecis	72
5.5	Simulações Realizadas	73
5.5.1	Resultados Básicos Simulação 1	73
5.5.2	Resultados Básicos Simulação 2	74
5.6	Altura Máxima da Onda	75
5.7	Limite Físico a Jusante da PCH Parecis	82
5.8	Relação Nível de água x Tempo das Seções de Interesse	82
5.8.1	SL-125 –Casa de Força PCH Parecis	83
5.8.2	SL-99 – Limite ZAS	84
5.8.3	SL-38/37 – Barragem e Casa de Força PCH Rondon	85
5.8.4	SL-9/8 – Barragem/ Casa de Força PCH Telegráfica e Limite ZSS	86
5.9 6	Resumo Geral das Seções de Interesse	
6.1	Agentes Internos	90



6.2	Agentes Externos	91
6.3	Identificação e contatos do Empreendedor, do Coordenador do PAE e das entidades	ades
consta	antes do Fluxograma de Notificação	
7	CARACTERIZAÇÃO DOS NÍVEIS DE SEGURANÇA E RISCO DE RUPTURA	93
7.1	Condição Hidrológica	93
7.2	Condição Estrutural	93
7.2.1	Monitoramento da Instrumentação de Auscultação	93
7.2.2	Monitoramento das Estruturas	94
7.2.3	Revisão Periódica de Segurança	95
7.2.4	Tramitação das Informações	95
7.3	Sistema de monitoramento e controle de estabilidade da barragem	. 102
8	RESPONSABILIDADES DE TODOS OS AGENTES ENVOLVIDOS	. 103
8.1	Agente Interno – PARECIS ENERGIA S.A.	. 103
8.2	Agentes Externos	. 104
8.2.1	Sistema de Proteção e Defesa Civil	. 104
8.3	Atribuições Conjuntas entre a Usina e Agentes Externos	. 109
8.3.1	1ª Etapa - Protocolo PAE aos Agentes Externos (Realizado)	. 109
8.3.2	2ª Etapa - Cadastro e mapeamento da população existente na ZAS (Não necess	ário)
8.3.3 9	3ª Etapa – Articulação com agentes externos após cadastro ZAS (Realizado) PROGRAMA DE AÇÕES PREVENTIVAS, TÃO LOGO IDENTIFICADAS SITUAÇ	
EMER	RGÊNCIAIS	. 110
9.1.1	Situação Normal (VERDE)	. 110
9.1.2	Situação Atenção (AMARELO)	. 111
9.1.3	Situação de Alerta (LARANJA)	. 111
9.1.4	Situação de Emergência 1 (VERMELHO CLARO)	. 112
9.1.5	Situação de Emergência 2 (VERMELHO ESCURO)	. 112
10	PLANO DE EVACUAÇÃO	. 113
10.1	Estradas Atingidas	. 113
10.2	Propriedades Atingidas	. 113
10.3	Zona de Autossalvamento – ZAS	. 114



10.4	Risco Hidrodinâmico	115
10.5 11	Resumo Plano de Evacuação	
11.1	Meios de Comunicação	117
	Acionamento em Caso de Emergências FORMULÁRIOS DE DECLARAÇÃO DE INÍCIO DA EMERGÊNCIA, DE DECLARAÇÃO DE INÍCIO DA EMERGÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INÍCIO DE DECLARAÇÃO DE D	
	ICERRAMENTO DA EMERGÊNCIA E DE MENSAGEM DE NOTIFICAÇÃO	
13	RELAÇÃO DAS ENTIDADES PÚBLICAS E PRIVADAS QUE RECEBERAM CÓPIA	DO
PAE C	COM OS RESPECTIVOS PROTOCOLOS DE RECEBIMENTO	120
14	CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES	121
15	EQUIPE TÉCNICA	122
16	REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	123
17	ANEXOS	125



ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1 – Foto das estruturas civis – PCH Parecis	12
Figura 2 – Localização da PCH Parecis	13
Figura 3 – Placa informativa acesso a PCH Parecis	14
Figura 4 – Localização e acesso da Usina	14
Figura 5 – Mapa de da área resguardada	15
Figura 6 – PCH Parecis – Curva CAV	17
Figura 7 – Arranjo Geral do projeto	20
Figura 8 – Arranjo Geral RPS com lagoa de jusante	21
Figura 9 – Barragem – Seções Projeto	22
Figura 10 – Barragem – Seção Longitudinal RPS	
Figura 11 – Barragem – Seções Transversais RPS	
Figura 12 – Vertedouro – Arranjo e Seções	25
Figura 13 – Tomada d'Água/Casa de Força – Seção	
Figura 14 – PCH PARECIS – Seções de Ánálise	30
Figura 15 – Seção de análise AA	
Figura 16 – Seção de Análise BB	30
Figura 17 – Seção de Análise CC	31
Figura 18 – Seção de Análise DD	31
Figura 19 – Vista Geral do Barramento	
Figura 20 – Formação de brecha por galgamento	
Figura 21 – Formação da brecha por infiltração	39
Figura 22 – Brechas resultantes de falhas nas fundações	40
Figura 23 – Tamanhos e tempo para formação da brecha	
Figura 24 – Tempo de formação da brecha	
Figura 25 – PCH Rondon	
Figura 26 – PCH Rondon – Curva CAV	53
Figura 27 – PCH Telegráfica	54
Figura 28 – PCH Telegráfica – Curva CAV	
Figura 29 – Seções lançadas no Hec-Ras	
Figura 30 – Perfil do Rio Juruena com Barramento com Dia de Sol - Qturb	69
Figura 31 – Dados do Barramento terra – Hec-Ras	
Figura 32 – Localização Casa de Força PCH Parecis - SL-126	
Figura 33 – Localização Limite ZAS – SL-99	
Figura 34 – Localização Barragem/Casa de Força PCH Rondon – SL-38	
Figura 35 – Localização Barragem/Casa de Força PCH Telegráfica – SL-9	
Figura 36 – Níveis de Segurança e Risco de Ruptura	



ÍNDICE DE TABELAS

Tabela 1 – Aproveitamentos Hidretetricos no no Jurdena em operação, proximos a PCH Parecis	
Tabela 2 – Risco de Ocorrência do evento de Projeto com Tempo de Retorno TR (%)	
Tabela 3 – Resultado Análise de Estabilidade - Vertedouro – Projeto Estelar (5062-PAR-6C-MCGE	:-001-
00-17)	28
Tabela 4 – Resultado Análise de Estabilidade – Tomada d'Água e Casa de Força - Projeto Estelar (5062-
PAR-6C-MCGE-001-00-17)	
Tabela 5 – Parâmetros Geotécnicos Considerados Nas Análises De Percolação E De Estabilidade .	32
Tabela 6 – Fatores De Segurança Admissíveis Considerados Nas Análises De Estabilidade	33
Tabela 7 – Síntese dos Resultados das análises de estabilidade	
Tabela 8 – Legenda para Risco Hidrodinâmico	
Tabela 9 – Fontes da geometria da Barragem (Anexo I - Dados)	
Tabela 10 – Vazão Máxima Média Diária – PCH Parecis	
Tabela 11 – Mês de Ocorrência de Máximas Cheia Anuais	
Tabela 12 – Vazões Máximas para diversos Tempos de Recorrência e Parâmetros Cálculo	
Tabela 13 – Vazão Máxima Instantânea para diferentes TR – PCH Parecis	
Tabela 14 – 15 maiores cheias no local do Barramento da PCH Parecis	
Tabela 15 – Desenvolvimento das vazões ao longo do período do hidrograma	
Tabela 16 – Distribuição adimensional de vazões	
Tabela 17 – Hidrograma de Cheias PCH Parecis	
Tabela 18 – Parâmetros de formação da brecha	
Tabela 19 – Hidrogramas para PCH Parecis	
Tabela 20 – Dados dos níveis nas estruturas de Barramento sem rompimento da Barragem-Parecis	
Tabela 21 – Dados dos níveis nas estruturas de Casa de Força sem rompimento da Barragem-Pare	
Tabela 22 – Dados dos níveis nas estruturas de Barramento com rompimento da Barragem-Parecis	
Tabela 23 – Dados dos níveis nas estruturas de Casa de Força com rompimento da Barragem-Pare	cis 74
Tabela 24 – Dados dos níveis com rompimento e efeito cascata no vale à jusante da PCH Parecis	75
Tabela 25 – Níveis obtidos na Casa de Força – Natural e com rompimento Parecis	75
Tabela 26 - Resultados Obtidos- natural e com Dam Break - Rompimento da PCH Parecis para Q	turb e
TR 10.000 anos (Simulação 1 e 2)	76
Tabela 27 – Localização das Seções de Interesse	82
Tabela 28 – Detalhe das simulações - SL-125 – Casa de Força PCH Parecis	83
Tabela 29 – Detalhe das simulações - SL-99 – Limite ZAS	
Tabela 30 – Detalhe das simulações - SL-38 – Barragem PCH Rondon	85
Tabela 31 – Detalhe das simulações - SL-37 – Casa de Força PCH Rondon	
Tabela 32 – Detalhe das simulações - SL-9 – Barragem PCH Telegráfica	
Tabela 33 – Detalhe das simulações - SL-8 – Casa de Força PCH Telegráfica	86
Tabela 34 – Tempo de chegada da onda e níveis de água em cada seção para Sunny Day (QTurb)	88
Tabela 35 – Tempo de chegada da onda e níveis de água em cada seção para TR 10.000 anos	88
Tabela 36 – Níveis de Segurança e risco Ruptura	
Tabela 37 – Ações de resposta (Normal)	110
Tabela 38 – Ações de resposta (Atenção)	
Tabela 39 – Ações de resposta (Alerta)	
Tabela 40 – Ações de resposta (Emergência 1)	
Tabela 41 – Ações de resposta (Emergência 2)	
Tabela 42 – Estimativa das propriedades atingidas – Rompimento TR 10.000 anos	
Tabela 43 – Características das infraestruturas/edificações localizadas na ZAS da barragem	
Tabela 44 – Entidades que recebem Cópia PAE	120



1 INTRODUÇÃO

O presente relatório contempla o Plano de Ação de Emergências da PCH Parecis, localizada no rio Juruena no estado do Mato Grosso, pertencente à PARECIS ENERGIA S.A.

O presente Plano de Ação de Emergências (PAE) possui o intuito de atender à Lei nº 12.334, de 20 de setembro de 2010 alterada Lei 14.066/2020 e a Resolução Normativa nº 1064 de 02 de maio de 2023, onde a barragem da PCH Parecis foi classificada como Barragem de categoria C, Categoria de Risco Baixo e Dano Potencial Médio (Anexo I).

Conforme a lei citada uma barragem com classificação de Dano Potencial médio não necessita de um Plano de Ação de Emergências – PAE, porém foi realizado estudo de rompimento devido usinas em cascata. Para obtenção dos dados e avalição da Barragem foi realizada uma Inspeção Civil Regular, por uma equipe técnica multidisciplinar, com o objetivo de verificar todas as estruturas civis da usina, e percorrer o trecho de jusante do barramento para identificação dos pontos de risco. Da visita resultou o Relatório de Inspeção Civil PAR-C-ISR-001-00-23 – PCH Parecis apresentado no Anexo I – Item 6 do Plano de Segurança da Barragem PAR-BA-PSB-001-01-24.



2 HISTÓRICO

A PCH Parecis de potência instalada de 15,40 MW em operação comercial em julho de 2011 e com enchimento do reservatório em 26/08/2010.

Abaixo será apresentado cronologia dos documentos de segurança da Barragem:

- agosto de 2017 a empresa ESTELAR ENGENHEIROS ASSOCIADOS, através do documento 5062-PAR-6C-MPBA-001-00-17, elaborou o Plano de Segurança da Barragem para a referida PCH.
- março de 2018 a PROSENGE Projetos e Engenharia elaboraram estudos de ruptura de barragens (*Dam Break*), conforme documento **PAR-C-DB-001-00-18**.
- janeiro de 2020 foi elaborado o Plano de Ação de Emergência pela PROSENGE Projetos e Engenharia de acordo com exigido no Ofício Circular nº 2/2019-SFG/ANEEL, datado de 01/02/2019.
- julho de 2021 foi realizado revisão geral do plano de ação de emergências documento PAR-BA-3C-PAE-0001-01-21 também pela Prosenge.
- outubro de 2022 foi elaborado a revisão periódica de segurança da Barragem e por consequência realizado novo estudo de rompimento da Barragem incluindo no rio Juruena a PCH Jesuíta que entrou em operação neste ano de 2022, documento PAR-BA-PAE-001-00-22 pela Prosenge Engenharia.

Neste ano o documento foi atualizado de maneira atender a nova Resolução normativa ANEEL, 1064 de 02 de maio de 2023, documento em questão.

2.1 Identificação do Responsável Técnico

2.1.1 Empresa Executora

PROSENGE Projetos e Engenharia Ltda – ME – CNPJ 21.082.963/0001-51

www.prosenge.com

Endereço Escritório: Rua Lauro Linhares 2123 sala 204 Bloco B - Trindade Shopping

Florianópolis – SC – Cep: 88036-003

Telefone (48) 3206-8509 ou 98407-2613

E-mail: patricia@prosenge.com

2.1.2 Responsável Técnico

Engenheiro Civil: Patrícia Becker

CREA SC 044.186-9

ART 8533220-8



2.2 Objetivo

De acordo com a Lei 12.334 de setembro de 2010 alterada Lei 14.066/2020 e da Resolução Normativa nº 1064 de 02 de maio de 2023, todas as barragens deverão ser classificadas conforme o risco e o dano potencial associado.

Após a classificação da barragem PCH Parecis, verificou-se a necessidade de elaboração do Plano de Segurança da Barragem, pois a classificação indica categoria de risco Baixo e dano potencial Médio o que resulta em uma barragem **Classe C**, e consequentemente não era necessário a elaboração do Plano de Ação de Emergências (PAE), porém elaborado de acordo com histórico acima.

O Plano de Ação de Emergência (PAE) contempla procedimentos tanto em situações de normalidade como de anormalidade, que deverão ser revistos continuamente, de modo a possibilitar uma ação rápida e segura quando da eminência de um desastre ou da efetivação dele. Deverá ser dada ampla divulgação aos órgãos e instituições envolvidas, principalmente as prefeituras das cidades afetadas.

O Plano de Ação de Emergência (PAE) visa ainda estabelecer os procedimentos que contribuam para minimizar os danos causados nas áreas de jusante, decorrentes de situações críticas que possam vir a acontecer em virtude de riscos hidrológicos ou da ruptura da barragem. A atenção deste trabalho deverá ser voltada, principalmente, com as consequências à jusante com hipotética ruptura da barragem, com a indicação dos níveis e mapas das ondas de cheia normal e com a ruptura da barragem.

O Plano de Ação de Emergência (PAE) define as responsabilidades, conforme as atribuições de cada órgão de Governo e Organizações de suporte, sendo que para o agente operador deve caber a tarefa de alertar os órgãos públicos sobre a possibilidade de ocorrências de eventos extremos, independente da origem dos mesmos, visando à minimização de danos causados por um eventual desastre.

2.3 Organização do Relatório

O estudo está dividido segundo a seguinte estrutura:

- Cap.1 Introdução
- Cap.2 Histórico
- Cap.3 Informações Gerais da Barragem
- Cap.4 Detecção, Avaliação e Classificação das Situações de Emergência
- Cap.5 Estudo do Rompimento da Barragem
- Cap.6 Agências e Entidades Envolvidas
- Cap.7 Caracterização dos Níveis de Segurança e Risco de Ruptura
- Cap.8 Responsabilidades de todos os Agentes Envolvidos



- Cap.9 Programa de Ações Preventivas, tão logo Identificadas Situações Emergenciais
- Cap.10 Acessos, Mapas de Áreas Sujeitas a Inundações Potenciais
- Cap.11 Fluxo de Informação e Acionamento
- Cap.12 Formulários de declaração de início da emergência, de declaração de encerramento da emergência e de mensagem de notificação
- Cap.13

 Relação das entidades públicas e privadas que receberam cópia do PAE com os respectivos protocolos de recebimento
- Cap.14 Conclusões e Recomendações
- Cap.15 Equipe Técnica
- Cap.16 Bibliografia
- Cap.17 Anexos
 - Anexo I Dados (somente digital)
 - Anexo II Área Resguardada e Acessos
 - Anexo III Curva de Referência
 - Anexo IV Seções Restituição
 - Anexo V Mapas de Inundação
 - Anexo VI Zona de Auto salvamento
 - Anexo VII Fluxograma de Acionamento
 - Anexo VIII Apresentação PAE
 - Anexo IX Formulários
 - Anexo X Articulação
 - Anexo XI ART



3 INFORMAÇÕES GERAIS DA BARRAGEM

3.1 Características Técnicas Usina

A PCH Parecis está localizada nos municípios de Campos de Júlio e Sapezal – MT, no rio Juruena.

O empreendimento tem potência instalada de 15,4 MW e seu reservatório tem área de 172 hectares.

A PCH PARECIS, consiste em estruturas dispostas ao longo de um eixo com uma extensão aproximada de 386 m, constituída pelas estruturas de barramento em terra/enrocamento, vertedouro de comportas e adução por tomada d'água acoplada a casa de força com três unidades geradoras equipadas com turbinas do tipo Bulbo Open Pit de 5,13 MW.

O desenho ST-713-E-DE-G11-301-02 apresenta o arranjo geral da PCH Parecis.

No Anexo I está apresentado o relatório da última Inspeção de Segurança Regular da Usina (PAR-C-ISR-001-00-23).

Abaixo será apresentado arranjo geral das estruturas da PCH Parecis.






Figura 1 – Foto das estruturas civis – PCH Parecis



3.1.1 Localização e acessos

A PCH Parecis está localizada no rio Juruena, a uma distância de 64 km de sua confluência com o rio Juína, entre os municípios de Sapezal, na margem direita, e Campos de Júlio, na margem esquerda, no Estado de Mato Grosso. As coordenadas aproximadas do eixo do barramento são 13° 4' 28,483" S e 58° 58' 33,249" W.

O aproveitamento hidrelétrico encontra-se na porção intermediária do rio Juruena entre os níveis operacionais das PCH Ilha Comprida a montante e PCH Rondon a jusante, sendo que estes aproveitamentos se encontram materializados e em operação.

O local do aproveitamento é acessível a partir da cidade de Sapezal, na direção para cidade de Comodoro, vira-se à direita após fazenda Tucunaré e através de estradas vicinais que cortam a região percorre-se cerca de 92,5 km até usina. Todo o trecho de estrada vicinal está sinalizado com placas das Usinas.




Figura 2 - Localização da PCH Parecis





Figura 3 – Placa informativa acesso a PCH Parecis

O desenho 5062-PAR-6C-DEAC-001- Anexo I - Gerais, apresenta a localização da Usina Parecis. E o desenho 5062-PAR-6C-DEAC-002 - Anexo I - Gerais, apresenta a área resguardada da Usina Parecis e ambos estão nas figuras abaixo.




Figura 4 - Localização e acesso da Usina




Figura 5 – Mapa de da área resguardada

A Tabela 1 abaixo apresenta a localização relativa da PCH Parecis na divisão de quedas do rio Juruena.

Tabela 1 – Aproveitamentos Hidrelétricos no rio Juruena em operação, próximos a PCH Parecis

Posição em relação à PCH Parecis	Aproveitamento	Potência Instalada (MW)	Proprietário
	PCH Santa Lúcia I	5,00	Maggi Energia S.A.
	PCH Santa Lúcia II	7,60	Maggi Energia S.A.
	PCH Cidezal	17,00	Parecis Energia S.A
Montante	PCH Jesuíta	22,30	Jesuíta Energia S.A.
	PCH Sapezal	16,00	Sapezal Energia S.A.
	PCH Segredo	26,12	Segredo Energia S.A.
	PCH Ilha Comprida	20,16	Ilha Comprida Energia S.A.
PCH	Parecis	15,40	Parecis Energia S.A.
Jusante	PCH Rondon	13,00	Rondon Energia S.A.
2 asamo	PCH Telegráfica	30,00	Telegráfica Energia S.A.

Fonte (Aneel, 2022)

3.1.2 Reservatório

O nível de água máximo normal no reservatório da PCH Parecis está fixado na El. 346,00 m.



Foi executado em 2017 pela Rural Tech levantamento da cota x área x volume do reservatório onde o mesmo apresentou mudança em relação ao previsto no projeto, porém sem modificação da classificação da Barragem.

Nesta elevação, o reservatório acumula um volume na ordem de 7,81 hm³ e ocupa uma área de 171,86 ha.

Quadro 1 – Curva Cota x Volume do Reservatório (Levantamento Rural Tech 2017)

TABELA - COTA X ÁREA X VOLUME – PCH PARECIS		
Cota de Operação (m)	Área (ha)	Volume (10 ³ x m ³)
346,35	188,01	8 427,44
346,00	171,86	7 810,53
345,50	159,03	6 982,18
345,00	143,19	6 227,22
344,50	131,16	5 543,62
344,00	122,31	4 910,09
343,50	113,60	4 320,81
343,00	105,47	3 773,20
342,50	97,58	3 266,06
342,00	90,07	2 797,03
341,50	82,49	2 365,90
341,00	75,14	1 972,33
340,50	67,41	1 614,63
340,00	57,87	1 301,57
339,00	41,09	811,81
338,00	25,95	474,50
337,00	15,00	281,89
336,00	9,90	157,52
335,00	6,23	76,28
334,00	3,15	30,88
333,00	1,28	9,48
332,00	0,31	2,62
331,00	0,10	0,90
330,00	0,04	0,26






Figura 6 - PCH Parecis - Curva CAV

3.1.3 Barragem

A PCH Parecis tem a barragem de aterro de solo compactado com filtro nas ombreiras direita e esquerda do rio e Terra/Enrocamento no encontro com Casa de força. Apresenta a maior altura de 15,00 m e cota de proteção na El. 348,00 m.

A barragem de aterro de solo compactado com filtro apresenta taludes de montante de 1V: 2,5 H até El. 345,00 m e 1V: 2,2 H até El. 348,00 m e o talude de jusante em 1V: 2,2 H.

A barragem de Terra/Enrocamento da ombreira esquerda apresenta taludes de montante e jusante de 1 V: 1,3 H.

Os desenhos da barragem foram atualizados incorporando a lagoa de jusante durante a Revisão Periódica de Segurança (PAR-BA-RPS-001-00-22), estes estão apresentados no Anexo I - 2 Barragem do PSB.

Os documentos do Projeto Executivo/Como Construído da Barragem estão apresentados no Anexo I – Dados – 2-Estrutruras.

3.1.4 Vertedouro

O vertedouro é do tipo de superfície controlado por 3 comportas (segmento) com extensão total da crista de 25,6 m, dimensionado para extravasar a cheia de recorrência decamilenar equivalente a 526 m³/s (conforme a RPS), com sobreelevação de 0,80 m. Para manutenção das comportas segmento têm- se uma ensecadeira montante, que atende as três passagens d'água. A cota da soleira foi estabelecida na El. 340,80m.



O projeto do vertedouro está apresentado no desenho ST-713-E-DE-V11-301-02. O documento ST-713-E-CL-V10-301-00 apresentam a memória de cálculo da estabilidade e de dimensionamento do vertedouro.

O documento PAR-BA-RPS-001-00-22 apresenta a memória de cálculo da estabilidade desenvolvida na Revisão Periódica de Segurança da barragem 2022.

3.1.5 Circuito Hidráulico

A estrutura da Tomada d'Água foi projetada na margem esquerda acoplada à casa de força. Construída toda em concreto armado com dimensões de 29,5 m de largura e 23,76 de altura.

O bloco da estrutura é provido de três aduções 7,45 m x 7,45 m (l x h) cada uma com comporta vagão. A entrada de cada adução será protegida com uma grade metálica, com dimensões aproximadas de 7,45 x 13,00 m (l x h). A grade tem a função de reter detritos e/ ou objetos submersos, arrastados pelo rio Juruena, que possam danificar a turbina. A plataforma de trabalho está na El. 348,00m.

A casa de força da PCH Parecis é do tipo abrigada, e foi projetada para acomodar três unidades geradoras tipo Bulbo Open Pit com potência nominal de 5,38 MW cada, acopladas a multiplicadores de velocidade e geradores síncronos trifásicos de 6,60 MVA e engolimento nominal unitária 71,20 m³/s. O corpo principal da casa de força junto com a área de montagem tem 38,70 m de largura, 49,31 m de comprimento (junto com tomada d'água) e altura de 15,22 m até o poço de esvaziamento.

A cota de proteção da casa de força, dimensionada para suportar uma cheia de 10.000 anos de recorrência, encontra-se na El. 340,50. O canal de fuga tem uma largura de 29,5 m. O nível de água normal no canal de fuga está na El. 337,54 m.

Os documentos da Circuito de Geração estão apresentados no Anexo I – Documentos de Projeto – 4- Circuito de Geração do Plano de Segurança da Barragem (PAR-BA-PSB-001-01-24).

3.2 Níveis Operacionais e Ficha Técnica

Os níveis da PCH Parecis são:

- NA Normal Montante = 346,00 m;
- NA Máximo Maximorum Montante = 346,08 m (TR=10.000 anos);
- Cota Proteção Barramento = 348,00 m;
- NA Normal Jusante = 337,54 m;
- NA Máximo Maximorum Jusante = 339,29 m (TR=10.000 anos);
- Cota de Proteção Casa de Força = 340,50 m



A Ficha resumo dos itens de segurança da Barragem está apresentada abaixo. As figuras abaixo apresentam arranjo geral e estruturas civis da Usina. Os desenhos principais do Barramento e arranjo estão apresentados no Anexo I – Dados, 3 - Barragens.

Todos os documentos da Usina estão apresentados no Anexo I do Plano de Segurança da Barragem (PAR-BA-PSB-001-01-24).

Parecis Energia S.A PCH Parecis

FICHA TECNICA



	CASCATA	
Ì	Usina Montante:	PCH Ilha Comprida
	Usina Jusante:	PCH Rondon
ı		·

ÓRGÃOS EXTRAVASORES - VERTEDOURO		
Tipo:	Controlado Comportas	
Comprimento (m):	25,60	
Capacidade (m³/s):	526,22 TR=10.000 anos	
Elevação da Crista (m):	348,10	
Fundação:	Arenito	
Comportas:	Segmento - 3 unidades	
Largura (m):	5,20	
Altura (m):	6,00	

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDEDOR		
Nome:	PCH Parecis	
Municípios:	Campos de Júlio e Sapezal - MT	
Proprietário:	Parecis Energia S.A.	

TOMADA D'ÁGUA						
Tipo:	Acoplada à Cas	Acoplada à Casa de Força				
Comprimento (m):	20,95					
Comportas	Número:	3				
	Altura (m):	7,45				
	Largura (m):	7,45				

CASA DE FORÇA

DATAS	
Conclusão Barramento:	ago/10
Início Operação:	jul/11
Manutenção Barragem:	

Tipo:	Abrigada				
Potência Instalada (MW)	15,40				
Energia Assegurada (MW)	13,69				
Unidades Geradoras:	3,00 Bulbo Open Pit				
Vazão Máxima (m³/s):	213,60				
Queda Bruta (m)	8,46				
	Máx. Max.: 339,29				
Nível de água jusante (m):	Normal: 337,54				
	Minimo: 337,11				

BACIA HIDROGRÁFICA	
Curso d'Água:	Rio Juruena
Bacia (ANEEL):	Amazonas - 1
Sub-Bacia (ANEEL):	Tapajós - 17

1,72	
7,81	
Máx. Max.:	346,80
Normal:	346,00
Minimo:	346,00
	7,81 Máx. Max.: Normal:

TURBINA	
Potência Nominal [MW]	5,13 Unitária
Vazão Nominal [m³/s]	71,2 Unitária

BARRAGEM		
Tipo:	Terra	
Comprimento (m):	386,00	
Altura Máxima (m):	15,00	
Largura Crista (m):	6,00	
Elevação da Crista (m):	348,00	
Fundação:	Arenito	

GERADOR	
Potência Nominal [MW]	5,70 Unitária
Tensão Nominal [kV]	13,8
Rotação Nominal [rpm]	720
Fator de Potência	0,90






Figura 7 – Arranjo Geral do projeto






Figura 8 – Arranjo Geral RPS com lagoa de jusante






Figura 9 - Barragem - Seções Projeto






Figura 10 - Barragem - Seção Longitudinal RPS






Figura 11 – Barragem – Seções Transversais RPS






Figura 12 – Vertedouro – Arranjo e Seções






Figura 13 – Tomada d'Água/Casa de Força – Seção



4 DETECÇÃO, AVALIAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DAS SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA

4.1 Avaliação do Risco

O estudo das ameaças de desastres e do grau de vulnerabilidade dos corpos e sistemas hidráulicos receptores aos efeitos adversos permite a avaliação, a definição e hierarquização das áreas de maior risco. Os riscos identificados para o barramento da PCH Parecis são de natureza hidrológica e estrutural, conforme descrito a seguir.

4.1.1 Risco Hidrológico

A bacia hidrográfica da Pequena Central Hidrelétrica Parecis tem área de drenagem total de 5.455 Km². O reservatório possui um volume total de 7,8 hm³ e uma extensão de 5,8 km formado por um barramento de aterro com solo compactado com filtro e enrocamento com altura máxima de 15,00 m na região da adufa de desvio.

A probabilidade de uma determinada cheia ocorrer ou ser ultrapassada num ano qualquer é o inverso do tempo de retorno $P=\frac{1}{TR}$, e a de não acontecer é p=1-P.

A probabilidade de ocorrer pelo menos uma cheia que seja igual e (ou exceda) àquela de período de retorno TR, num intervalo de "n" anos qualquer pode ser dada pela expressão:

$$J = 1 - \left(1 - \frac{1}{TR}\right)^n$$

P = Probabilidade de ocorrência

p = Probabilidade de não ocorrência

TR = Tempo de retorno

n = número de anos

J = Risco de ocorrência

Equação 1: Risco de Ocorrência do evento de Projeto com Tempo de Retorno

Portanto, o risco adotado pelo projeto da obra hidráulica da PCH Parecis pode ser analisado pela Tabela a seguir:

Tabela 2 – Risco de Ocorrência do evento de Projeto com Tempo de Retorno TR (%)

TR (anos)	ı	Período de Vida da Estrutura (em anos)							
ik (allos)	1	10	25	50					
100	1,00	9,56	22,21	39,49					
500	0,20	1,98	4,88	9,52					
1.000	0,10	0,99	2,47	4,88					
10.000	0,01	0,10	0,25	0,50					



É importante ressaltar que os riscos assumidos pelo projeto são significativamente pequenos, ou seja, para um tempo de retorno adotado no projeto (TR=10.000 anos) os riscos de ocorrerem cheias maiores ou iguais à cheia do projeto variam de 0,01% a 0,50% considerando os diferentes períodos de vida útil do empreendimento.

4.1.2 Risco de Colapso Estrutural

4.1.2.1 Barragem de Concreto – Vertedouro

O Vertedouro da PCH Parecis está construído de acordo com os critérios da Eletrobrás e as condições de estabilidade estão com os fatores segurança superiores aos preconizados nas normas. Este situa-se no leito do rio com 25,60 m de comprimento, e a superfície de escoamento é controlada por comportas. O Vertedouro possui paramento de montante vertical até EL. 348,10 m. As 3 comportas do tipo segmento com 5,20 de largura e 6,00 de altura, projetadas para escoar uma vazão de 466 m³/s, com sobrelevação de 0,30 m. Para manutenção das comportas segmento têm-se uma comporta ensecadeira à montante. A cota de projeto da soleira encontrase na EL. 340,80 m.

A memória de cálculo 5062-PAR-6C-MCGE-001-01-17 (Anexo I - 3 Barragens), foi validada na RPS-2022, obteve os seguintes coeficientes de segurança para estabilidade da seção do Vertedouro conforme Tabela 3.

Tabela 3 – Resultado Análise de Estabilidade - Vertedouro – Projeto Estelar (5062-PAR-6C-MCGE-001-00-17)

Fatores de Segurança						Tensão Fundação				
Caso de Carregamento		FSF	FSF	FSD	FSD	FST	FST	σ1	σ2	
Sigla	Descrição		Limite		Limite		Limite	(kN/m²)	(kN/m²)	
CCN	Caso de Carregamento Normal + Drenos Operantes	2,30	>1,30	2,12		1,84	>1,50	-79,52	-205,10	
CCE1	Caso de Carregamento Excepcional 1 – TR=10.000 anos + Drenos Operantes	2,06		3,59		>1,0	1,72	>1,20	-72,17	-189,14
CCE2	Caso de Carregamento Excepcional – NA Normal + Drenos Inoperantes	2,08	>1,10		, ,,,,	1,69	71,20	-65,17	-195,77	
CCL	Caso de Carregamento Limite – TR=10.000 anos + Drenos Inoperantes	1,90		3,65		1,60	>1,10	-59,45	-180,76	

4.1.2.2 Barragem de Concreto - Tomada d'Água/Casa de Força

A estrutura da Tomada d'Água foi projetada na margem esquerda acoplada à Casa de Força. Construída toda em concreto armado com dimensões de 29,5 m de largura e 23,76 de altura. O bloco da estrutura é provido de três aduções 7,45 m x 7,45 m (l x h) cada uma com comporta vagão. A entrada de cada adução será protegida com uma grade metálica, com dimensões aproximadas de 7,45 x 13,00 m (l x h). A plataforma de trabalho está na El. 348,00m.



A Casa de Força da PCH Parecis é do tipo abrigada, e foi projetada para acomodar três unidades geradoras tipo Bulbo Open Pit com potência nominal de 5,38 MW cada, acopladas a multiplicadores de velocidade e geradores síncronos trifásicos de 6,60 MVA e engolimento nominal unitária 71,20 m³/s. O corpo principal da Casa de Força junto com a área de montagem tem 38,70 m de largura, 49,31 m de comprimento (junto com Tomada d'Água) e altura de 15,22 m até o poço de esvaziamento. A cota de proteção da Casa de Força, dimensionada para suportar uma cheia de 10.000 anos de recorrência, encontra-se na El. 340,50 m. O canal de fuga tem uma largura de 29,50 m.O nível de água normal no canal de fuga está na El. 337,54 m e o nível de água máximo maximorum de projeto encontra-se na El. 339,29 m.

A memória de cálculo 5062-RON-6C-MCGE-001-01-17 (Anexo I - 3 Barragens), foi validada na RPS-2022, indicou os seguintes coeficientes de segurança para estabilidade da seção do Vertedouro conforme Tabela 4.

Tabela 4 – Resultado Análise de Estabilidade – Tomada d'Água e Casa de Força - Projeto Estelar (5062-PAR-6C-MCGE-001-00-17)

Fatores de Segurança							Tensão Fundação			
Caso de Carregamento		FSF	FSF	FSD	FSD Limite	FST	FST Limite	σ1	σ2	
Sigla	Descrição		Limite		Lilline		Limite	(kN/m²)	(kN/m²)	
CCN	Caso de Carregamento Normal + Drenos Operantes	1,69	>1,30	2,63		1,68	>1,50	-123,74	-52,17	
CCE1	Caso de Carregamento Excepcional 1 – TR=10.000 anos + Drenos Operantes	1,53		4,20	>1,0	1,55	>1,20	-114,92	-35,96	
CCE2	Caso de Carregamento Excepcional – NA Normal + Drenos Inoperantes	1,46	>1,10	>1,10	3,82	, ,,,	1,44	71,20	-90,96	-44,39
CCL	Caso de Carregamento Limite – TR=10.000 anos + Drenos Inoperantes	1,36		4,11		1,37	>1,10	-29,32	-29,32	

4.1.2.3 Barragem de Terra

A análise da estabilidade das estruturas de terra foi desenvolvida pela empresa Geodinâmica Engenharia em 2022 para a RPS e será detalhada abaixo. A memória de cálculo GD-PC-303-PAR-RT-001-R0 - Estabilidade Barragem, está apresentada Anexo I – 3-Barragens.

Neste item são apresentadas as premissas de cálculo empregadas no estudo de estabilidade para avaliação da influência do esvaziamento da lagoa na segurança da barragem. Também são apresentados os resultados das análises realizadas, sendo indicadas considerações da GEODINÂMICA quanto ao comportamento do talude de jusante da barragem face ao esgotamento da lagoa de jusante.



4.1.2.3.1 Seções de análise de estabilidade

As seções empregadas no estudo de estabilidade foram determinadas em virtude da localização da lagoa de jusante. As seções empregadas nas verificações de estabilidade são apresentadas em planta na Figura a seguir:




Figura 14 – PCH PARECIS – Seções de Análise




Figura 15 - Seção de análise AA




Figura 16 - Seção de Análise BB






Figura 17 - Seção de Análise CC




Figura 18 - Seção de Análise DD

4.1.2.3.2 Condições de fundação

As condições de fundação da barragem foram inferidas com base nos desenhos *as built* da barragem e nos desenhos de geologia elaborados na etapa de projeto básico. Não foram verificadas informações pertinentes as condições de fundação geradas na etapa de construção. De um modo geral, com base nas informações disponibilizadas, a barragem foram predominantemente assentes em arenito incoerente a coerente, não havendo nenhum tipo de informação com relação ao estado de conservação deste material ao término de sua escavação. Portanto, não há como afirmar se o grau de compacidade do arenito foi preservado.

4.1.2.3.3 Parâmetros geotécnicos dos materiais de construção e fundação

Os parâmetros de resistência dos materiais foram obtidos com base nos estudos de estabilidade realizados na fase de projeto da barragem em epígrafe. Os parâmetros geotécnicos empregados nas análises de estabilidade e percolação são apresentados na Tabela 5.



ITEM	SOLO	LEGENDA	PARÂMETROS GEOTÉCNICOS			
			Peso Espec. γ _h (kN/m³)	Coef, de Permeab. k _h (m/s)	Coesão c' (kN/m²)	Âng. de Atrito
1	Solo Compactado		19,0	1 x 10 ⁻⁹	20	25
2	Filtro		20,50	10-4	0,0	30,0
3	Solo residual / saprolito de arenito		21,0	5 x 10 ⁻⁵	10,0	30,0
4	Arenito incoerente		17,0	1 x 10 ⁻⁶	30,0	35,0
5	Arenito coerente		23,0	10 ⁻⁶	100,0	38,0
	Enrocamento		23,0	10 ⁻²	0,0	45,0

4.1.2.3.4 Condições de Carregamento

Operação Normal – Condição atual

Para Operação Normal foi considerado o nível do reservatório correspondente ao N.A. MAX. NORMAL. Para tanto, considera-se que o adensamento do maciço tenha ocorrido e que o regime de percolação seja estacionário, portanto, a rede de fluxo já se encontra estabelecida. A análise deverá ser feita por tensões efetivas, considerando as pressões neutras obtidas da rede de percolação em regime permanente.

Nesta condição de carregamento também são levados em conta os valores de monitoramento dos piezômetros localizados nas seções de análise.

Rebaixamento Rápido (esgotamento da lagoa)

Tendo em vista a hipótese de esgotamento da lagoa de jusante das barragens foi realizada a simulação da condição de esvaziamento rápido da lagoa, sendo adotada um tempo mínimo de 24 horas para esvaziamento pleno.

Nesta condição de carregamento considera-se a hipótese de que o rebaixamento é instantâneo, de modo que o regime de fluxo no interior do maciço argiloso represente uma condição parcialmente drenada, onde a velocidade de rebaixamento é condicionada ao Fator de Segurança mínimo aceitável para o talude de jusante.

Para simulação da variação de poropressão no maciço compactado decorrente do deplecionamento, é empregada a metodologia de análise de transiente hidráulico com auxílio do software SEEP/W, através de modelagem empregando o método de Elementos Finitos.

O nível considerado na lagoa para o estudo de rebaixamento corresponde ao NA Máximo do canal de fuga e a cota mínima de deplecionamento que corresponde a menor elevação do fundo da lagoa.



4.1.2.3.5 Fatores de Segurança Admissíveis

Os valores de referência para os fatores de segurança recomendados para verificação de estabilidade da barragem, conforme Critérios de Projeto Civil da Eletrobrás, são apresentados na Tabela 6. Tais valores serão empregados para comparação com os valores de estabilidade obtidos nas análises realizadas.

Tabela 6 – Fatores De Segurança Admissíveis Considerados Nas Análises De Estabilidade

CONDIÇÃO DE CARREGAMENTO		
Regime de Operação Normal	N.a. Máx. Normal	1,50
Rebaixamento Rápido	Deplecionamento entre NA Max no canal de fuga e o fundo da lagoa	1,30
Regime de Operação Normal (*)	N.a. Máx. Normal (com reforço)	1,5

^(*) Condição com reforço se necessário

4.1.2.3.6 Metodologia de Cálculo

Os cálculos foram elaborados com auxílio do programa computacional SLOPE/W, desenvolvido pela GEO-SLOPE International Ltd. O programa permite considerar poropressões a partir do traçado de rede de fluxo, em regime estacionário, com o auxílio do programa SEEP/W também desenvolvido pela GEO-SLOPE.

As análises de estabilidade são realizadas em tensões efetivas considerando-se superfícies potenciais de ruptura circulares e não circulares. Os métodos de cálculo empregados nas análises são baseados na Teoria de Equilíbrio Limite, são eles: Bishop Simplificado, Janbu Modificado e Morgenster-Price.

As análises foram realizadas em seções representativas da Barragem nos respectivos trechos compreendidos pelas lagoas de jusante, levando em consideração as condições de carregamento apresentadas no RPS-2022.

4.1.2.3.7 Síntese dos Resultados das Análises de Estabilidade

A Tabela 7 a seguir, apresenta o resumo dos resultados das análises de estabilidade desenvolvidas para a barragem.

Tabela 7 – Síntese dos Resultados das análises de estabilidade

USINA	SEÇÃO DE ANÁLISE	CONDIÇÃO DE CARREGAMENTO	TALUDE	FS calc.	FSadm.	Situação
PARECIS	DD	Operação normal/Atual	Jusante	1,74	1,50	Ok
	BB	Rebaixamento Rápido	Jusante	1,90	1,30	Ok
	CC	Operação normal/Atual	Jusante	1,75	1,50	Ok
		Rebaixamento Rápido	Jusante	1,91	1,30	Ok



4.1.2.4 Conclusão

Conclui-se que as estruturas de concreto, bem como a estrutura de terra atendem normas de segurança em relação a estabilidade.

Além disso, como prevenção de risco de colapso estrutural, o Plano de Segurança da Barragem (PAR-BA-PSB-001-01-24), tem como objetivo determinar as condições relativas à segurança estrutural e operacional das barragens, identificando os problemas e recomendando tanto reparos corretivos, restrições operacionais e/ou modificações quanto análise/estudos para determinar as soluções dos problemas.

Conforme observado na vistoria e relatos das equipes de campo, não ocorrem problemas estruturais no barramento da PCH Parecis. Assim sendo, o risco de colapso estrutural é praticamente nulo, cabendo ressaltar que não existe formulação determinista para o cálculo do risco estrutural.



Figura 19 - Vista Geral do Barramento

4.2 Identificação das Emergências Potenciais

Para identificação dos pontos de emergências foram determinados níveis de água ao longo do rio a jusante da PCH Parecis e o tempo de percurso da onda de enchente. As emergências foram definidas a partir do preconizado no Volume IV - Guia de Orientação e Formulários dos Planos de Ação de Emergência – PAE, item 5.2.2 Cenários a simular, da Agência Nacional das águas (ANA), conforme destacado abaixo:

"Para atribuição dos valores das vazões afluentes ao reservatório no instante inicial da ruptura, dever-se-á adotar a prática comum, orientada por questões de segurança, de considerar a contribuição de um hidrograma de vazão afluente. Assim, poder-se-á optar:



- pela vazão média anual (ou a vazão média do semestre seco ou do semestre úmido), ou por uma cheia associada a um menor tempo de recorrência (T= 100 anos, por exemplo) num cenário de ruptura em dia de sol;
- por uma cheia conhecida (por exemplo, a cheia de projeto ou uma cheia associada a um tempo de recorrência elevado: T= 1 000 a 5 000 anos), num cenário de ruptura por galgamento."

A partir destes níveis foram elaborados mapas de inundação, com os níveis máximos e o tempo de propagação da onda de enchente correspondente sendo então identificadas e classificadas as emergências potenciais:

a) Situação Normal – Ruptura em dia de sol

Correspondem à condição natural de escoamento do hidrograma de cheias na vazão turbinada, QTURB.

b) Situação Enchentes – Ruptura com enchentes

Correspondem à condição enchente extrema de escoamento do hidrograma de cheias no tempo de retorno de 10.000 anos de recorrência, sendo a última enchente correspondente a cheia de dimensionamento do vertedouro.

4.2.1 Classificação das Situações

A gestão da emergência é efetuada em função do nível de resposta necessário para a situação no momento.

Os níveis de resposta devem ser definidos tanto para situação inicial com níveis de enchentes naturais para os diversos tempos de recorrência quanto para a situação de ruptura.

A classificação do nível de resposta deve ser feita em quatro níveis, de acordo com a descrição das características gerais de cada situação de emergência em potencial da barragem. A convenção é utilizada para graduar as situações que podem comprometer a segurança da barragem e ocupações a jusante e ativar um processo de emergência na barragem. Foi adaptado de acordo com a Barragem a convecção indicada no Item 2.2, do Manual do Empreendedor sobre Segurança de Barragens (ANA) - Volume IV - Guia de Orientação e Formulários do Plano de Ação de Emergência – PAE, conforme abaixo:

0	NORMAL (VERDE)	quando as anomalias encontradas ou a ação de eventos externos na barragem não comprometam a segurança da estrutura, mas devam ser controladas e monitoradas ao longo do tempo;
1	ATENÇÃO (AMARELO)	quando as anomalias encontradas ou a ação de eventos externos na barragem não comprometam a segurança da estrutura no curto prazo, mas devam ser controladas, monitoradas ou reparadas;
2	ALERTA (LARANJA)	quando as anomalias encontradas ou a ação de eventos externos na barragem comprometam a segurança da estrutura no curto prazo, mas podem ser controladas, monitoradas ou reparadas;
3	EMERGÊNCIA 1 (VERMELHO CLARO)	quando as anomalias encontradas ou a ação de eventos externos na barragem representem risco a segurança da estrutura que demandam a retirada dos possíveis atingidos, mas podem ser tomadas providências para a eliminação do problema



4 EMERGÊNCIA 2 (VERMELHO ESCURO)

quando as anomalias encontradas ou a ação de eventos externos na barragem representem risco de ruptura iminente que demandam a retirada dos possíveis atingidos sem possibilidade de providências para a eliminação do problema

No Plano de Ação de Emergência e na curva de Operação o nível – Emergência foi adaptado e dividido em 2 subníveis, Vermelho Claro e Vermelho Escuro, conforme destacado abaixo:

- Vermelho Claro Essa condição se caracteriza pela necessidade de retirada dos atingidos na ZAS e alerta para a defesa civil da ocorrência de um evento de cheias extremas, acima do TR 1.000 anos, ou de problema na estrutura do barramento que pode ocasionar o rompimento podendo ser evitado com as manutenções corretas;
- Vermelho Escuro Nessa condição é necessária a retirada urgente dos atingidos na ZAS
 e alerta para a defesa civil da eminência ou da ocorrência do rompimento. As condições
 hidrológicas extremas ultrapassam a cheia decamilenar ou as patologias na estrutura não
 permitem a recuperação.

Importante observar que a emergência 2 pode ocorrer sem que passe pela emergência 1, por exemplo uma patologia descoberta em inspeção que não permite a recuperação passa diretamente para o nível de emergência 2.



5 ESTUDO DO ROMPIMENTO DA BARRAGEM

Este capítulo apresenta os resultados obtidos nas simulações das consequências (hidrograma de ruptura) para as hipóteses acidentais identificadas no capítulo 4.2 (cheias natural/extremas e rompimento da barragem).

Nesta etapa ocorre a estimativa e avaliação das consequências e seus respectivos efeitos físicos decorrentes de eventos anormais que possam ocorrer, bem como a determinação e o mapeamento das áreas vulneráveis devido as ondas de cheia em cada um dos cenários de acidentes. O comportamento da onda de enchente e as áreas atingidas são obtidos mediante a utilização de programas simuladores de rompimento e propagação das cheias.

5.1 Metodologia

No estudo de rompimento da barragem da PCH Parecis foi utilizado o modelo computacional HEC-RAS 5.0.5 (desenvolvido por *U.S. Army Corps of Engineers*), que se baseia no método de *Standard Step Method* (HENDERSON, 1966).

O Cenário a ser simulado é determinado por informações lançadas no programa de forma a identificar como se dá o rompimento da barragem e as condições geográficas e ambientais que influenciam no comportamento da onda de cheia.

Na caracterização do cenário as seguintes informações são necessárias:

- Geografia da região e geometria do rio;
- Tipo e geometria da barragem;
- Causa do rompimento;
- Formação da brecha;
- Dados sócio ambientais.

5.1.1 Geografia da Região e Geometria do Rio

A geografia da região define as áreas atingidas pela onda de passagem de cheia e pela inundação permitindo identificar os pontos de risco.

A caracterização adequada da geometria das seções no vale a jusante da barragem é muito importante na simulação da cheia, porque existe um forte efeito de atenuação da onda ao longo do trecho inundado. Vales mais encaixados atenuam menos a onda de cheia na sua propagação para jusante que vales mais abertos com largas áreas inundáveis. Neste efeito a geometria do vale e da área inundável tem mais importância que a própria calha do rio.

Os mapas de cheia possuem um erro equivalente à metade da distância das curvas de níveis obtidas, ou seja, no caso da simulação para a PCH Parecis o erro considerado é de 0,50 m devido aos desenhos que reproduzem a topografia local possuírem curvas de nível do terreno com linhas equidistantes de 1 m em 1 m.



5.1.2 Tipo e Geometria da Barragem

A caracterização da brecha de rompimento com suas dimensões, tempo do seu desenvolvimento e formação são influenciados pelo tipo de barragem. As características de projeto e construção e suas dimensões influenciam na abertura da brecha e com isso no tempo de propagação e intensidade da onda de cheia. Os dados do reservatório também influenciam considerando que quanto maior o volume para um mesmo desnível a brecha tende a ser maior.

5.1.3 Causas de Rompimento

A causa de rompimento é importante pois determina a velocidade com que ocorre a formação da brecha.

As causas de rompimento podem ser por galgamento, entubamento ou infiltração e falhas estruturais (New Jersey Department of Environmental Protection, 2007).

5.1.3.1 Galgamento

O galgamento é a passagem da água sobre a barragem em partes não projetadas para verter água. O galgamento pode ser causado pela má operação do reservatório durante a cheia, devido a uma cheia extraordinária onde o dispositivo extravasador (vertedouro) não possui capacidade de vazão compatível, por problemas que impedem o dispositivo extravasador de operar normalmente ou pela formação de uma onda dentro do reservatório, de origem sísmica ou provocada pelo deslizamento de uma grande quantidade de terra das encostas.

Se o tempo e a intensidade do galgamento são suficientes, inicia-se uma brecha em um ponto qualquer mais fraco na crista da barragem e a brecha cresce com o tempo, por erosão, numa velocidade que depende da vazão de galgamento, do material da barragem e das características do reservatório (Collischonn,1997).

A Figura 20 demonstra a formação de uma brecha por galgamento, sendo que o processo de formação segue a sequência apresentada abaixo.

- a) Início em um ponto mais fraco;
- b) Brecha em forma de "V";
- c) Aprofundamento da brecha;
- d) Aumento lateral por erosão.




Figura 20 - Formação de brecha por galgamento

Fonte: COLLISCHONN, 1997, p. 32



5.1.3.2 Infiltração

A infiltração ocorre devido à passagem da água através das paredes da barragem (MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL, 2002, p. 116). A água que se movimenta através da barragem, ou de suas fundações, pode originar na formação de uma brecha se os volumes de água e material sólido superam determinados limites de segurança. A brecha inicia como um poro em um ponto qualquer da barragem e este poro cresce, por erosão, para todos os lados, até ocorrer o colapso.

A Figura 21 mostra a formação de uma brecha por entubamento ou infiltração, típica de barragens de terra, que ocorre conforme a sequência abaixo.

- a) Surgimento do poro;
- b) Aumento por erosão;
- c) Colapso da porção superior e erosão.




Figura 21 – Formação da brecha por infiltração

Fonte: COLLISCHONN, 1997, p. 32

5.1.3.3 Falhas nas fundações e estruturais

Nas barragens de concreto do tipo gravidade pode ocorrer uma falha estrutural geral, no caso de uma situação de instabilidade provocada por cargas hidrostáticas e uma deficiente capacidade de equilíbrio global, situação resultante de erro ou deficiência no projeto ou de um problema generalizado nas respectivas fundações. Admite-se que o cenário mais provável é o da abertura da brecha por remoção sucessiva de blocos ou a ruptura da zona superior do perfil da barragem no caso de excederem as tensões limites numa zona menos espessa do perfil da barragem resultando de modo geral em uma ruptura parcial e gradual. O terreno sobre o qual a barragem está e a ligação da barragem ao terreno nas Parecis podem deslizar sob o efeito das acomodações geológicas que resultam do enchimento do reservatório ou da saturação do material da fundação por infiltração (Almeida 2007).

Em barragens de aterro compactado a distribuição das pressões sobre o terreno de fundação ocorre de maneira mais branda e gradual reduzindo a possibilidade de falhas estruturais, porém a bibliografia indica diversos casos de falhas com rompimentos onde a falha nos estudos de geologia e geotecnia resultaram no colapso do barramento. Neste caso o colapso ocorre no enchimento ou apenas alguns dias após com a saturação da fundação.



A Figura 22 apresenta o comportamento de um rompimento resultante de uma falha nas fundações ou de estruturas, onde ocorre a formação de uma brecha que apresenta características parecidas seja a barragem de terra ou de concreto em gravidade (a), ou barragens de concreto em arco (b).




Figura 22 – Brechas resultantes de falhas nas fundações

Fonte: COLLISCHONN, 1997, p. 33

5.1.3.4 Ações de guerra

Durante guerras as barragens são pontos estratégicos pelo seu significado econômico para um país, bem como pelo potencial destrutivo de uma inundação resultante de uma ruptura. A formação da brecha depende da intensidade e da localização da explosão com a qual a barragem é atingida.

Durante a Segunda Guerra Mundial os países aliados desenvolveram armas especiais para implodir barragens. As implosões mais conhecidas são as das barragens de Moehne e de Eder, na Alemanha.

OBSERVAÇÃO: Do ponto de vista de simulação de rompimento, as causas de falhas nas fundações estruturais e por ações de guerra se comportarão como uma falha por galgamento ou infiltração, com diferenciação no tempo de formação da brecha e geometria, que devido as suas características podem ser considerados como rompimentos progressivos ou até mesmo catastróficos e imediatos conforme determina Collischonn, 1997.

5.1.3.5 Casos Estatísticos

Entre as causas de rompimentos Ramos e Melo (2007) identificam que em pesquisa envolvendo 1105 casos de deterioração de barragens pertencentes a 33 países, e em duas publicações elaboradas pela ICOLD e pela USCOLD (ICOLD, 1974 e USCOLD, 1975), a capacidade de vazão insuficiente ou o mau funcionamento dos órgãos de descarga de cheias associado ao galgamento foram responsáveis por cerca de 42% do número total de rupturas em barragens. Por sua vez as relacionadas com as fundações (percolação, erosão interna), com as erosões localizadas e com o deficiente comportamento estrutural foram responsáveis por cerca de 23%.

5.1.4 Formação da Brecha

A formação da brecha pode ser descrita por três parâmetros básicos:

- Tamanho;
- Tempo de formação;
- Forma geométrica.

Todos estes parâmetros são fortemente influenciados pela causa do rompimento e pelo tipo de barragem. Eles influenciam diretamente na vazão e na altura da onda de enchente decorrente



do rompimento. Uma brecha maior ou rompimento catastrófico e com tempo de formação mais rápido gera uma onda de enchente de maior volume e o esvaziamento mais rápido do reservatório, enquanto uma brecha menor e com tempo de formação mais lento geram uma onda de enchente menor e com esvaziamento lento do reservatório.

O manual Using HEC-RAS for Dam Break Studies (agosto de 2004), indica de acordo com referências internacionais valores para formação da brecha, tabela abaixo.

Table 3. Ranges of Possible Values for Breach Characteristics

Dam Type	Average Breach Width (B _{ave)}	Failure Time, t _f (hours)	Agency	
Dam Type	(0.5 to 3.0) x HD	(H:V) 0 to 1.0	` /	
	(1.0 to 5.0) x HD	0 to 1.0		FERC
Earthen/Rockfill	(2.0 to 5.0) x HD			NWS
	(0.5 to 5.0) x HD*	0 to 1.0		
	Multiple Monoliths	Vertical	0.1 to 0.5	USACE 1980
G G	Usually ≤ 0.5 L	Vertical		FERC
Concrete Gravity	Usually ≤ 0.5 L	Vertical	0.1 to 0.2	NWS
	Multiple Monoliths	Vertical	0.1 to 0.5	USACE 2007
	Entire Dam	Valley wall slope	≤ 0.1	USACE 1980
C	Entire Dam	0 to valley walls		FERC
Concrete Arch	(0.8 x L) to L	0 to valley walls		NWS
	(0.8 x L) to L	0 to valley walls	≤ 0.1	USACE 2007
Clas/Dafass	(0.8 x L) to L	1.0 to 2.0	0.1 to 0.3	FERC
Slag/Refuse	(0.8 x L) to L		≤ 0.1	NWS

^{*}Note: Dams that have very large volumes of water, and have long dam crest lengths, will continue to erode for long durations (i.e., as long as a significant amount of water is flowing through the breach), and may therefore have longer breach widths and times than what is shown in Table 3. HD = height of the dam; L = length of the dam crest; FERC - Federal Energy Regulatory Commission; NWS - National Weather Service

Figura 23 – Tamanhos e tempo para formação da brecha

Fonte: Using HEC-RAS for Dam Break Studies (agosto/2004)

5.1.4.1 Tamanho

Barragens de concreto em arco apresentam ruptura total e praticamente instantânea com a brecha ao longo de todo o comprimento da barragem (ALMEIDA e FRANCO, 1993, ICOLD, 1996 e FRANCO, 1996 apud RIBEIRO, 2007).

Barragens de concreto por gravidade apresentam ruptura de um ou dois blocos (ALMEIDA e FRANCO, 1993, ICOLD, 1996, e FRANCO, 1996 apud RIBEIRO, 2007). Existe dificuldade de se prever o número de seções monolíticas que devem se deslocar e sofrer colapso, porém é possível determinar a geometria para simulação aumentando a largura da base da brecha de modo a representar o número de seções monolíticas deslocadas. O número de blocos rompidos poderá ser fixado tendo em conta a velocidade de descida do nível a montante, uma vez que uma rápida descida do reservatório corresponde a uma redução significativa das solicitações para os blocos que não rompem evitando os rompimentos de novos blocos nas laterais do primeiro rompimento.



Em barragens de terra não ocorre o rompimento total da estrutura do talude, este rompimento também não é instantâneo, a brecha que se forma como resultado do rompimento tende a apresentar uma largura média (B) de 0,5H < B < 3H, onde H é a altura da barragem. Desta forma normalmente a largura da brecha em barragens de terra é muitas vezes inferior à largura total da barragem (Collischonn, 1997).

5.1.4.2 Tempo de rompimento

Para as barragens de concreto em arco que são simuladas através da ruptura total da estrutura, o tempo de rompimento é instantâneo, podendo ocorrer em alguns minutos (Martins e Viseu, 2007).

Em barragens de concreto por gravidade o tempo de formação da brecha é da ordem de minutos. Em barragens de terra por gravidade, onde ocorre a ruptura em forma de brechas, o tempo de formação da mesma é usualmente maior e depende da altura da barragem, do material utilizado na construção, do grau de compactação e da magnitude e duração da vazão de galgamento. O tempo de formação da brecha é maior em casos de infiltração que em casos de galgamento. Na Figura 24 observa-se a probabilidade de o tempo de ruptura da brecha ser menor que um dado valor constante.




Figura 24 - Tempo de formação da brecha

Fonte: MARTINS; VISEU, 2007, p. 9

O gráfico demonstra que metade das situações de rompimento ocorre em no mínimo 90 minutos tendendo para tempos maiores de formação da brecha, desta forma, resultados de simulação que objetivam valores médios podem utilizar este tempo de rompimento conforme observam Singh e Scarlatos (1988) apud Martins e Viseu (2007).

De acordo com a Figura 23 para Barragens de terra o tempo de formação da brecha é entre 6 minutos a 4 horas e Barragens de Concreto de 6 minutos a 1 hora.



5.1.5 Trecho do Cálculo

O trecho da modelagem hidráulica é um fator muito importante a se considerar. O trecho de estudo deverá incidir entre a seção de início do reservatório da barragem em ruptura, a montante, e uma determinada seção de importância a jusante.

ANEEL

De acordo com RN 1064/2024 da ANEEL, Art. 6°, § 2° é solicitado o estudo de Rompimento da Barragem para confirmação do Dano Potencial Associado, conforme transcrito abaixo:

- "Art. 6º O Plano de Segurança da Barragem deve ser elaborado e assinado pelo responsável técnico, com manifestação de ciência do representante do empreendedor, e conter minimamente as informações dispostas no art. 8º da Lei nº 12.334, de 20 de setembro de 2010.
 - § 1º A extensão e detalhamento do Plano de Segurança e estudos a ele associados deverão ser proporcionais à complexidade da barragem e sua área de influência, e devem ser suficientes para garantir as condições adequadas de segurança das estruturas e pessoas.
 - § 2º Deverá ser elaborado estudo de rompimento e de propagação da cheia associada, contemplando mapa de inundação para os possíveis cenários de ruptura da barragem, considerando o pior cenário identificado.
 - § 3º O pior cenário de ruptura da barragem deve considerar o maior impacto entre a área atingida pela inundação incremental de rompimento em cenário da cheia natural considerada no projeto de dimensionamento do vertedouro, ou no estudo hidrológico mais atualizado; e a área atingida por inundação proveniente de rompimento em dia seco, independentemente de cheia natural.
 - § 4₀ O estudo de que trata o § 2º deverá indicar a metodologia e software adotados e os critérios, premissas e parâmetros utilizados para a elaboração do mapa de inundação, com a indicação do nível de precisão do levantamento topográfico, os tempos estimados da onda de impacto a jusante, e seu risco hidrodinâmico.
 - § 5º A área de abrangência dos estudos de que trata o § 2º deverá se estender até o amortecimento da cheia associada ou até o reservatório da usina hidrelétrica imediatamente a jusante, o que ocorrer primeiro.
 - § 6º Quando a área de abrangência do estudo de que trata o § 2º se estender até o reservatório de jusante, seu resultado deverá ser encaminhado para o representante do empreendedor da usina de jusante alcançada pelo § 5º para avaliação da capacidade de amortecimento.

ANA

De acordo com as recomendações do Volume IV - Guia de Orientação e Formulários dos Planos de Ação de Emergência – PAE, item 5.2.3 Extensão de Cálculo, da Agência Nacional das águas (ANA) que estabelece:



"Os critérios mais adequados para a fixação da fronteira de jusante são os que se baseiam nas fronteiras físicas, ou seja, a foz do rio no oceano, a seção de confluência com outro rio de maior dimensão ou um reservatório a jusante. Estas fronteiras são aliás facilmente modeladas em modelo numérico.

Para se determinar a fronteira a jusante poder-se-á igualmente adotar uma seção a partir da qual se estabelece um grau de risco que se considera como aceitável; neste caso, dever-se-á considerar uma seção onde as alturas de água atinjam a ordem de grandeza das correspondentes a determinadas cheias características (cheia de projeto do vertedouro, maior cheia natural conhecida, cheia natural com determinado tempo de recorrência, por exemplo, 100 anos).

Diversos outros textos normativos definem porém de forma clara e explícita qual o critério de fixação da fronteira de jusante, por exemplo, a legislação finlandesa especifica que o cálculo da onda de inundação se deve processar até 50 km a jusante da barragem; por seu lado, a legislação de alguns estados canadenses postula que as populações que se encontram a mais de três horas da zona atingida pela onda de inundação não devem ser consideradas em risco, pelo que o cálculo da onda de inundação não deve cobrir uma seção atingida pela cheia para lá desse intervalo de tempo.

GRAHAM, 1998 sugere que é muito importante que os estudos do cálculo da onda de inundação incidam nos primeiros 30 km a jusante da barragem em causa. Com efeito, este autor mostra que a vulnerabilidade das pessoas em risco diminui muito a partir desta distância, nomeadamente pelas seguintes razões: primeiro, porque as áreas mais a jusante recebem mais e melhores alertas de emergência do que as a montante; segundo, porque a energia da onda de inundação, tal como a velocidade de propagação da respectiva frente, se torna menor. Na verdade, a informação de rupturas históricas de barragens confirma estes fatos, indicando que uma grande percentagem das vítimas mortais ocorre nos primeiros 25 km, sendo que esta distância é ainda menor para as pequenas barragens. A experiência norte-americana (com base num registo de 23 rupturas de barragens que ocorreram no período de 1960 a 1997 e ocasionaram vítimas mortais) corrobora igualmente estes fatos ao assinalar que cerca de 50% ocorreram a menos de 4,8 km da seção da barragem acidentada e 99% nos primeiros 24 km a jusante da mesma, num universo total de 318 vítimas mortais."

De acordo com ANA - Volume IV - Guia de Orientação e Formulários dos Planos de Ação de Emergência – PAE, Anexo Cotação - Extensão do Vale a jusante poderá ser:

Volume Armazenado do Reservatório (hm³)	Classe da Extensão do vale a Jusante	Extensão do vale a Jusante aconselhada – L (km)		
3-50	Pequena	Máximo 25		
50-200	Média	25 <l<100< th=""></l<100<>		
>200	Significativa	Mínimo 100		



Logo, com volume do reservatório menor que 50 hm³ a extensão do trecho de modelagem considerada é no máximo 25 km. Para a PCH Parecis o trecho simulado foi de aproximadamente 38 km preenchendo com sobras todos os critérios relacionados e passando por todas as usinas de jusante e verificando necessidade de simulação de efeito cascata.

5.1.6 Modelagem Matemática

A simulação do rompimento utiliza o modelo HEC-HAS versão 5.0.5 onde os métodos de cálculo são adotados para a análise dos regimes gradualmente variáveis, baseados nas equações de Saint-Venant, que calculam o escoamento da água em rios, canais e reservatórios em regime permanente e não permanente, número de Froude menor ou maior que 1 respectivamente.

Portanto, o escoamento obedece a leis da física, sendo representado por variáveis como vazão, profundidade e velocidade e o comportamento é descrito por equações de conservação de massa, energia e quantidade de movimento.

O escoamento em rios ocorre em uma direção longitudinal, podendo ser representando pelas equações unidimensionais de Saint-Venant. As variáveis das equações de Saint-Venant são a velocidade V e a altura de água h, que podem ser apresentadas de forma não-conservativa pelas equações da continuidade e da dinâmica.

Com a equação da continuidade, que representa o princípio da conservação de massa, pode-se considerar a diferença dos fluxos de entrada e saída, sendo o volume de controle igual à variação do armazenamento no interior do fluxo.

As equações que expressam o princípio da conservação da quantidade de movimento, sendo igual ao somatório das forças que atuam sobre um volume de controle, podem ser apresentadas da seguinte forma:

- Equação da continuidade:

$$\frac{\partial Q}{\partial x} + \frac{\partial A}{\partial t} = q_L$$

- Equação da dinâmica

$$\frac{\partial V}{\partial t} + V \frac{\partial V}{\partial x} + g \frac{\partial h}{\partial x} = g(S_0 - S_f)$$

Onde:

Q = vazão;

A = seção transversal;

t = tempo;

x = distância medida na direção do escoamento;

qL = contribuição lateral

V = velocidade de escoamento;

g = aceleração da gravidade;

h = profundidade do escoamento;



S0 = declividade do leito;

Sf = declividade da linha de energia.

A vazão (Q) e a altura da superfície de água (h) em cada local ao longo do rio são estimadas utilizando uma representação algébrica de Saint Venant. Q e h são determinados em cada local para cada intervalo de tempo.

O HEC-RAS aplica as equações em regime permanente, para casos onde se necessita simular o fluxo das águas e não permanente, para casos de simulações de rompimentos, e apresenta o resultado em formas de dados, tabelas e figuras que demonstram as seções transversais, o vale atingido pela enchente (de acordo com as informações lançadas pelo usuário) e gráficos, sendo que todas estas informações são utilizadas para se avaliar os impactos do rompimento de uma barragem.

5.1.7 Identificação das áreas atingidas

A identificação das áreas atingidas é executada com a apresentação do mapa de inundação, que indica as áreas inundadas com as alturas máximas atingidas pela onda de enchente, permitindo a separação da zona atingida da não atingida.

Todas as pessoas localizadas na zona atingida devem ser evacuadas.

5.1.8 Apresentação dos valores de altura ao longo do tempo

Os valores de altura da onda ao longo do tempo servem para a identificação do tempo de chegada da onda de enchente ao longo do trecho de jusante atingido. O tempo de chegada da onda em cada ponto é importante para o plano de evacuação e para o alerta da população sob risco na zona inundada ser afastada em tempo hábil.

A bibliografia internacional define dois tipos de eventos: aqueles em que o tempo disponível para alertar e evacuar a população é superior a 90 minutos (1 hora e meia), e aqueles em que o tempo é inferior a 90 minutos. Entre os eventos cujo tempo de alerta é superior a 90 minutos, a perda média de vidas é de 0,04 % da população ameaçada, já quando o tempo de alerta é inferior a 90 minutos a perda média equivale a 13 %.

Para a população localizada na área atingida em tempo inferior a 90 minutos recomenda-se um levantamento detalhado para definição das estratégias para o Plano de Emergências.

5.1.9 Zoneamento de Risco

Esse processo consiste na divisão do território potencialmente atingido pela onda de cheia, sendo classificada segundo os riscos envolvidos, a magnitude do dano, a vulnerabilidade e os tempos de alerta envolvidos (Balbi, 2008).

Conforme Almeida (2001) as principais características hidrodinâmicas envolvidas em um zoneamento são:

 a) áreas atingidas (determina quais elementos em risco serão afetadas, população, estruturas, etc);



- b) cotas máximas dos níveis d'água ou alturas máximas;
- c) instante de chegada da onda de cheia;
- d) instante de chegada da altura máxima;
- e) grau de perigo em função da velocidade e altura (V x H), em m²/s;
- f) velocidade máxima do escoamento.

O tempo entre a identificação da emergência e a chegada da onda de cheia nos locais habitados é o primeiro parâmetro para a classificação da área de risco. O tempo eficaz de aviso permite com que as pessoas preparem a mobilização e a evacuação das zonas mais sensíveis, sendo este o fator primordial para a mitigação do efeito das cheias. A USBR (1999) adotou um critério para estimar a perda de vidas em função do tempo de alerta (Quadro 2 a seguir).

Quadro 2 - Número esperado de vítimas em função do tempo de alerta

Tempo de aviso (min)	Perda de vidas	Número esperado de vitimas
0 a 15	Significante	NEV= 50% no número de pessoas em risco
15 a 90	Potencialmente significante	NEV= (número de pessoas em risco) ^{0,6}
Mais de 90	Perda de vidas virtualmente	NEV= 0.0002 x número de pessoas em
iviais de 50	Eliminada	risco

Fonte: Adaptado de USBR, 1999.

Segundo Cestari (2013) a importância de uma submersão se deve à capacidade da cheia de provocar danos às pessoas, edificações e aos bens. Os principais parâmetros para classificar os danos são: a área atingida, a profundidade da cheia (H) e a sua velocidade de propagação (V). A ameaça provocada por esses fatores combinados corresponde ao risco hidrodinâmico calculado pela equação a seguir.

Risco hidrodinâmico=H×V

Onde:

Risco hidrodinâmico = m²/s

H = profundidade (m);

V = velocidade do fluxo (m/s)

De acordo com o estudo de Synaven et al. (2000), que teve como objetivo estabelecer valores para os quais as cheias provocam danos, obteve-se as seguintes referências do Quadro abaixo.



Quadro 3 – Consequências do Risco Hidrodinâmico

Risco Hidrodinâmico (m²/s)	Consequências				
<0,5	Crianças e deficientes são arrastados				
0.5 - 1	Adultos são arrastados				
1-3	Danos de submersão em edifícios e estruturais em casas fracas				
3 – 7	Danos estruturais em edifícios e possível colapso				
> 7	Colapso de certos edifícios				

Fonte: Adaptado de SYNAVEN, 2000.

Viseu (2006) estabeleceu critérios para graduação do risco em função da profundidade e da velocidade. Considera-se o fato de que na área inundada existam edificações para proteção das pessoas em diferentes profundidades. Este é o princípio de evacuação vertical, em que se considera que as pessoas podem se deslocar para pavimentos superiores na tentativa de evitar a cheia. Os Quadros 4 e 5 a seguir apresentam estas graduações.

Quadro 4 – Nível de perigo para seres humanos

Nível	Classe	Inundação Estática (H)	Inundação Dinâmica (HxV)
Reduzido	Verde	< 1 m	$< 0.5 \text{ m}^2/\text{s}$
Médio	Amarelo	1 m – 3 m	$0.5 \text{ m}^2/\text{s} - 0.75 \text{ m}^2/\text{s}$
Importante	Laranja	3 m – 6 m	$0.75 \text{ m}^2/\text{s} - 1.0 \text{ m}^2/\text{s}$
Muito Importante	Vermelho	> 6 m	> 1,0 m ² /s

Fonte: Adaptado de VISEU, 1998

Quadro 5 - Nível de perigo para edificações

Nível	Classe	Inundação Dinâmica (HxV)	Velocidade (V)
Reduzido	Verde	$< 3 \text{ m}^2/\text{s}$	< 2 m/s
Médio	Amarelo	$3 \text{ m}^2/\text{s} - 5 \text{ m}^2/\text{s}$	2 m/s – 4 m/s
Importante	Laranja	$5 \text{ m}^2/\text{s} - 7 \text{ m}^2/\text{s}$	4 m/s – 5,5 m/s
Muito Importante	Vermelho	$> 7 \text{ m}^2/\text{s}$	> 5,5 m ² /s

Fonte: Adaptado de VISEU, 1998

O risco hidrodinâmico será avaliado somente se atingir população a jusante para a condição de dimensionamento do Vertedouro, ou seja, TR 10.000 anos, e seguirá a legenda da Tabela 15 a seguir.



Tabela 8 – Legenda pa	ra Risco Hidrodinâmico
-----------------------	------------------------

Risco Hidrodinâmico (m²/s)	Consequências			
< 0,5	Crianças e deficientes são arrastados			
0,5 -1	Adultos são arrastados			
1 -3	Danos de submersão em edifícios e estruturas em casas fracas			
3-7	Danos estruturais em edifícios e possível colapso			
>7	Colapso de certos edifícios			

5.2 Dados de entrada utilizados

5.2.1 Trecho da análise

A Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) estabelece o trecho de análise da simulação do rompimento da Barragem deverá ser estendido até Barragem de jusante com capacidade de amortecimento da onda. Já a Agência Nacional de Águas – ANA no Volume IV - Guia de Orientação e Formulários dos Planos de Ação de Emergência – PAE, item 5.2.3 Extensão de Cálculo, da Agência Nacional das águas (ANA) que estabelece conforme descrito item 5.1.5, que resumidamente descreve:

- Fronteiras físicas, ou seja, a foz do rio no oceano, a seção de confluência com outro rio de maior dimensão ou um reservatório a jusante;
- População que se encontram com mais de três horas após rompimento não são consideradas áreas de risco;
- Volume Reservatório entre 3 50 hm³ máx 25 km a jusante;
- A informação de rupturas históricas de barragens confirma estes fatos, indicando que uma grande percentagem das vítimas mortais ocorre nos primeiros 25 km, sendo que esta distância é ainda menor para as pequenas barragens.

Logo o trecho da análise definido para modelagem será compreendido entre a Reservatório da PCH Cidezal até a jusante da PCH Telegráfica com cerca de 97,08 km ao longo do Rio Juruena atendendo todas as recomendações nacionais (ANEEL e ANA) e internacionais.

As características da Usina com barragem de média altura (15 m), médio volume do reservatório (7,81 hm³) e vale de jusante aberto dissipando a onda em médio tempo indicam que o critério e o trecho de análise estão de acordo com o preconizado na bibliografia.

5.2.2 Geografia da região e geometria do rio

Foram lançados no software dados de seção transversal em distâncias conforme locais onde foram obtidos níveis de água e de acordo com as mudanças percebidas na geografia da região de forma a se obter maior fidelidade na simulação.

O desenho PAR-C-SER-001-00-22 – Seções Restituição apresentado no Anexo IV apresenta a localização das seções transversais obtidas pela restituição.



5.2.2.1 Cartografia

A restituição foi elaborada pela Globalgeo no ano de 2017, Trecho do Reservatório da PCH Cidezal até jusante da PCH Telegráfica, cerca de 209 km², conforme imagem abaixo:



O Modelo Digital de Elevação foi obtido pelo satélite TerraSAR, operado pela empresa AirBUS, com padrão de exatidão cartográfico Classe A na escala 1:25.000, ou seja, com curvas de 10 em 10 metros e curvas interpoladas de 5 em 5 metros. Oarquivo digital contém as imagens processadas (ortorretificadas, mosaicadas e realçadas), coloridas, composição das 4 bandas (R, G, B e IR) com resolução espacial de 150 cm, em formato GeoTIFF – 8 bits, projeção UTM 21S e datum SIRGAS 2000.

Já o trecho da PCH Jesuíta (reservatório até jusante da Barragem) foi elaborado na fase do estudo do Projeto Básico Revisado pela empresa PCE em janeiro de 2022, onde foi contratado a topografia para demarcação da área do reservatório pela empresa HES_ Projetos e Serviços Topográficos – Julho/2018 revisado em março/2019 com curvas de metro em metro.

5.2.2.2 Topografia

Os dados topográficos foram utilizados para calibração do fundo do rio no trecho estudado, variando o coeficiente de Manning para o fundo do rio. A Rural Tech executou as seguintes atividades em 2017:

 Mapeamento da área molhada por meio de tecnologia de ensonificação do leito com sonar monofeixe de todo o espelho d'agua do reservatório e braços;



- Integração do mapeamento da área molhada realizado com o mapeamento da área seca fornecida pelo contratante para elaboração do Modelo Digital do Terreno; e
- Definição das Curvas Cota x Área x Volume.

Todos estes dados estão apresentados no Anexo I – Documentos de Referência.

5.2.3 Geometria das barragens

5.2.3.1 Barragem Parecis – Estudada

Os detalhes das estruturas foram apresentados no item 3.1.

Para o lançamento de dados no software foram utilizadas as referências dos desenhos da Tabela 9.

Tabela 9 – Fontes da geometria da Barragem (Anexo I - Dados)

Item	Nº Documentos	Elaboração	Descrição/Legenda
1	ST-713-E-DE-G11-301-02	SPEC	Como construído – Arranjo Geral
2	ST-713-E-DE-G11-302-03	SPEC	Como construído – Arranjo Geral –Seções
3	ST-713-E-DE-B20-301-03	SPEC	Como construído – Barragem Maciço ME– Planta e Seção
4	ST-713-E-DE-B20-303-02	SPEC	Como construído – Barragem Maciço MD – Planta e Seção
5	ST-713-E-DE-B21-301-06	SPEC	Como construído – Barragem Instrumentação - Planta
6	ST-713-E-DE-B21-302-03	SPEC	Como construído – Barragem Instrumentação - Seções

5.2.3.2 Barragens Jusante

A jusante da Barragem Parecis, estão implantadas as Barragens de Rondon e Telegráfica que serão descritas abaixo:



5.2.3.2.1 PCH Rondon



Figura 25 – PCH Rondon

A PCH Rondon está localizada nos municípios de Campos de Júlio e Sapezal – MT, no rio Juruena.

O empreendimento possui potência instalada de 13 MW e seu reservatório tem área de 247 hectares.

A PCH Rondon consiste em estruturas dispostas ao longo de um eixo com uma extensão aproximada de 386,60 m, constituída pelas estruturas de barramento em terra/enrocamento, Vertedouro de comportas e adução por Tomada d'Água acoplada a Casa de Força com três unidades geradoras equipadas com turbinas do tipo Bulbo Open Pit de 4,33 MW cada.

Barragem

A PCH Rondon tem a Barragem de aterro de solo compactado com filtro nas ombreiras direita e esquerda do rio e Terra/Enrocamento no encontro com Casa de Força. Apresenta a maior altura de 18,00 m e cota de proteção na El. 299,30 m.

A Barragem de aterro de solo compactado com filtro apresenta taludes de montante de 1V:2,5H até El. 296,30 m e 1V:2,2H até El. 299,30 m. O talude de jusante de 1V:2,2H.

A Barragem de Terra/ Enrocamento na ombreira esquerda apresenta talude de montante de 1V: 1,3H. Os taludes de jusante de 1V:1,5H até El. 294,05 m e 1V:1,3H até El. 299,30 m.

Vertedouro

O Vertedouro é do tipo de superfície controlado por 3 comportas segmento de 5,20 x 5,60 (L x H) com soleira na EL. 292,10, dimensionado para extravasar a cheia de recorrência decamilenar equivalente a 493 m³/s, com sobrelevação de 1,00 m. Para manutenção das comportas



segmento têm-se uma ensecadeira na montante, que atende as três passagens d'água. O coroamento foi estabelecido na El. 299,40 m.

Reservatório

O nível de água normal de operação da PCH Rondon é igual a EL.297,50 m. O quadro e a figura a seguir apresentam a curva cota área volume do reservatório.

Quadro 6 – Curva Cota x Volume do Reservatório (Levantamento Rural Tech 2017)

TABE	TABELA - COTA X ÁREA X VOLUME – PCH RONDON									
Cota de Operação (m)	Área (ha)	Volume (10 ³ x m ³)								
297,38	247,52	13 474,50								
297,00	233,16	12 565,87								
296,50	218,81	11 436,46								
296,00	207,55	10 371,88								
295,50	198,09	9 358,11								
295,00	188,91	8 390,74								
294,00	171,72	6 590,95								
293,00	155,38	4 953,92								
292,00	134,96	3 494,54								
291,00	99,78	2 287,34								
290,00	44,13	1 605,37								
285,00	14,49	224,75								
280,00	0,09	0,20								




Figura 26 - PCH Rondon - Curva CAV



5.2.3.2.2 PCH Telegráfica



Figura 27 - PCH Telegráfica

A PCH Telegráfica está localizada nos municípios de Campos de Júlio e Sapezal – MT, no rio Juruena.

O empreendimento possui potência instalada de 30 MW e seu reservatório tem área de 76 hectares.

A PCH Telegráfica, consiste em estruturas dispostas ao longo de um eixo com uma extensão aproximada de 360 m, constituída pelas estruturas de barramento em terra/enrocamento, Vertedouro controlado com comportas tipo segmento e adução por Tomada d'Água acoplada a Casa de Força com três unidades geradoras equipadas com turbinas do tipo Kaplan S de Eixo Horizontal de 10 MW.

Barragem

A PCH Telegráfica tem a Barragem de aterro de solo compactado com filtro nas ombreiras direita e esquerda e Terra/Enrocamento nos encontros com o Vertedouro e com Casa de Força. Apresenta a maior altura de 32,00 m e cota de proteção na El. 291,60 m.

A Barragem de aterro de solo compactado com filtro apresenta taludes de montante de 1V:2,5H até El. 288,50 m e 1V :2,2H até El. 291,60 m. O talude de jusante de 1V:2,2H.

As barragens de Terra/Enrocamento nas ombreiras direita e esquerda apresentam taludes de montante e jusante de 1V:1,3H.

Vertedouro

O Vertedouro é do tipo de superfície controlado por 3 comportas segmento de 5,20 x 7,00 (L x H) com soleira na EL. 284,30, dimensionado para extravasar a cheia de recorrência decamilenar equivalente a 508 m³/s, com sobrelevação de 1,10 m. Para manutenção das comportas



segmento têm-se uma comporta ensecadeira, que atende as três passagens d'água. O coroamento foi estabelecido na El. 291,70 m.

Reservatório

O nível de água normal de operação da PCH Telegráfica é igual a EL.289,50 m. O quadro e a figura a seguir apresentam a curva cota área volume do reservatório.

Quadro 7 – Curva Cota x Volume do Reservatório (Levantamento Rural Tech 2017)

TABELA - COTA X ÁREA X VOLUME – PCH Telegráfica								
Cota de Operação (m)	Área (ha)	Volume (10 ³ x m ³)						
289,40	75,83	4 348,39						
289,00	66,46	4 069,99						
288,50	61,87	3 749,55						
288,00	58,07	3 449,89						
287,50	54,77	3 168,00						
287,00	51,34	2 902,37						
286,50	46,19	2 658,58						
286,00	41,93	2 439,15						
285,50	38,75	2 237,82						
285,00	35,93	2 051,20						
284,00	30,38	1 720,31						
283,00	25,39	1 441,77						
282,00	20,51	1 212,51						
281,00	17,63	1 023,48						
280,00	15,73	856,54						
275,00	7,79	290,10						
270,00	2,16	55,16						
265,00	0,17	2,23						




Figura 28 – PCH Telegráfica – Curva CAV



5.2.4 Hidrograma de Cheias

Este item tem por finalidade apresentar os estudos hidrológicos realizados para a obtenção do Hidrograma de Cheias para os diferentes tempos de recorrência calculados em relação a área da bacia hidrográfica obtida no eixo do barramento da PCH Parecis, localizada no Rio Juruena e apresentar o resultado da atualização da vazão máxima e capacidade de vazão do Vertedouro para as novas vazões definidas na Revisão Periódica de Segurança.

5.2.4.1 Definição das Vazões Máximas na PCH Parecis

Os estudos hidrológicos realizados permitiram a obtenção da vazão máxima média diária ao longo de todos os meses do período de estudo para o local da barragem da PCH Parecis. Os valores estão indicados na Tabela 10 abaixo com destaque ao mês em que ocorre o maior valor anual de vazão e indicado na última coluna (máximo).

Tabela 10 – Vazão Máxima Média Diária – PCH Parecis

Vazão Máxima Diária Mensal - PCH Parecis (m³/s)

	Vazao Maxima Diaria Mensai - PCH Parecis (m/s)												
Ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Máximo
1978	192,73	231,96	250,95	225,76	211,39	189,49	160,88	155,45	154,64	175,41	171,84	226,88	250,95
1979	234,80	259,19	293,85	285,17	231,39	198,33	177,20	165,23	172,73	166,98	193,66	200,22	293,85
1980	227,44	254,47	266,94	256,24	219,08	178,10	165,67	158,32	157,50	151,80	181,72	203,05	266,94
1981	231,39	231,39	259,79	255,06	213,03	170,95	159,58	151,40	144,98	169,63	203,52	199,27	259,79
1982	252,71	254,47	272,36	260,97	185,36	151,80	135,55	137,50	189,49	187,65	175,41	193,20	272,36
1983	213,57	221,30	249,78	226,88	200,22	185,36	163,92	153,42	147,38	163,49	184,90	220,19	249,78
1984	206,50	212,48	231,39	222,41	205,42	178,55	160,88	159,14	157,91	178,10	178,10	189,03	231,39
1985	217,97	215,77	234,80	222,41	208,12	171,84	159,58	153,42	154,23	171,84	176,75	191,81	234,80
1986	246,29	245,71	235,94	235,94	202,10	183,54	164,36	158,73	159,14	158,73	175,41	182,63	246,29
1987	193,66	218,53	235,94	201,16	190,88	159,58	150,59	141,81	138,67	151,40	189,79	193,18	235,94
1988	238,82	247,31	267,91	258,62	221,15	196,11	175,96	162,99	158,73	162,07	190,27	206,99	267,91
1989	236,72	276,77	290,83	259,71	255,37	195,13	190,75	178,79	170,82	175,02	175,96	185,51	290,83
1990	222,18	248,38	266,26	224,24	193,67	171,28	160,25	152,76	165,58	173,21	172,20	176,34	266,26
1991	196,06	204,97	206,28	205,89	189,78	180,44	172,80	168,22	165,58	168,50	178,32	186,89	206,28
1992	213,02	224,75	222,69	226,30	204,00	173,62	157,23	153,13	168,50	163,44	181,63	201,03	226,30
1993	215,30	233,89	259,11	249,54	205,94	196,83	184,81	173,25	165,79	168,75	171,74	194,39	259,11
1994	217,90	232,34	244,80	255,91	214,44	181,68	174,76	165,06	156,40	162,14	166,53	189,56	255,91
1995	244,80	302,14	298,74	273,73	236,99	203,43	196,01	189,56	185,59	192,77	215,30	243,23	302,14
1996	220,52	213,58	249,54	217,03	203,43	193,58	185,59	187,17	181,68	193,58	204,26	197,65	249,54
1997	205,10	215,30	233,89	226,20	216,17	201,77	188,76	183,24	188,76	187,17	184,81	194,39	233,89
1998	208,47	220,52	229,26	217,03	198,47	191,96	182,46	180,90	174,76	187,17	198,47	197,65	229,26
1999	213,58	195,20	213,58	196,01	188,76	175,52	175,52	167,27	173,25	171,74	182,46	186,38	213,58
2000	180,13	188,76	211,87	204,26	192,77	175,52	170,24	167,27	171,74	179,35	177,82	180,90	211,87
2001	196,83	198,47	197,65	195,20	177,05	174,76	167,27	167,27	174,76	170,24	179,35	184,02	198,47
2002	180,13	198,47	193,58	185,59	174,00	168,75	162,14	161,41	161,41	161,41	164,32	179,35	198,47
2003	196,83	193,58	195,20	206,78	184,02	187,17	168,01	161,41	159,97	166,53	176,28	175,52	206,78
2004	178,58	199,29	186,38	185,59	174,76	166,53	164,32	157,82	158,54	159,97	171,74	167,27	199,29
2005	185,59	177,05	184,81	180,90	168,01	165,79	160,69	154,98	168,75	161,41	160,69	170,24	185,59
2006	186,38	187,97	188,76	198,47	174,76	165,79	165,06	158,54	162,14	173,25	175,52	182,46	198,47
2007	197,65	201,77	208,47	192,77	172,49	165,79	161,41	161,41	156,40	165,79	170,99	175,52	208,47



Vozão	Mávima	Diária	Manaal	DCL	Dorocio	(m3/a)
vazao	waxima	Diaria	Mensal	- PCH	Parecis	(m ³ /S)

Ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Máximo
2008	182,46	188,76	193,58	195,20	173,25	164,32	162,14	158,54	155,69	162,87	167,27	177,05	195,20
2009	177,05	186,38	193,58	185,59	174,76	164,32	156,40	156,40	159,97	160,69	174,76	173,25	193,58
2010	182,46	236,99	193,63	160,69	150,78	152,17	152,17	146,65	146,65	157,82	153,57	162,14	236,99
2011	196,95	185,94	196,95	227,73	165,06	156,40	150,78	150,78	145,97	153,57	162,87	162,87	227,73
2012	171,98	180,52	183,76	174,10	156,40	156,40	154,28	146,65	146,65	162,14	159,25	184,85	184,85
2013	184,85	205,94	178,37	174,10	163,59	157,11	154,98	147,34	144,62	148,71	150,78	157,82	205,94
2014	162,14	196,95	224,35	215,07	233,89	193,63	165,79	157,82	157,82	158,54	165,06	166,53	233,89
2015	174,87	178,43	178,83	182,45	183,26	170,58	164,10	164,10	158,52	159,62	187,50	158,89	187,50
2016	173,69	191,62	187,50	187,50	176,05	160,73	153,07	153,43	157,78	150,58	152,71	181,64	191,62
2017	165,61	184,58	182,86	175,26	167,12	156,32	154,15	153,79	145,32	153,43	159,25	174,08	184,58
2018	180,44	193,39	213,34	209,05	182,45	166,36	164,10	163,34	156,69	174,08	177,24	207,83	213,34
2019	177,24	176,45	227,70	188,09	185,75	174,87	163,34	162,59	159,99	169,81	177,64	183,26	227,70
2020	178,43	205,39	268,10	204,16		149,15	162,59	159,25	152,36	159,25	152,71	149,16	268,10
2021	157,77	203,33	222,63	185,23	160,41	139,57	127,47	119,05	122,50				222,63
Média	200,40	214,10	225,60	214,00	192,69	174,11	164,72	159,70	160,37	167,20	176,06	186,37	302,14

A tabela indica um comportamento homogêneo em relação a ocorrência de vazões de enchente com todas as máximas anuais entre novembro e maio, reproduzindo as características de chuvas na região. Os meses com maior ocorrência de cheias foram março (24), fevereiro (9) e abril (6) com 88,64% das ocorrências nesses três meses. A Tabela 11 apresenta o mês de ocorrência da máxima cheia anual para o todo o período de dados.

Tabela 11 – Mês de Ocorrência de Máximas Cheia Anuais

Mês	Cheias		
jan	2		
fev	9		
mar	24		
abr	6		

Mês	Cheias
mai	1
jun	0
jul	0
ago	0

Mês	Cheias
set	0
out	0
nov	1
dez	1

Com os valores de vazão máxima anual disponíveis foram calculadas as vazões extremas que para a PCH Parecis foi realizado pela distribuição de Gumbel, devido a assimetria menor que 1,5. Os resultados obtidos também estão indicados na Tabela 12 abaixo.

Tabela 12 – Vazões Máximas para diversos Tempos de Recorrência e Parâmetros Cálculo

Vazão Máx	Parecis
TR anos	(m^3/s)
5	248,90
10	267,47
20	285,28
50	308,34
100	325,62
500	365 <i>,</i> 55
1.000	382,71
10.000	439,70

Distribuição Gumbel						
Parametros Parec						
Média	230,09					
Assimetria	0,42					
Desvio Padrão	31,73					
alfa	24,75					
mi	211,78					



Para o cálculo da vazão instantânea, ou vazão de pico, é necessário realizar a correção das vazões máximas diárias pelo coeficiente de Fuller, que está relacionado a área da bacia hidrográfica. Na PCH Parecis com a área de drenagem de 5.455 km² o coeficiente de Fuller resultante é de 1,197, ou seja, a vazão de pico é 1,197 vezes a vazão média diária. A Tabela 13 indica a vazão máxima instantânea para os diversos tempos de recorrência (TR).

Tabela 13 – Vazão Máxima Instantânea para diferentes TR – PCH Parecis

Vazão Máx	Parecis
inst TR anos	(m³/s)
5	297,87
10	320,10
20	341,42
50	369,01
100	389,69
500	437,47
1.000	458,01
10.000	526,22

A dren km² 5.455

Coeficiente Fuller 1,197

No Gráfico 1 onde estão plotadas em escala logarítmica para o eixo x, tempo de recorrência, as vazões de cheia normal e as máximas os diversos tempos de recorrência.




Gráfico 1 – Vazão e Tempo de Recorrência



5.2.4.2 Hidrograma de Cheias

Para calcular o efeito das cheias e da ruptura da Barragem na topografia da área de influência da PCH Parecis foi utilizada a metodologia do hidrograma unitário adimensional calculado para o local da usina, baseado nas 15 maiores cheias registradas. Para a bacia do rio Juruena foi estimado o tempo de concentração da cheia em 108 horas com a dissipação em 120 horas. Assim sendo o período de estudo se inicia em 12 horas e segue de 24 em 24 horas até 228 horas. Na Tabela 14 abaixo tem-se os valores das 15 maiores cheias na bacia do rio Juruena definidas para a usina.

Tabela 14 – 15 maiores cheias no local do Barramento da PCH Parecis

Ano	Q (m³/s)
1995	302,14
1979	293,85
1989	290,83
1982	272,36
2020	268,10

Ano	Q (m³/s)		
1988	267,91		
1980	266,94		
1990	266,26		
1981	259,79		
1993	259,11		

Ano	Q (m³/s)		
1994	255,91		
1978	250,95		
1983	249,78		
1996	249,54		
1986	246,29		

O processo de obtenção do hidrograma consiste em selecionar as 15 maiores cheias, selecionar os dados considerando o pico da cheia em 108 horas e nos dados de vazão diária recuar até o momento 12 horas e avançar até o momento 228 horas lançando os dados de vazão de 24 em 24 horas. Na Tabela 15 abaixo estão os valores obtidos da tabela de vazão diária.

Tabela 15 – Desenvolvimento das vazões ao longo do período do hidrograma

Horas	12	36	60	84	108	132	156	180	204	228
	281,97	291,99	297,05	300,44	302,14	300,44	298,74	297,05	295,36	293,67
	288,26	290,12	291,98	293,22	293,85	293,85	291,36	289,50	288,26	285,17
	277,33	282,92	287,43	290,26	290,83	289,13	286,86	285,17	283,48	280,68
	264,55	265,74	267,54	270,55	272,36	272,36	271,15	270,55	270,55	268,74
	234,42	235,70	255,83	258,88	268,10	263,78	258,27	247,07	236,05	223,50
	260,25	262,43	263,52	267,36	267,91	266,26	263,52	258,62	255,91	253,75
	262,76	263,35	263,95	265,74	266,94	266,34	265,74	263,95	262,76	260,97
Q (m ³ /s)	241,46	248,38	252,13	258,08	266,26	265,17	262,98	258,62	254,83	248,91
	253,88	253,88	255,06	257,42	259,79	259,19	256,83	255,06	255,06	254,47
	243,23	254,31	252,72	255,91	259,11	257,51	252,72	246,38	243,23	240,10
	235,43	240,10	244,80	251,13	255,91	255,91	252,72	247,96	246,38	244,80
	241,67	243,98	245,71	248,04	250,95	249,78	246,87	242,24	237,65	234,80
	233,66	238,80	245,13	249,20	249,78	247,45	242,82	238,80	235,37	234,23
	230,80	238,54	241,67	247,96	249,54	232,34	217,03	217,03	217,03	216,17
	233,66	238,22	243,40	245,71	246,29	244,55	244,55	242,82	241,09	239,94

Os valores da vazão do momento entre 12 e 228 horas são divididos pelo valor do pico da cheia correspondente que está em 108 horas e lançados na tabela dos valores de cheia adimensional onde o valor do pico corresponde ao coeficiente de Füller, que no caso foi calculado para a área da bacia hidrográfica no local da usina é de 5.455 km². Na Tabela 16 abaixo apresenta os valores adimensionais para as 15 maiores distribuições de vazão na bacia e a média das distribuições para um mesmo período de horas.



O Gráfico 2 mostra a distribuição adimensional das vazões ao longo das 228 horas do hidrograma. No Gráfico 3 apresenta o hidrograma médio obtido através das médias de todos os adimensionais para um mesmo período do hidrograma. A distribuição da média é a mais importante para o cálculo do hidrograma de cheia pois como pode-se observar algumas vazões possuem variação diferente do esperado, isso pode ser explicado por picos de chuva em intervalos variados que fazem com que a vazão também ocorra em picos. Realizando a média das 15 maiores vazões esses picos se distribuem e resultam em um hidrograma mais uniforme. Importante observar que os valores médios do hidrograma estão muito próximos com pouca variação ao longo do período o que demonstra a regularidade da vazão no rio Juruena, fato esse devido as características geológicas da região com grande permanência de vazões.

Horas	12	36	60	84	108	132	156	180	204	228
	0,933	0,966	0,983	0,994	1,197	0,994	0,989	0,983	0,978	0,972
	0,981	0,987	0,994	0,998	1,197	1,000	0,992	0,985	0,981	0,970
	0,954	0,973	0,988	0,998	1,197	0,994	0,986	0,981	0,975	0,965
	0,971	0,976	0,982	0,993	1,197	1,000	0,996	0,993	0,993	0,987
	0,874	0,879	0,954	0,966	1,197	0,984	0,963	0,922	0,880	0,834
	0,971	0,980	0,984	0,998	1,197	0,994	0,984	0,965	0,955	0,947
	0,984	0,987	0,989	0,996	1,197	0,998	0,996	0,989	0,984	0,978
Q ADM	0,907	0,933	0,947	0,969	1,197	0,996	0,988	0,971	0,957	0,935
	0,977	0,977	0,982	0,991	1,197	0,998	0,989	0,982	0,982	0,980
	0,939	0,981	0,975	0,988	1,197	0,994	0,975	0,951	0,939	0,927
	0,920	0,938	0,957	0,981	1,197	1,000	0,988	0,969	0,963	0,957
	0,963	0,972	0,979	0,988	1,197	0,995	0,984	0,965	0,947	0,936
	0,935	0,956	0,981	0,998	1,197	0,991	0,972	0,956	0,942	0,938
	0,925	0,956	0,968	0,994	1,197	0,931	0,870	0,870	0,870	0,866
	0,949	0,967	0,988	0,998	1,197	0,993	0,993	0,986	0,979	0,974
Horas	12	36	60	84	108	132	156	180	204	228
Média	0,946	0,962	0,977	0,990	1,197	0,991	0,977	0,965	0,955	0,944

Tabela 16 – Distribuição adimensional de vazões




Gráfico 2 - Hidrograma de Cheia adimensional






Gráfico 3 – Hidrograma Médio Cheia adimensional PCH Parecis

Para a obtenção do hidrograma final de cheia para os diferentes tempos de recorrência se utiliza os valores de cheia normal em cada tempo de recorrência e multiplicamos pelo valor do hidrograma médio no correspondente ao período com interpolação para as vazões de hora em hora obtendo-se assim as vazões ao longo de todo o período estimado para o hidrograma e para todos os tempos de recorrência determinados.

A Tabela 17 apresenta o hidrograma de cheias para o rio Juruena no local da PCH Parecis para os tempos de recorrência de 5, 10, 20, 50, 100, 500, 1.000 e 10.000 anos. O

		Hidrogran	nas de Che	ias Para Di	ferentes Te	empos de R	Recorrência	- PCH Pare	ecis		
Dias	horas	0.44	5	10	20	50	100	500	1.000	10.000	
Dias	horas	Q Adm	248,90	267,47	285,28	308,34	325,62	365,55	382,71	439,70	
	12	0,946	235,36	252,92	269,77	291,57	307,91	345,66	361,89	415,79	
	13	0,946	235,53	253,10	269,96	291,78	308,13	345,91	362,15	416,09	
	14	0,947	235,70	253,29	270,15	291,99	308,35	346,16	362,41	416,38	
	15	0,948	235,87	253,47	270,35	292,20	308,57	346,41	362,67	416,68	
	16	0,948	236,04	253,65	270,54	292,41	308,79	346,66	362,93	416,98	
	17	0,949	236,21	253,83	270,74	292,62	309,01	346,90	363,19	417,28	
Dia 01	18	0,950	236,38	254,01	270,93	292,83	309,23	347,15	363,45	417,58	
Dia U1	19	0,950	236,55	254,19	271,12	293,04	309,46	347,40	363,71	417,88	
	20	0,951	236,71	0,00	271,32	293,24	309,68	347,65	363,97	418,18	
	21	0,952	236,88	0,00	271,51	293,45	309,90	347,90	364,23	418,47	
	22	0,952	237,05	0,00	271,70	293,66	310,12	348,15	364,49	418,77	
	23	0,953	237,22	0,00	271,90	293,87	310,34	348,39	364,75	419,07	
	24	0,954	237,39	0,00	272,09	294,08	310,56	348,64	365,01	419,37	
	1	0,954	237,56	0,00	272,29	294,29	310,78	348,89	365,27	419,67	

Tabela 17 – Hidrograma de Cheias PCH Parecis



		Hidrogran	nas de Che	ias Para Di	ferentes Te	empos de R	Recorrência	- PCH Pare	ecis	
			5	10	20	50	100	500	1.000	10.000
Dias	horas	Q Adm	248,90	267,47	285,28	308,34	325,62	365,55	382,71	439,70
	2	0,955	237,73	0,00	272,48	294,50	311,00	349,14	365,53	419,97
	3	0,956	237,90	0,00	272,67	294,71	311,23	349,39	365,79	420,27
	4	0,956	238,07	0,00	272,87	294,92	311,45	349,64	366,05	420,57
	5	0,957	238,24	0,00	273,06	295,13	311,67	349,88	366,31	420,86
	6	0,958	238,40	0,00	273,25	295,34	311,89	350,13	366,57	421,16
	7	0,959	238,57	0,00	273,45	295,55	312,11	350,38	366,83	421,46
	8	0,959	238,74	0,00	273,64	295,76	312,33	350,63	367,09	421,76
	9	0,960	238,91	0,00	273,84	295,97	312,55	350,88	367,35	422,06
	10	0,961	239,08	0,00	274,03	296,18	312,77	351,13	367,61	422,36
	11	0,961	239,25	257,10	274,22	296,39	312,99	351,37	367,87	422,66
	12	0,962	239,42	257,28	274,42	296,60	313,22	351,62	368,13	422,95
	13	0,963	239,57	257,45	274,59	296,79	313,42	351,85	368,37	423,23
	14	0,963	239,73	257,61	274,77	296,98	313,62	352,08	368,61	423,50
	15	0,964	239,88	257,78	274,95	297,17	313,82	352,30	368,85	423,77
	16	0,964	240,04	257,95	275,12	297,36	314,02	352,53	369,08	424,05
	17	0,965	240,19	258,11	275,30	297,55	314,23	352,76	369,32	424,32
	18	0,966	240,35	258,28	275,48	297,74	314,43	352,98	369,56	424,59
	19	0,966	240,50	258,44	275,66	297,93	314,63	353,21	369,79	424,86
	20	0,967	240,65	258,61	275,83	298,13	314,83	353,44	370,03	425,14
	21	0,967	240,81	258,78	276,01	298,32	315,03	353,66	370,27	425,41
	22	0,968	240,96	258,94	276,19	298,51	315,24	353,89	370,51	425,68
	23	0,969	241,12	259,11	276,36	298,70	315,44	354,12	370,74	425,95
Dia 02	24	0,969	241,27	259,27	276,54	298,89	315,64	354,34	370,98	426,23
	1	0,970	241,43	259,44	276,72	299,08	315,84	354,57	371,22	426,50
	2	0,971	241,58	259,60	276,89	299,27	316,04	354,80	371,46	426,77
	3	0,971	241,73	259,77	277,07	299,46	316,24	355,02	371,69	427,04
	4	0,972	241,89	259,94	277,25	299,66	316,45	355,25	371,93	427,32
	5	0,972	242,04	260,10	277,42	299,85	316,65	355,48	372,17	427,59
	6	0,973	242,20	260,27	277,60	300,04	316,85	355,70	372,41	427,86
	7	0,974	242,35	260,43	277,78	300,23	317,05	355,93	372,64	428,14
	8	0,974	242,51	260,60	277,96	300,42	317,25	356,16	372,88	428,41
	9	0,975	242,66	260,77	278,13	300,61	317,46	356,38	373,12	428,68
	10	0,976	242,81	260,93	278,31	300,80	317,66	356,61	373,35	428,95
	11	0,976	242,97	261,10	278,49	300,99	317,86	356,84	373,59	429,23
	12	0,977	243,12	261,26	278,66	301,18	318,06	357,06	373,83	429,50
	13	0,977	243,26	261,41	278,82	301,35	318,24	357,26	374,04	429,74
	14	0,978	243,40	261,56	278,98	301,52	318,42	357,46	374,25	429,98
	15	0,978	243,53	261,70	279,13	301,69	318,60	357,66	374,46	430,22
	16	0,979	243,67	261,85	279,29	301,86	318,78	357,86	374,67	430,46
	17	0,980	243,81	262,00	279,44	302,03	318,95	358,06	374,88	430,70
	18	0,980	243,94	262,14	279,60	302,20	319,13	358,26	375,09	430,94
Dia 03	19	0,981	244,08	262,29	279,76	302,37	319,31	358,46	375,30	431,18
	20	0,981	244,21	262,44	279,91	302,54	319,49	358,66	375,51	431,43
	21	0,982	244,35	262,58	280,07	302,71	319,67	358,87	375,72	431,67
	22	0,982	244,49	262,73	280,23	302,87	319,85	359,07	375,93	431,91
	23	0,983	244,62	262,87	280,38	303,04	320,02	359,27	376,14	432,15
	24	0,983	244,76	263,02	280,54	303,21	320,20	359,47	376,35	432,39
	1	0,984	244,90	263,17	280,69	303,38	320,38	359,67	376,56	432,63
		· ·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· · · · · ·	· ·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	·	•	· ·	i '



		Hidrogran	nas de Che	ias Para Di	ferentes Te	empos de R	Recorrência	- PCH Pare	ecis	
			5	10	20	50	100	500	1.000	10.000
Dias	horas	Q Adm	248,90	267,47	285,28	308,34	325,62	365,55	382,71	439,70
	2	0,984	245,03	263,31	280,85	303,55	320,56	359,87	376,76	432,87
	3	0,985	245,17	263,46	281,01	303,72	320,74	360,07	376,97	433,11
	4	0,986	245,31	263,61	281,16	303,89	320,92	360,27	377,18	433,35
	5	0,986	245,44	263,75	281,32	304,06	321,09	360,47	377,39	433,59
	6	0,987	245,58	263,90	281,48	304,23	321,27	360,67	377,60	433,83
	7	0,987	245,71	264,05	281,63	304,39	321,45	360,87	377,81	434,08
	8	0,988	245,85	264,19	281,79	304,56	321,63	361,07	378,02	434,32
	9	0,988	245,99	264,34	281,94	304,73	321,81	361,27	378,23	434,56
	10	0,989	246,12	264,49	282,10	304,90	321,99	361,47	378,44	434,80
	11	0,989	246,26	264,63	282,26	305,07	322,16	361,67	378,65	435,04
	12	0,990	246,40	264,78	282,41	305,24	322,34	361,87	378,86	435,28
	13	0,999	248,54	267,08	284,87	307,90	325,15	365,02	382,16	439,07
	14	1,007	250,69	269,39	287,33	310,55	327,96	368,17	385,46	442,86
	15	1,016	252,83	271,69	289,79	313,21	330,76	371,32	388,76	446,65
	16	1,024	254,98	274,00	292,25	315,87	333,57	374,47	392,05	450,44
	17	1,033	257,12	276,30	294,71	318,52	336,37	377,62	395,35	454,23
	18	1,042	259,27	278,61	297,16	321,18	339,18	380,77	398,65	458,01
	19	1,050	261,41	280,91	299,62	323,84	341,99	383,92	401,95	461,80
	20	1,059	263,56	283,22	302,08	326,50	344,79	387,07	405,25	465,59
	21	1,067	265,70	285,52	304,54	329,15	347,60	390,22	408,54	469,38
	22	1,076	267,84	287,83	307,00	331,81	350,40	393,37	411,84	473,17
	23	1,085	269,99	290,13	309,46	334,47	353,21	396,52	415,14	476,96
Dia 04	24	1,093	272,13	292,44	311,91	337,12	356,02	399,67	418,44	480,75
	1	1,102	274,28	294,74	314,37	339,78	358,82	402,82	421,73	484,54
	2	1,111	276,42	297,05	316,83	342,44	361,63	405,97	425,03	488,33
	3	1,119	278,57	299,35	319,29	345,10	364,43	409,12	428,33	492,12
	4	1,128	280,71	301,66	321,75	347,75	367,24	412,27	431,63	495,91
	5	1,136	282,86	303,96	324,21	350,41	370,04	415,42	434,93	499,69
	6	1,145	285,00	306,27	326,66	353,07	372,85	418,57	438,22	503,48
	7	1,154	287,15	308,57	329,12	355,72	375,66	421,72	441,52	507,27
	8	1,162	289,29	310,88	331,58	358,38	378,46	424,87	444,82	511,06
	9	1,171	291,44	313,18	334,04	361,04	381,27	428,02	448,12	514,85
	10	1,180	293,58	315,49	336,50	363,69	384,07	431,17	451,42	518,64
	11	1,188	295,73	317,79	338,96	366,35	386,88	434,32	454,71	522,43
	12	1,197	297,87	320,10	341,42	369,01	389,69	437,47	458,01	526,22
	13	1,188	295,74	317,80	338,97	366,36	386,89	434,33	454,73	522,44
	14	1,180	293,60	315,51	336,52	363,72	384,10	431,19	451,44	518,67
	15	1,171	291,46	313,21	334,07	361,07	381,30	428,06	448,16	514,90
	16	1,162	289,33	310,91	331,62	358,42	378,51	424,92	444,87	511,12
	17	1,154	287,19	308,62	329,17	355,78	375,71	421,78	441,59	507,35
Dia 05	18	1,145	285,05	306,32	326,72	353,13	372,92	418,64	438,30	503,57
	19	1,137	282,92	304,03	324,27	350,48	370,12	415,51	435,02	499,80
	20	1,128	280,78	301,73	321,83	347,84	367,33	412,37	431,73	496,03
	21	1,120	278,65	299,44	319,38	345,19	364,53	409,23	428,45	492,25
	22	1,111	276,51	297,14	316,93	342,54	361,74	406,09	425,16	488,48
	23	1,102	274,37	294,84	314,48	339,90	358,94	402,96	421,88	484,70
	24	1,094	272,24	292,55	312,03	337,25	356,15	399,82	418,59	480,93
	1	1,085	270,10	290,25	309,58	334,60	353,35	396,68	415,31	477,16
		.,	1 -,	,	,	,00	,	,		,



Dia 07 243,30 261,45 278,86 301,40 318,29 357,32 374,10 429,80 13 0,977 243,16 261,30 278,71 301,23 318,11 357,12 373,89 429,57 14 0,976 243,03 261,16 278,55 301,07 317,94 356,92 373,68 429,33 15 0,976 242,89 261,02 278,40 300,90 317,76 356,72 373,47 429,09 16 0,975 242,76 260,87 278,24 300,73 317,58 356,53 373,27 428,85 17 0,975 242,62 260,73 278,09 300,57 317,41 356,33 373,06 428,62 18 0,974 242,49 260,58 277,94 300,40 317,23 356,13 372,85 428,14 20 0,973 242,22 260,29 277,63 300,07 316,88 355,74 372,44 427,90 21			Hidrogran	nas de Che	ias Para Di	ferentes Te	empos de R	Recorrência	- PCH Pare	ecis	
Noras			- Indiogram		1		•	1		1	10.000
Part	Dias	horas	Q Adm								
Name		2	1.077								,
Hear											
S											
Fig.											
T											
R											
Part										-	
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											,
Part											
Dia 06 20											
Dia 06 21											
Dia 06 22										-	
Dia 06 23											
Dia Of 24											
1 0,984 244,81 263,08 280,60 303,28 320,27 359,54 376,42 432,48 2 0,983 244,67 262,93 280,44 303,10 320,09 359,34 376,21 432,24 3 0,982 244,54 262,78 280,28 302,93 319,91 359,14 376,00 431,99 4 0,982 244,40 262,63 280,12 302,76 319,73 358,93 375,79 431,75 5 0,981 244,26 262,48 279,97 302,59 319,55 358,73 375,58 431,51 6 0,981 244,12 262,34 279,81 302,42 319,37 358,53 375,37 431,26 7 0,980 243,85 262,04 279,49 302,08 319,01 358,13 374,94 430,78 9 0,979 243,57 261,74 279,18 301,74 318,65 357,72 374,73 430,29 <td< td=""><td>Dia 06</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td<>	Dia 06										
2 0,983 244,67 262,93 280,44 303,10 320,09 359,34 376,21 432,24 3 0,982 244,54 262,78 280,28 302,93 319,91 359,14 376,00 431,99 4 0,982 244,40 262,63 280,12 302,76 319,73 358,93 375,79 431,75 5 0,981 244,26 262,48 279,97 302,59 319,55 358,73 375,58 431,51 6 0,981 244,12 262,34 279,81 302,42 319,37 358,53 375,37 431,26 7 0,980 243,98 262,19 279,65 302,25 319,19 358,33 375,15 431,02 8 0,980 243,85 262,04 279,49 302,08 319,01 358,13 374,94 430,78 9 0,979 243,71 261,89 279,33 301,91 318,83 357,92 374,73 430,53 10 0,979 243,57 261,74 279,18 301,74 318,65 357,72 374,52 430,29 11 0,978 243,43 261,60 279,02 301,57 318,47 357,52 374,31 430,05 12 0,977 243,30 261,45 278,86 301,40 318,29 357,32 374,10 429,80 13 0,977 243,16 261,30 278,71 301,23 318,11 357,12 373,89 429,57 14 0,976 243,03 261,16 278,55 301,07 317,94 356,92 373,68 429,33 15 0,976 242,89 261,02 278,40 300,90 317,76 356,72 373,47 429,09 16 0,975 242,62 260,73 278,24 300,73 317,58 356,33 373,27 428,85 17 0,975 242,62 260,73 278,09 300,57 317,41 356,33 373,06 428,62 18 0,974 242,49 260,58 277,94 300,40 317,23 356,13 372,85 428,38 19 0,974 242,49 260,58 277,94 300,40 317,23 356,13 372,85 428,38 19 0,973 242,22 260,29 277,63 300,07 316,88 355,74 372,44 427,90 21 0,973 242,09 260,15 277,47 299,90 316,70 355,54 372,23 427,66 22 0,972 241,95 260,00 277,32 299,73 316,53 355,14 371,82 427,19 23 0,972 241,82 259,86 277,16 299,57 316,35 355,14 371,82 427,19 24 25 25 25 25 25 25 25											
3 0,982 244,54 262,78 280,28 302,93 319,91 359,14 376,00 431,99 4 0,982 244,40 262,63 280,12 302,76 319,73 358,93 375,79 431,75 5 0,981 244,26 262,48 279,97 302,59 319,55 358,73 375,58 431,51 6 0,981 244,12 262,34 279,81 302,42 319,37 358,53 375,37 431,26 7 0,980 243,98 262,19 279,65 302,25 319,19 358,33 375,15 431,02 8 0,980 243,85 262,04 279,49 302,08 319,01 358,13 374,94 430,78 9 0,979 243,71 261,89 279,33 301,91 318,83 357,92 374,73 430,53 10 0,979 243,57 261,74 279,18 301,74 318,65 357,72 374,52 430,29 11 0,978 243,43 261,60 279,02 301,57 318,47 357,52 374,31 430,05 12 0,977 243,30 261,45 278,86 301,40 318,29 357,32 374,10 429,80 13 0,977 243,16 261,30 278,71 301,23 318,11 357,12 373,89 429,57 14 0,976 243,03 261,16 278,55 301,07 317,94 356,92 373,68 429,33 15 0,976 242,89 261,02 278,40 300,90 317,76 356,72 373,47 429,09 16 0,975 242,76 260,87 278,24 300,73 317,54 356,33 373,06 428,62 18 0,974 242,49 260,58 277,94 300,40 317,23 356,13 372,85 428,38 19 0,974 242,49 260,58 277,94 300,40 317,23 356,13 372,85 428,14 20 0,973 242,22 260,29 277,63 300,07 316,88 355,74 372,44 427,90 21 0,973 242,09 260,15 277,47 299,90 316,70 355,34 372,03 427,43 23 0,972 241,82 259,86 277,16 299,57 316,35 355,14 371,82 427,19											
A											
S											
6 0,981 244,12 262,34 279,81 302,42 319,37 358,53 375,37 431,26 7 0,980 243,98 262,19 279,65 302,25 319,19 358,33 375,15 431,02 8 0,980 243,85 262,04 279,49 302,08 319,01 358,13 374,94 430,78 9 0,979 243,71 261,89 279,33 301,91 318,83 357,92 374,73 430,53 10 0,979 243,57 261,74 279,18 301,74 318,65 357,72 374,52 430,29 11 0,978 243,43 261,60 279,02 301,57 318,47 357,52 374,31 430,05 12 0,977 243,16 261,30 278,71 301,23 318,11 357,12 373,89 429,57 14 0,976 243,03 261,16 278,55 301,07 317,94 356,92 373,68 429,33											
7 0,980 243,98 262,19 279,65 302,25 319,19 358,33 375,15 431,02 8 0,980 243,85 262,04 279,49 302,08 319,01 358,13 374,94 430,78 9 0,979 243,71 261,89 279,33 301,91 318,83 357,92 374,73 430,53 10 0,979 243,57 261,74 279,18 301,74 318,65 357,72 374,52 430,29 11 0,978 243,43 261,60 279,02 301,57 318,47 357,52 374,31 430,05 12 0,977 243,30 261,45 278,86 301,40 318,29 357,32 374,10 429,80 13 0,977 243,16 261,30 278,71 301,23 318,11 357,12 373,88 429,33 15 0,976 242,89 261,02 278,40 300,90 317,76 356,72 373,47 429,09											
8 0,980 243,85 262,04 279,49 302,08 319,01 358,13 374,94 430,78 9 0,979 243,71 261,89 279,33 301,91 318,83 357,92 374,73 430,53 10 0,979 243,57 261,74 279,18 301,74 318,65 357,72 374,52 430,29 11 0,978 243,43 261,60 279,02 301,57 318,47 357,52 374,31 430,05 12 0,977 243,30 261,45 278,86 301,40 318,29 357,32 374,10 429,80 13 0,977 243,16 261,30 278,71 301,23 318,11 357,12 373,89 429,57 14 0,976 242,89 261,02 278,40 300,90 317,76 356,92 373,68 429,33 15 0,976 242,89 261,02 278,40 300,90 317,76 356,72 373,47 429,99 16 0,975 242,76 260,87 278,24 300,73 317,41											
9 0,979 243,71 261,89 279,33 301,91 318,83 357,92 374,73 430,53 10 0,979 243,57 261,74 279,18 301,74 318,65 357,72 374,52 430,29 11 0,978 243,43 261,60 279,02 301,57 318,47 357,52 374,31 430,05 12 0,977 243,30 261,45 278,86 301,40 318,29 357,32 374,10 429,80 13 0,977 243,16 261,30 278,71 301,23 318,11 357,12 373,89 429,57 14 0,976 243,03 261,16 278,55 301,07 317,94 356,92 373,68 429,33 15 0,976 242,89 261,02 278,40 300,90 317,76 356,72 373,47 429,09 16 0,975 242,76 260,87 278,24 300,73 317,58 356,53 373,27 428,85 17 0,975 242,62 260,73 278,09 300,57 317,41 356,33 373,06 428,62 18 0,974 242,49 260,58 277,94 300,40 317,23 356,13 372,85 428,38 19 0,974 242,35 260,44 277,78 300,23 317,06 355,93 372,65 428,14 20 0,973 242,22 260,29 277,63 300,07 316,88 355,74 372,44 427,90 21 0,973 242,09 260,15 277,47 299,90 316,70 355,54 372,23 427,66 22 0,972 241,95 260,00 277,32 299,73 316,53 355,14 371,82 427,19		8									
10											
11 0,978 243,43 261,60 279,02 301,57 318,47 357,52 374,31 430,05 12 0,977 243,30 261,45 278,86 301,40 318,29 357,32 374,10 429,80 13 0,977 243,16 261,30 278,71 301,23 318,11 357,12 373,89 429,57 14 0,976 243,03 261,16 278,55 301,07 317,94 356,92 373,68 429,33 15 0,976 242,89 261,02 278,40 300,90 317,76 356,72 373,47 429,09 16 0,975 242,62 260,87 278,24 300,73 317,58 356,53 373,27 428,85 17 0,975 242,62 260,73 278,09 300,57 317,41 356,33 373,06 428,62 18 0,974 242,49 260,58 277,94 300,40 317,23 356,13 372,65 428,14											
12 0,977 243,30 261,45 278,86 301,40 318,29 357,32 374,10 429,80 13 0,977 243,16 261,30 278,71 301,23 318,11 357,12 373,89 429,57 14 0,976 243,03 261,16 278,55 301,07 317,94 356,92 373,68 429,33 15 0,976 242,89 261,02 278,40 300,90 317,76 356,72 373,47 429,09 16 0,975 242,76 260,87 278,24 300,73 317,58 356,53 373,27 428,85 17 0,975 242,62 260,73 278,09 300,57 317,41 356,33 373,06 428,62 18 0,974 242,49 260,58 277,94 300,40 317,23 356,13 372,85 428,18 20 0,973 242,22 260,29 277,63 300,23 317,06 355,93 372,65 428,14 21 0,973 242,09 260,15 277,47 299,90 316,70											430,05
Dia 07 243,16 261,30 278,71 301,23 318,11 357,12 373,89 429,57 14 0,976 243,03 261,16 278,55 301,07 317,94 356,92 373,68 429,33 15 0,976 242,89 261,02 278,40 300,90 317,76 356,72 373,47 429,09 16 0,975 242,76 260,87 278,24 300,73 317,58 356,53 373,27 428,85 17 0,975 242,62 260,73 278,09 300,57 317,41 356,33 373,06 428,62 18 0,974 242,49 260,58 277,94 300,40 317,23 356,13 372,85 428,38 19 0,974 242,35 260,44 277,78 300,23 317,06 355,93 372,65 428,14 20 0,973 242,22 260,29 277,63 300,07 316,88 355,74 372,23 427,66 22											
Dia 07 14 0,976 243,03 261,16 278,55 301,07 317,94 356,92 373,68 429,33 15 0,976 242,89 261,02 278,40 300,90 317,76 356,72 373,47 429,09 16 0,975 242,76 260,87 278,24 300,73 317,58 356,53 373,27 428,85 17 0,975 242,62 260,73 278,09 300,57 317,41 356,33 373,06 428,62 18 0,974 242,49 260,58 277,94 300,40 317,23 356,13 372,85 428,38 19 0,974 242,35 260,44 277,78 300,23 317,06 355,93 372,65 428,14 20 0,973 242,22 260,29 277,63 300,07 316,88 355,74 372,44 427,90 21 0,973 242,09 260,15 277,47 299,90 316,70 355,54 372,23 427,66 <td></td>											
Dia 07 15 0,976 242,89 261,02 278,40 300,90 317,76 356,72 373,47 429,09 16 0,975 242,76 260,87 278,24 300,73 317,58 356,53 373,27 428,85 17 0,975 242,62 260,73 278,09 300,57 317,41 356,33 373,06 428,62 18 0,974 242,49 260,58 277,94 300,40 317,23 356,13 372,85 428,38 19 0,974 242,35 260,44 277,78 300,23 317,06 355,93 372,65 428,14 20 0,973 242,22 260,29 277,63 300,07 316,88 355,74 372,44 427,90 21 0,973 242,09 260,15 277,47 299,90 316,70 355,54 372,23 427,66 22 0,972 241,82 259,86 277,16 299,57 316,35 355,14 371,82 427,19 <td></td> <td>429,33</td>											429,33
Dia 07 Dia 07		15									429,09
Dia 07 17											428,85
Dia 07 18 0,974 242,49 260,58 277,94 300,40 317,23 356,13 372,85 428,38 19 0,974 242,35 260,44 277,78 300,23 317,06 355,93 372,65 428,14 20 0,973 242,22 260,29 277,63 300,07 316,88 355,74 372,44 427,90 21 0,973 242,09 260,15 277,47 299,90 316,70 355,54 372,23 427,66 22 0,972 241,95 260,00 277,32 299,73 316,53 355,14 371,82 427,43 23 0,972 241,82 259,86 277,16 299,57 316,35 355,14 371,82 427,19											428,62
Dia 07 19 0,974 242,35 260,44 277,78 300,23 317,06 355,93 372,65 428,14 20 0,973 242,22 260,29 277,63 300,07 316,88 355,74 372,44 427,90 21 0,973 242,09 260,15 277,47 299,90 316,70 355,54 372,23 427,66 22 0,972 241,95 260,00 277,32 299,73 316,53 355,34 372,03 427,43 23 0,972 241,82 259,86 277,16 299,57 316,35 355,14 371,82 427,19											428,38
20 0,973 242,22 260,29 277,63 300,07 316,88 355,74 372,44 427,90 21 0,973 242,09 260,15 277,47 299,90 316,70 355,54 372,23 427,66 22 0,972 241,95 260,00 277,32 299,73 316,53 355,34 372,03 427,43 23 0,972 241,82 259,86 277,16 299,57 316,35 355,14 371,82 427,19	Dia 07	19									428,14
21 0,973 242,09 260,15 277,47 299,90 316,70 355,54 372,23 427,66 22 0,972 241,95 260,00 277,32 299,73 316,53 355,34 372,03 427,43 23 0,972 241,82 259,86 277,16 299,57 316,35 355,14 371,82 427,19											427,90
22 0,972 241,95 260,00 277,32 299,73 316,53 355,34 372,03 427,43 23 0,972 241,82 259,86 277,16 299,57 316,35 355,14 371,82 427,19											
23 0,972 241,82 259,86 277,16 299,57 316,35 355,14 371,82 427,19											427,43
24 0,971 241,68 259,71 277,01 299,40 316,18 354,95 371,61 426,95											426,95
											426,71



		Hidrogran	nas de Che	ias Para Di	ferentes Te	empos de R	Recorrência	- PCH Pare	ecis	
			5	10	20	50	100	500	1.000	10.000
Dias	horas	Q Adm	248,90	267,47	285,28	308,34	325,62	365,55	382,71	439,70
	2	0,970	241,41	259,42	276,70	299,07	315,82	354,55	371,20	426,48
	3	0,969	241,28	259,28	276,55	298,90	315,65	354,35	370,99	426,24
	4	0,969	241,14	259,14	276,39	298,73	315,47	354,15	370,79	426,00
	5	0,968	241,01	258,99	276,24	298,57	315,30	353,96	370,58	425,76
	6	0,968	240,87	258,85	276,09	298,40	315,12	353,76	370,37	425,53
	7	0,967	240,74	258,70	275,93	298,23	314,94	353,56	370,16	425,29
	8	0,967	240,61	258,56	275,78	298,07	314,77	353,36	369,96	425,05
	9	0,966	240,47	258,41	275,62	297,90	314,59	353,17	369,75	424,81
	10	0,966	240,34	258,27	275,47	297,73	314,42	352,97	369,54	424,58
	11	0,965	240,20	258,12	275,31	297,57	314,24	352,77	369,34	424,34
	12	0,965	240,07	257,98	275,16	297,40	314,06	352,57	369,13	424,10
	13	0,964	239,97	257,87	275,05	297,28	313,93	352,43	368,98	423,93
	14	0,964	239,87	257,77	274,93	297,15	313,81	352,28	368,83	423,75
	15	0,963	239,77	257,66	274,82	297,03	313,68	352,14	368,67	423,58
	16	0,963	239,67	257,55	274,71	296,91	313,55	351,99	368,52	423,40
	17	0,963	239,57	257,45	274,59	296,79	313,42	351,85	368,37	423,23
	18	0,962	239,47	257,34	274,48	296,66	313,29	351,70	368,22	423,05
	19	0,962	239,38	257,24	274,37	296,54	313,16	351,56	368,07	422,88
	20	0,961	239,28	257,13	274,25	296,42	313,03	351,41	367,92	422,70
	21	0,961	239,18	257,02	274,14	296,30	312,90	351,27	367,76	422,53
	22	0,961	239,08	256,92	274,03	296,18	312,77	351,12	367,61	422,35
	23	0,960	238,98	256,81	273,91	296,05	312,64	350,98	367,46	422,18
Dia 08	24	0,960	238,88	256,71	273,80	295,93	312,51	350,83	367,31	422,01
	1	0,959	238,78	256,60	273,69	295,81	312,38	350,69	367,16	421,83
	2	0,959	238,68	256,49	273,57	295,69	312,25	350,54	367,00	421,66
	3	0,959	238,59	256,39	273,46	295,56	312,13	350,40	366,85	421,48
	4	0,958	238,49	256,28	273,35	295,44	312,00	350,25	366,70	421,31
	5	0,958	238,39	256,17	273,24	295,32	311,87	350,11	366,55	421,13
	6	0,957	238,29	256,07	273,12	295,20	311,74	349,96	366,40	420,96
	7	0,957	238,19	255,96	273,01	295,07	311,61	349,82	366,24	420,78
	8	0,957	238,09	255,86	272,90	294,95	311,48	349,67	366,09	420,61
	9	0,956	237,99	255,75	272,78	294,83	311,35	349,53	365,94	420,44
	10	0,956	237,89	255,64	272,67	294,71	311,22	349,38	365,79	420,26
	11	0,955	237,80	255,54	272,56	294,58	311,09	349,24	365,64	420,09
	12	0,955	237,70	255,43	272,44	294,46	310,96	349,09	365,49	419,91
	13	0,955	237,59	255,31	272,32	294,32	310,82	348,93	365,31	419,72
	14	0,954	237,47	255,19	272,19	294,19	310,67	348,77	365,14	419,52
	15	0,954	237,36	255,07	272,06	294,05	310,53	348,60	364,97	419,32
	16	0,953	237,25	254,95	271,93	293,91	310,38	348,44	364,80	419,13
	17	0,953	237,14	254,83	271,81	293,77	310,24	348,28	364,63	418,93
	18	0,952	237,03	254,71	271,68	293,64	310,09	348,11	364,46	418,73
Dia 09	19	0,952	236,92	254,60	271,55	293,50	309,95	347,95	364,29	418,54
	20	0,951	236,81	254,48	271,42	293,36	309,80	347,79	364,12	418,34
	21	0,951	236,70	254,36	271,30	293,22	309,65	347,62	363,95	418,15
	22	0,951	236,59	254,24	271,17	293,09	309,51	347,46	363,78	417,95
	23	0,950	236,47	254,12	271,04	292,95	309,36	347,30	363,61	417,75
	24	0,950	236,36	254,00	270,91	292,81	309,22	347,13	363,43	417,56
	1	0,949	236,25	253,88	270,79	292,67	309,07	346,97	363,26	417,36
	_	2,2 ,2	_30,23	_55,50	_, 0,, 0	_52,57	233,37	2 .0,57	233,20	. 17,50



		Hidrogran	nas de Che	ias Para Di	ferentes Te	empos de R	Recorrência	- PCH Pare	ecis	
Dias	horas	Q Adm	5	10	20	50	100	500	1.000	10.000
Dias	Horas	Q Adili	248,90	267,47	285,28	308,34	325,62	365,55	382,71	439,70
	2	0,949	236,14	253,76	270,66	292,53	308,93	346,81	363,09	417,16
	3	0,948	236,03	253,64	270,53	292,40	308,78	346,64	362,92	416,97
	4	0,948	235,92	253,52	270,40	292,26	308,64	346,48	362,75	416,77
	5	0,947	235,81	253,40	270,28	292,12	308,49	346,32	362,58	416,57
	6	0,947	235,70	253,28	270,15	291,98	308,35	346,16	362,41	416,38
	7	0,947	235,59	253,16	270,02	291,85	308,20	345,99	362,24	416,18
	8	0,946	235,47	253,04	269,90	291,71	308,06	345,83	362,07	415,99
	9	0,946	235,36	252,92	269,77	291,57	307,91	345,67	361,90	415,79
	10	0,945	235,25	252,80	269,64	291,43	307,76	345,50	361,73	415,59
	11	0,945	235,14	252,68	269,51	291,30	307,62	345,34	361,56	415,40
Dia 10	12	0,944	235,03	252,57	269,39	291,16	307,47	345,18	361,38	415,20




Gráfico 4 – Hidrograma de cheias PCH Parecis

5.2.5 Capacidade de descarga do vertedouro

Na análise dos projetos como construído a estrutura do vertedouro da PCH Parecis possui 3 comportas tipo segmento com 5,20 m de largura por 7,00 m de altura. A crista do vertedouro se encontra na elevação 340,80 m estando a crista da barragem na elevação 348,00 m.

Para a passagem da vazão de cheia com tempo de recorrência decamilenar 526,22 m³/s o reservatório deverá estar na elevação 346,62 m estando nesse caso as comportas do vertedouro fora do fluxo, com o sistema como soleira livre, sem considerar o efeito de amortecimento do reservatório. No Gráfico 5 está indicada a curva de descarga do vertedouro onde no eixo X se



encontra a abertura das comportas e no eixo Y a vazão passante. Considerando sempre a soma das 3 comportas abertas em conjunto.




Gráfico 5 - Curva de Descarga Vertedouro - PCH Parecis

5.2.6 Calibração do modelo matemático

Com os dados da restituição - curvas de níveis, seções topobatimétricas e níveis de água (dados do item 5.2.2), foi calibrado o fluxo de água na calha do rio Juruena no trecho estudado com a utilização do programa Hec-Ras. A Figura 29 apresenta as 156 seções lançadas no programa também indicadas no desenho, PAR-C-SRE-001-00-22 — Seções na Restituição — Folhas 01 e 09, no Anexo IV. A Figura 30 apresenta o perfil do rio com os níveis de água obtidos para a calibração do modelo.




Figura 29 - Seções lançadas no Hec-Ras






Figura 30 – Perfil do Rio Juruena com Barramento com Dia de Sol - Qturb

PAR-BA-PAE-001-01-24-PAE PCH Parecis



5.3 Cenários de Simulação

Quatro são os cenários analisados neste estudo, sendo os mesmos mais bem descritos a seguir:

5.3.1 Cenários de não rompimento - Simulação 1

Serão verificadas a partir de simulações no HEC-RAS 5.0.5, as manchas de inundação de jusante formadas a partir da passagem de ondas de cheia com Qturb e TR 10.000 anos. Essa última consideração é importante de ser tomada para fins de comparação entre a mancha de inundação do cenário de rompimento com a mancha de inundação pela cheia máxima TR 10.000 anos.

5.3.2 Cenário de rompimento – Simulação 2

Para a realização das simulações, assumiu-se que o colapso da barragem de Parecis ocorre a partir da entrada, no reservatório, de vazão de cheia com descarga superior à vazão de Qturb, e TR 10.000 anos. Essa premissa foi adotada visando gerar um cenário bastante desfavorável quanto ao rompimento da Barragem.

Desse modo, as condições gerais adotadas para o cenário de rompimento da PCH Parecis são:

- Formação da brecha com características apresentadas 5.4.1;
- Vazão máxima de Cheia conforme tempo de retorno no pico máximo do hidrograma.

Mais especificações a respeito das condições de contorno e premissas adotadas neste cenário de rompimento serão apresentadas no item 5.4.

5.3.3 Cenário efeito cascata

De acordo com RN 1064/2024 da ANEEL, Art. 6°, § 2° é solicitado o estudo de Rompimento da Barragem para confirmação do Dano Potencial Associado, conforme transcrito abaixo:

- "Art. 6º O Plano de Segurança da Barragem deve ser elaborado e assinado pelo responsável técnico, com manifestação de ciência do representante do empreendedor, e conter minimamente as informações dispostas no art. 8º da Lei nº 12.334, de 20 de setembro de 2010.
 - § 1º A extensão e detalhamento do Plano de Segurança e estudos a ele associados deverão ser proporcionais à complexidade da barragem e sua área de influência, e devem ser suficientes para garantir as condições adequadas de segurança das estruturas e pessoas.
 - § 2º Deverá ser elaborado estudo de rompimento e de propagação da cheia associada, contemplando mapa de inundação para os possíveis cenários de ruptura da barragem, considerando o pior cenário identificado.
 - § 3º O pior cenário de ruptura da barragem deve considerar o maior impacto entre a área atingida pela inundação incremental de rompimento em cenário da cheia natural considerada no projeto de dimensionamento do vertedouro, ou no estudo hidrológico mais atualizado; e a área atingida por inundação proveniente de rompimento em dia seco, independentemente de cheia natural.



§ 4º O estudo de que trata o § 2º deverá indicar a metodologia e software adotados e os critérios, premissas e parâmetros utilizados para a elaboração do mapa de inundação, com a indicação do nível de precisão do levantamento topográfico, os tempos estimados da onda de impacto a jusante, e seu risco hidrodinâmico.

§ 5º A área de abrangência dos estudos de que trata o § 2º deverá se estender até o amortecimento da cheia associada ou até o reservatório da usina hidrelétrica imediatamente a jusante, o que ocorrer primeiro.

§ 6º Quando a área de abrangência do estudo de que trata o § 2º se estender até o reservatório de jusante, seu resultado deverá ser encaminhado para o representante do empreendedor da usina de jusante alcançada pelo § 5º para avaliação da capacidade de amortecimento.

Logo, de acordo com simulação 2, a PCH Rondon teve capacidade de amortecimento da onda de rompimento da PCH Parecis, comprovado no item 5.5.2, porém a PCH Telegráfica ocorreu pequena galgamento, realizando efeito cascata a partir desta, de acordo com Tabela 24.

5.3.4 Cenário de galgamento da barragem

Devido as características da hidrologia e das estruturas do barramento da PCH Parecis o cenário de galgamento da barragem é praticamente nulo por isso esse cenário não foi estudado nas simulações de rompimento. Os motivos a se considerar são:

- Vazões de cheia pouco acima das vazões turbinadas Devido as características da geologia local (arenito) as grandes precipitações se infiltram no solo carregando o lençol freático aumentando o tempo de chegada das cheias ao invés de escoar pelo solo e gerar vazões em curto período;
- permanência de equipe de operação e manutenção 100% do tempo As equipes de manutenção estando direto no local reduzem em muito a possibilidade de falhas na abertura das comportas e quando essas ocorrem são resolvidas rapidamente;
- Borda livre com grande diferença de cota Essa grande diferença de cota da borda livre possibilita um amortecimento de vazões pelo reservatório da PCH Parecis.

5.4 Causa considerada para o rompimento

Para as simulações das cheias naturais sem o rompimento da barragem verifica-se que não há galgamento em nenhuma parte da seção da barragem, conforme a Tabela 20.

Para determinar o rompimento, devido às características da barragem, a hipótese considerada foi vazamento (piping) no ponto mais baixo do barramento de terra.



5.4.1 Dados utilizados para formação da brecha da Barragem Parecis

Para a simulação de rompimento foi adotada uma brecha com geometria trapezoidal, localizada no centro da barragem da margem direita, com altura de 15 metros e largura de 22,50 m, dentro do limite de 0,5H < B < 3H estabelecido pelos critérios científicos de tamanho da brecha, de forma que a simulação apresente resultados conservativos. A inclinação do talude esquerdo e do talude direito é de 1 H:1 V.

A Figura 31 apresenta a modelagem da barragem no Hec-Ras.

CARACTERÍSTICA DA BRECHA FORMADA
PCH Parecis

Tempo de ruptura (h)
1,50 h

Forma da brecha
Trapezoidal

Largura da brecha (m)
22,50

Profundidade da brecha (m)
15,00

Localização da brecha
Barragem - MD

Quadro 8 - Características da brecha inicial considerada - Parecis




Figura 31 – Dados do Barramento terra – Hec-Ras

O tempo de 90 minutos foi adotado de acordo com os critérios científicos de tempo de formação da brecha, conforme descrito e apresentado na Figura 24 e definido no item 5.1.4.2 Tempo de rompimento.

No caso da onda de rompimento da PCH Parecis atingir a cota de proteção das PCHs a jusante, o rompimento considerado será por galgamento, após o nível de água atingir 5 cm acima da cota de proteção. Esse critério foi conservador, pois todas as barragens são de terra e não tem como garantir até onde as mesmas consigam resistir ao galgamento. A tabela a seguir apresenta os parâmetros de formação da brecha para todas PCHs. O tempo de 90 minutos foi adotado de



acordo com os critérios científicos de tempo de formação da brecha para todas usinas de jusante, conforme descrito e apresentado na Figura 24 e definido no item 5.1.4.2 Tempo de rompimento.

Tabela 18 - Parâmetros de formação da brecha

PCH	Parecis	Rondon	Telegráfica
Na Máx Max (m)	346,80	298,30	290,60
NA Normal Reservatório (m)	346,00	297,30	289,50
Cota de Proteção da Barragem (m)	348,00	299,30	291,60
EL. Soleira Vertedouro (m)	340,80	292,10	284,30
Altura máx Barragem (m)	15,00	18,00	29,00
Largura do Fundo (m) - 1.50 x H	22,50	27,00	43,50
EL. Do Fundo da Brecha (m)	334,00	283,80	267,00

5.5 Simulações Realizadas

Primeiramente simulou-se o Rio Juruena na situação natural para as três vazões (Qturb e TR 10.000 anos), para depois simular o rompimento da barragem (dam break) da PCH Parecis. A definição das vazões a serem simuladas estão de acordo com preconizado no item 4.2:

- Simulação 1 Condição de acordo com vazão sem rompimento da Barragem (Natural);
- Simulação 2 Condição de acordo com vazão com Rompimento da Barragem da PCH Parecis (Dam Break).

Na tabela abaixo estão apresentados os picos de vazão dos hidrogramas de cheias na barragem da PCH Parecis.

Tabela 19 – Hidrogramas para PCH Parecis

TR (anos)	Pico Máximo do Hidrograma de Cheias (m³/s)
QTURB	213,60
10.000	526,22

5.5.1 Resultados Básicos Simulação 1

A Tabela 20 e Tabela 21 apresentam os resultados dos níveis de água obtidos nas Barragens e Casas de Força de jusante somente com a consideração de enchente, sem rompimento da Barragem de Parecis nos diferentes tempos de recorrência considerados.

Não ocorreu inundação em nenhuma estrutura conforme tabelas abaixo.



Tabela 20 – Dados dos níveis nas estruturas de Barramento sem rompimento da Barragem-Parecis

Usina	Cota do Protoção Porrogom (m)	NA Máximo (m)				
Usilia	Cota de Proteção Barragem (m)	Q turbinada	TR 10.000 anos			
PCH Parecis	348	346,00	346,62			
PCH Rondon	299,3	297,29	297,92			
PCH Telegráfica	291,6	289,58	290,43			

Tabela 21 – Dados dos níveis nas estruturas de Casa de Força sem rompimento da Barragem-Parecis

Usina	Cota de Proteção Casa de Força (m)	NA Máximo (m)				
Osilia	Cola de Froleção Casa de Folça (III)	Q turbinada	TR 10.000 anos			
PCH Parecis	340,6	338,00	340,04			
PCH Rondon	294,25	290,95	293,28			
PCH Telegráfica	273,9	268,14	269,19			

5.5.2 Resultados Básicos Simulação 2

Todas as simulações de rompimento foram efetuadas para os tempos de recorrência de QTURB e 10.000 anos, com o rompimento ocorrendo no pico máximo do hidrograma de enchentes para cada tempo de recorrência considerado.

A Tabela 22 apresenta os resultados dos níveis de água obtidos nas Barragens e Casa de Força com a consideração do rompimento da Barragem de Parecis.

Ocorreu inundação em todas as Casas de Força e Na Barragem da PCH Telegráfica para TR 10.000 anos junto com rompimento.

Tabela 22 – Dados dos níveis nas estruturas de Barramento com rompimento da Barragem-Parecis

Usina	Coto do Protoção Porragem (m)	NA Máximo com Rompimento (m)				
	Cota de Proteção Barragem (m)	Q turbinada	TR 10.000 anos			
PCH Parecis	348	346,00	346,61			
PCH Rondon	299,3	297,92	298,87			
PCH Telegráfica	291,6	290,35	291,66			

^(*) Ocorre inundação destacados em vermelho

Tabela 23 – Dados dos níveis nas estruturas de Casa de Força com rompimento da Barragem-Parecis

Usina	Cota de Proteção Casa de	NA Máximo com Rompimento (m)					
USIIIa	Força (m)	Q turbinada	TR 10.000 anos				
PCH Parecis	340,6	342,69	343,56				
PCH Rondon	294,25	293,12	294,30				
PCH Telegráfica	273,9	269,04	275,91				

^(*) Ocorre inundação destacados em vermelho

O mapa de inundação com TR 10.000 anos é pior condição e conforme as tabelas acima ocorre efeito cascata na usina de jusante – PCH Telegráfica.



A Tabela abaixo apresenta efeito em cascata do rompimento da barragem da PCH Parecis nas barragens do vale de jusante conforme tempo de recorrência. Em vermelho estão os níveis de reservatório acima da cota de proteção indicando o rompimento da barragem e por consequência as barragens de jusante que ocorreu galgamento, somente a PCH Telegráfica, causando efeito cascata no rio Juruena.

Tabela 24 – Dados dos níveis com rompimento e efeito cascata no vale à jusante da PCH Parecis

	Barragem										
Condição	Parecis (Cota Prot 348.00 m		Rondon (Cota Pro 297.29 m		Telegráfica (Cota Proteção - El. 291.6 m)						
Q turbinada	346,00	sim	297,92	não	290,35	não					
TR 10.000 anos	346,61	sim	298,87	não	291,66 sim						

^(*) Ocorre inundação destacados em vermelho

5.6 Altura Máxima da Onda

Foram verificadas as Barragens e cotas de proteção das Casa de Força das PCHs à jusante da Barragem Parecis, inclusive a própria Casa de Força de Parecis, para as condições de ocorrência de enchentes naturais e com rompimento da Barragem. A Tabela 25 apresenta os níveis com condições de enchentes e rompimento da Barragem PCH Parecis. Não ocorre condição de enchente de inundação das Casas de Força a jusante do barramento Parecis. Já com rompimento da Barragem da PCH Parecis ocorre inundação das Casas de Força a jusante para TR 10.000 anos e na própria Casa Força em qualquer condição de vazão junto com rompimento. A Barragem da PCH Telegráfica também é atingida para TR 10.000 anos junto com rompimento da Parecis.

Tabela 25 – Níveis obtidos na Casa de Força – Natural e com rompimento Parecis

Usina	Coto do Drotosão Fotruturo (m)	NA M	áximo (m)	NA Máximo com Rompimento (m)			
Usina	Cota de Proteção Estrutura (m)	Q turbinada TR 10.000 anos		Q turbinada	TR 10.000 anos		
Casa de Força - Parecis	340,6	338,00	340,04	342,69	343,56		
Barragem - Rondon	299,3	297,29	297,92	297,92	298,87		
Casa de Força - Rondon	294,25	290,95	293,28	293,12	294,30		
Barragem - Telegráfica	291,6	289,58	290,43	290,35	291,66		
Casa de Força - Telegráfica	273,9	268,14	269,19	269,04	275,91		

OBs.: Itens destacados em vermelho ocorreu galgamento estrutura.

A Tabela 26 apresenta os níveis máximos obtidos nas simulações, com e sem Dam Break, e altura máxima da onda (Δ), que é a diferença de nível entre as duas hipóteses para todas as seções da restituição definidas no estudo. Também está apresentado a velocidade e vazão máxima obtida em cada seção. Os pontos dos barramentos a jusante estão selecionados junto com outras seções de interesse que estão definidas nas descrições.

Condição Natural – Sem rompimento da Barragem;

Dam Break – Com rompimento da Barragem.



Tabela 26 – Resultados Obtidos- natural e com Dam Break - Rompimento da PCH Parecis para Qturb e TR 10.000 anos (Simulação 1 e 2)

		PERFIL					Qturl)			TF	R 10.000 AN	os	
		Distância	Distância	Cota do Fundo		NA (m)		Velocidade	Vazão		NA (m)		Velocidade	Vazão
Seção	Descrição	entre seções (m)	Acumulada (m)	(m)	Natural	Dam Break	Δ	Máx (m/s)	Máx. (m³/s)	Natural	Dam Break	Δ	Máx (m/s)	Máx. (m³/s)
156		218,16	46612	345,00	348,33	348,35	0,02	0,28	194,80	349,82	349,81	-0,01	0,33	461,27
155		194,38	46394	345,00	348,32	348,34	0,02	0,31	194,75	349,80	349,80	0,00	0,38	461,26
154		300,00	46200	345,00	348,30	348,32	0,02	0,42	194,70	349,78	349,78	0,00	0,49	461,25
153		300,00	45900	345,00	348,12	348,14	0,02	1,17	194,67	349,49	349,48	-0,01	1,75	461,25
152		300,00	45600	345,00	347,96	347,99	0,03	1,15	194,61	349,24	349,24	0,00	1,70	461,24
151		300,00	45300	345,00	347,79	347,83	0,04	0,94	194,61	349,03	349,02	-0,01	1,26	461,25
150		300,00	45000	345,00	347,54	347,59	0,05	1,13	194,58	348,69	348,68	-0,01	1,57	459,89
149		300,00	44700	345,00	346,72	346,72	0,00	2,32	194,47	347,76	347,75	-0,01	2,87	458,53
148		300,00	44400	341,42	346,43	346,43	0,00	0,59	194,24	347,53	347,52	-0,01	0,90	458,51
147		300,00	44100	342,68	346,39	346,39	0,00	0,50	216,98	347,45	347,44	-0,01	0,74	516,67
146		219,62	43800	341,06	346,35	346,35	0,00	0,64	216,98	347,34	347,33	-0,01	1,13	516,30
145		522,64	43580	341,22	346,32	346,32	0,00	0,65	216,97	347,28	347,27	-0,01	1,10	516,27
144		157,72	43058	343,00	346,22	346,22	0,00	0,63	216,31	347,10	347,09	-0,01	0,91	516,22
143		300,00	42900	341,00	346,19	346,19	0,00	0,61	216,12	347,02	347,01	-0,01	0,98	515,79
142		435,21	42600	343,00	346,12	346,12	0,00	0,60	215,69	346,91	346,90	-0,01	0,87	515,68
141		365,31	42165	341,96	346,02	346,02	0,00	0,64	214,13	346,69	346,67	-0,02	1,16	515,19
140		409,32	41799	338,33	346,01	346,01	0,00	0,15	214,13	346,67	346,66	-0,01	0,29	515,02
139		190,14	41390	336,99	346,01	346,01	0,00	0,14	213,93	346,66	346,65	-0,01	0,27	514,74
138		200,00	41200	336,37	346,01	346,01	0,00	0,15	214,10	346,65	346,64	-0,01	0,29	514,55
137		300,00	41000	334,87	346,00	346,00	0,00	0,20	213,93	346,64	346,63	-0,01	0,38	514,37
136		200,00	40700	335,23	346,00	346,00	0,00	0,15	214,08	346,63	346,62	-0,01	0,31	514,17
135		300,00	40500	334,99	346,00	346,00	0,00	0,11	213,93	346,63	346,62	-0,01	0,22	514,05
134		300,00	40200	336,07	346,00	346,00	0,00	0,10	213,92	346,63	346,62	-0,01	0,21	513,83
133		255,42	39900	336,00	346,00	346,00	0,00	0,08	213,91	346,63	346,62	-0,01	0,17	513,57
132		344,58	39645	335,00	346,00	346,00	0,00	0,06	214,03	346,63	346,62	-0,01	0,14	513,32
131	·	600,00	39300	335,00	346,00	346,00	0,00	0,07	213,99	346,63	346,62	-0,01	0,15	512,99



		PERFIL					Qtur	b			TF	R 10.000 AN	os	
Seção	Descrição	Distância entre	Distância Acumulada	Cota do Fundo		NA (m)		Velocidade	Vazão Máx.		NA (m)		Velocidade	Vazão Máx. (m³/s)
		seções (m)	(m)	(m)	Natural	Break	Δ	Máx (m/s)	(m³/s)	Natural	Dam Break	Δ	Máx (m/s)	Max. (1119/5)
130		300,00	38700	333,00	346,00	346,00	0,00	0,10	213,96	346,62	346,61	-0,01	0,21	512,60
129		220,00	38400	333,00	346,00	346,00	0,00	0,10	213,94	346,62	346,61	-0,01	0,22	512,40
128		142,52	38180	332,96	346,00	346,00	0,00	0,10	213,93	346,62	346,61	-0,01	0,22	512,26
127		141,59	38037	334,00	346,00	346,00	0,00	0,10	213,93	346,62	346,61	-0,01	0,22	512,17
126		17,50	37896	318,68	346,00	346,00	0,00	0,05	213,92	346,62	346,61	-0,01	0,12	512,09
						PCH	Parecis							
125		178,38	37878	326,27	338,00	342,69	4,69	0,64	1465,26	340,04	343,56	3,52	0,71	1817,78
124		200,00	37700	327,54	337,99	342,64	4,65	1,11	1463,95	340,02	343,50	3,48	1,22	1810,69
123		300,00	37500	329,49	337,98	342,42	4,44	2,11	1461,54	339,97	343,23	3,26	2,34	1804,68
122		510,00	37200	332,12	337,96	342,43	4,47	1,29	1454,21	339,95	343,24	3,29	1,38	1791,98
121		390,00	36690	333,61	337,87	342,26	4,39	1,55	1433,76	339,85	343,08	3,23	1,56	1707,33
120		799,98	36300	334,00	337,61	341,42	3,81	3,24	1379,27	339,51	342,28	2,77	3,21	1642,19
119		300,00	35500	332,86	337,30	340,79	3,49	0,75	1301,34	339,24	341,75	2,51	0,69	1560,01
118		399,99	35200	332,92	337,15	340,24	3,09	2,41	1128,99	339,03	341,15	2,12	2,36	1377,95
117		300,00	34800	331,48	337,06	340,08	3,02	1,41	1003,07	338,94	341,01	2,07	1,48	1313,01
116		300,00	34500	332,22	337,01	339,98	2,97	1,33	946,91	338,87	340,90	2,03	1,42	1253,92
115		920,01	34200	331,30	336,97	339,91	2,94	1,17	945,75	338,82	340,84	2,02	1,24	1252,48
114		280,00	33280	330,34	336,95	339,88	2,93	0,41	933,08	338,79	340,82	2,03	0,42	1239,54
113		300,00	33000	332,77	336,87	339,74	2,87	1,41	900,13	338,70	340,67	1,97	1,45	1203,41
112		680,00	32700	331,27	336,80	339,65	2,85	0,69	871,62	338,63	340,61	1,98	0,74	1200,48
111		220,00	32020	331,13	336,66	339,45	2,79	0,90	868,09	338,47	340,44	1,97	0,90	1169,72
110		228,82	31800	332,61	336,62	339,41	2,79	0,86	865,50	338,43	340,40	1,97	0,84	1167,43
109		371,19	31571	332,54	336,52	339,18	2,66	1,77	848,94	338,28	340,15	1,87	1,88	1147,62
108		300,00	31200	332,26	336,13	338,75	2,62	1,86	793,42	337,94	339,78	1,84	1,92	1084,39
107		300,00	30900	331,30	336,03	338,64	2,61	1,15	773,04	337,84	339,68	1,84	1,27	1083,61
106		216,32	30600	332,03	335,88	338,44	2,56	1,43	734,57	337,68	339,50	1,82	1,54	1042,85
105		383,67	30384	331,07	335,74	338,32	2,58	1,41	734,14	337,57	339,40	1,83	1,45	1042,53
104		300,00	30000	330,28	335,69	338,25	2,56	1,02	716,35	337,50	339,31	1,81	1,14	1024,09



		PERFIL					Qturl	b			TF	R 10.000 AN	os	
Seção	Descrição	Distância entre	Distância Acumulada	Cota do Fundo		NA (m)		Velocidade Máx (m/s)	Vazão Máx.		NA (m)		Velocidade Máx (m/s)	Vazão Máx. (m³/s)
		seções (m)	(m)	(111)	Natural	Break	Δ	IVIAX (III/S)	(m³/s)	Natural	Dam Break	Δ	IVIAX (III/S)	IVIAX. (III-75)
103		300,00	29700	330,64	335,66	338,20	2,54	0,89	715,77	337,46	339,26	1,80	1,01	1023,85
102		300,00	29400	330,42	335,65	338,19	2,54	0,58	714,91	337,45	339,25	1,80	0,68	1023,41
101		500,00	29100	330,59	335,65	338,17	2,52	0,63	713,90	337,44	339,23	1,79	0,76	1022,89
100		450,00	28600	330,93	335,50	337,98	2,48	1,18	702,25	337,25	339,05	1,80	1,25	1021,30
99		949,97	28150	331,19	335,40	337,87	2,47	0,66	700,54	337,13	338,96	1,83	0,69	1010,14
98		500,00	27200	330,78	335,20	337,56	2,36	1,38	693,37	336,85	338,61	1,76	1,54	1008,29
97		240,00	26700	330,40	335,10	337,35	2,25	1,51	692,96	336,67	338,35	1,68	1,79	1007,24
96		360,00	26460	331,19	334,89	336,97	2,08	2,37	692,67	336,32	337,94	1,62	2,56	1004,64
95		300,00	26100	330,78	334,67	336,55	1,88	2,10	690,24	335,95	337,49	1,54	2,32	1004,28
94		300,00	25800	331,55	334,49	336,35	1,86	1,50	690,05	335,75	337,29	1,54	1,68	1003,71
93		300,00	25500	331,59	333,83	335,96	2,13	1,76	689,67	335,32	336,93	1,61	1,90	1002,91
92		240,00	25200	330,00	333,03	334,89	1,86	3,19	688,06	334,36	335,71	1,35	3,66	1001,52
91		360,00	24960	329,99	332,62	334,34	1,72	2,63	687,83	333,82	335,16	1,34	2,86	999,13
90		443,07	24600	329,98	332,38	334,10	1,72	1,46	685,40	333,57	334,93	1,36	1,74	998,89
89		249,12	24157	329,93	332,11	333,84	1,73	1,31	684,98	333,27	334,69	1,42	1,37	998,33
88		207,80	23908	329,83	331,15	332,89	1,74	2,79	684,60	332,30	333,81	1,51	2,91	997,83
87		300,00	23700	326,31	329,21	331,17	1,96	4,50	684,40	330,58	332,09	1,51	4,89	997,58
86		300,00	23400	324,91	327,76	329,48	1,72	4,20	684,20	328,96	330,21	1,25	5,06	997,33
85		337,47	23100	324,81	325,77	326,83	1,06	2,92	683,91	326,51	327,30	0,79	3,38	996,97
84		202,24	22763	319,98	322,40	324,11	1,71	3,38	683,70	323,61	324,82	1,21	4,02	996,93
83		360,30	22560	319,71	321,24	322,56	1,32	4,85	683,66	322,16	323,21	1,05	5,31	996,88
82		300,00	22200	314,78	316,33	317,89	1,56	6,22	683,56	317,40	318,71	1,31	6,86	996,76
81		300,00	21900	309,99	312,95	314,90	1,95	3,82	683,41	314,33	315,79	1,46	4,41	996,61
80		300,00	21600	309,89	311,36	312,81	1,45	5,53	683,23	312,36	313,55	1,19	6,13	996,43
79		300,00	21300	305,00	308,18	310,04	1,86	3,74	682,70	309,50	310,89	1,39	4,20	995,83
78		300,00	21000	304,83	307,72	309,67	1,95	2,15	682,43	309,11	310,55	1,44	2,55	995,59
77		300,00	20700	304,66	307,47	309,28	1,81	2,35	682,02	308,75	310,11	1,36	2,69	995,22
76		340,02	20400	304,50	307,25	308,99	1,74	1,85	681,02	308,48	309,82	1,34	2,13	994,71



		PERFIL					Qtur	b			TF	R 10.000 AN	os	
Seção	Descrição	Distância entre	Distância Acumulada	Cota do Fundo (m)	National	NA (m) Dam		Velocidade Máx (m/s)	Vazão Máx.	Matural	NA (m)		Velocidade Máx (m/s)	Vazão Máx. (m³/s)
		seções (m)	(m)	()	Natural	Break	Δ	max (m/o)	(m³/s)	Natural	Dam Break	Δ	wax (m/o)	maxi (iii 70)
75		259,98	20060	304,31	306,84	308,21	1,37	2,85	680,93	307,79	308,89	1,10	3,30	994,00
74		380,01	19800	304,16	305,66	306,76	1,10	4,09	680,85	306,42	307,32	0,90	4,38	993,96
73		220,00	19420	299,81	302,64	303,73	1,09	3,18	680,71	303,32	304,43	1,11	3,81	993,86
72		300,00	19200	299,62	300,66	301,68	1,02	6,26	679,98	301,37	302,32	0,95	6,65	992,70
71		300,00	18900	290,99	297,51	298,96	1,45	1,43	669,88	298,73	300,15	1,42	1,73	985,71
70		223,54	18600	288,00	297,48	298,76	1,28	1,73	678,68	298,58	299,84	1,26	2,24	1003,60
69		293,60	18376	287,00	297,47	298,76	1,29	1,24	678,65	298,58	299,85	1,27	1,61	1003,57
68		382,86	18083	289,00	297,45	298,60	1,15	1,70	672,80	298,47	299,62	1,15	2,15	989,25
67		237,40	17700	288,00	297,43	298,52	1,09	1,31	666,35	298,42	299,51	1,09	1,62	972,77
66		362,61	17463	288,96	297,42	298,49	1,07	0,88	666,20	298,39	299,48	1,09	0,93	963,90
65		300,00	17100	289,98	297,39	298,31	0,92	1,38	644,75	298,26	299,26	1,00	1,50	842,50
64		300,00	16800	284,87	297,39	298,32	0,93	0,69	644,66	298,27	299,27	1,00	0,78	842,47
63		300,00	16500	288,96	297,37	298,22	0,85	1,23	628,86	298,19	299,17	0,98	1,30	793,34
62		300,00	16200	288,41	297,35	298,17	0,82	1,05	620,60	298,16	299,13	0,97	1,07	771,95
61		300,00	15900	288,96	297,33	298,07	0,74	1,28	587,26	298,07	299,02	0,95	1,34	746,88
60		300,00	15600	287,00	297,33	298,06	0,73	0,72	587,19	298,06	299,02	0,96	0,78	746,85
59		300,00	15300	287,62	297,30	297,96	0,66	1,18	554,12	297,96	298,91	0,95	1,30	724,46
58		399,99	15000	285,02	297,30	297,95	0,65	0,84	554,09	297,96	298,89	0,93	0,98	724,45
57		200,00	14600	287,86	297,30	297,95	0,65	0,38	554,00	297,96	298,90	0,94	0,44	724,43
56		300,00	14400	283,86	297,30	297,94	0,64	0,49	553,93	297,95	298,89	0,94	0,54	724,42
55		300,00	14100	286,01	297,30	297,94	0,64	0,39	553,76	297,94	298,89	0,95	0,44	724,37
54		300,00	13800	282,72	297,30	297,94	0,64	0,38	546,14	297,94	298,88	0,94	0,44	724,31
53		300,00	13500	285,10	297,30	297,93	0,63	0,30	546,11	297,94	298,88	0,94	0,33	724,22
52		300,00	13200	283,01	297,30	297,93	0,63	0,29	546,06	297,93	298,88	0,95	0,33	724,11
51		600,00	12900	282,90	297,30	297,93	0,63	0,27	546,00	297,93	298,87	0,94	0,31	724,00
50		500,00	12300	283,00	297,30	297,93	0,63	0,15	545,82	297,93	298,87	0,94	0,17	723,71
49		170,42	11800	283,00	297,30	297,93	0,63	0,10	545,55	297,93	298,87	0,94	0,11	723,30
48		129,59	11630	283,98	297,29	297,93	0,64	0,10	545,42	297,93	298,87	0,94	0,11	723,11



		PERFIL					Qturl	b			TF	R 10.000 AN	os	
Seção	Descrição	Distância entre	Distância Acumulada	Cota do Fundo (m)	Natural	NA (m) Dam	Δ	Velocidade Máx (m/s)	Vazão Máx.	Natural	NA (m)	Δ	Velocidade Máx (m/s)	Vazão Máx. (m³/s)
		seções (m)	(m)	· /	ivaturai	Break	Δ	. ()	(m³/s)	ivaturai	Dam Break	Δ	. (,	. (,
47		100,00	11500	283,46	297,29	297,93	0,64	0,09	545,26	297,93	298,87	0,94	0,10	722,87
46		100,00	11400	285,92	297,29	297,93	0,64	0,08	545,10	297,93	298,87	0,94	0,08	722,65
45		150,00	11300	282,27	297,29	297,93	0,64	0,07	544,94	297,93	298,87	0,94	0,08	722,43
44		600,00	11150	281,00	297,29	297,93	0,64	0,09	544,77	297,93	298,87	0,94	0,11	722,19
43		150,00	10550	282,89	297,29	297,93	0,64	0,10	544,30	297,93	298,87	0,94	0,11	721,53
42		256,86	10400	282,98	297,29	297,93	0,64	0,10	544,17	297,93	298,87	0,94	0,11	721,36
41		330,36	10143	283,00	297,29	297,93	0,64	0,10	543,95	297,93	298,87	0,94	0,11	721,08
40		89,98	9813	283,00	297,29	297,92	0,63	0,17	543,73	297,93	298,87	0,94	0,20	720,79
39		102,78	9723	285,87	297,29	297,92	0,63	0,19	543,69	297,92	298,87	0,95	0,22	720,74
38		39,99	9620	270,97	297,29	297,92	0,63	0,14	543,65	297,92	298,87	0,95	0,17	720,69
						PCH	Rondon							
37		330,00	9580	282,80	290,95	293,12	2,17	0,32	535,96	293,28	294,30	1,02	0,37	720,69
36		250,00	9250	282,54	290,94	293,08	2,14	0,79	535,68	293,24	294,25	1,01	0,89	720,51
35		300,00	9000	282,40	290,90	293,00	2,10	1,20	535,54	293,17	294,16	0,99	1,33	720,45
34		300,00	8700	282,00	290,91	293,02	2,11	0,30	535,22	293,18	294,19	1,01	0,35	736,99
33		300,00	8400	283,25	290,87	292,94	2,07	1,11	533,73	293,10	294,10	1,00	1,21	736,87
32		254,42	8100	282,00	290,87	292,93	2,06	0,74	533,72	293,09	294,08	0,99	0,89	736,84
31		345,60	7846	282,17	290,84	292,88	2,04	1,10	533,71	293,03	294,01	0,98	1,27	735,70
30		382,35	7500	283,97	290,76	292,70	1,94	1,65	533,67	292,85	293,82	0,97	1,78	735,54
29		317,64	7118	282,00	290,70	292,54	1,84	1,67	533,60	292,68	293,59	0,91	1,96	735,42
28		250,00	6800	283,99	290,66	292,45	1,79	1,53	533,52	292,59	293,49	0,90	1,79	735,36
27		250,00	6550	283,00	290,62	292,38	1,76	1,53	533,45	292,51	293,40	0,89	1,78	735,33
26		300,00	6300	285,00	290,59	292,33	1,74	1,34	532,93	292,46	293,35	0,89	1,51	735,32
25		300,00	6000	284,37	290,55	292,27	1,72	1,15	532,92	292,40	293,28	0,88	1,31	734,11
24		300,00	5700	285,96	290,22	291,48	1,26	3,23	532,41	291,58	292,42	0,84	3,48	733,87
23		300,00	5400	286,00	290,12	291,31	1,19	1,74	532,38	291,41	292,29	0,88	1,81	733,59
22		379,01	5100	286,00	289,90	290,89	0,99	1,90	531,65	290,98	291,98	1,00	1,85	733,21
21		320,99	4721	285,42	289,67	290,54	0,87	1,41	529,52	290,63	291,71	1,08	1,09	732,80



		PERFIL					Qturk)			TF	R 10.000 ANG	os	
0 ~	- · ~	Distância	Distância	Cota do Fundo		NA (m)		Velocidade	Vazão		NA (m)		Velocidade	Vazão
Seção	Descrição	entre seções (m)	Acumulada (m)	(m)	Natural	Dam Break	Δ	Máx (m/s)	Máx. (m³/s)	Natural Dam Break Δ		Δ	Máx (m/s)	Máx. (m³/s)
20		270,00	4400	284,15	289,61	290,41	0,80	0,94	528,14	290,49	291,69	1,20	0,67	732,56
19		230,00	4130	282,80	289,59	290,37	0,78	0,49	528,01	290,45	291,68	1,23	0,43	732,43
18		205,56	3900	275,98	289,59	290,36	0,77	0,43	527,88	290,44	291,66	1,22	0,50	723,02
17		244,44	3694	275,93	289,59	290,36	0,77	0,31	527,80	290,44	291,66	1,22	0,38	721,47
16		214,71	3450	275,84	289,58	290,35	0,77	0,51	527,70	290,42	291,65	1,23	0,55	719,67
15		173,28	3235	273,23	289,58	290,35	0,77	0,25	527,59	290,43	291,66	1,23	0,28	717,70
14		209,13	3062	274,08	289,58	290,35	0,77	0,25	527,45	290,43	291,65	1,22	0,27	715,52
13		149,99	2853	265,88	289,58	290,35	0,77	0,17	527,30	290,43	291,65	1,22	0,20	713,06
12		189,33	2703	265,73	289,58	290,35	0,77	0,11	527,17	290,43	291,66	1,23	0,13	711,02
11		113,56	2514	264,45	289,58	290,35	0,77	0,10	526,99	290,43	291,66	1,23	0,12	708,19
10		142,62	2400	262,87	289,58	290,35	0,77	0,09	526,88	290,43	291,66	1,23	0,11	706,37
9		33,61	2257	254,02	289,58	290,35	0,77	0,07	526,73	290,43	291,66	1,23	0,09	704,11
						PCH Te	elegráfic	a						
8		423,77	2224	263,54	268,14	269,04	0,90	3,10	526,78	269,19	275,91	6,72	4,26	3423,18
7		171,54	1800	262,87	267,92	268,45	0,53	2,17	526,70	268,60	275,21	6,61	3,14	3381,63
6		480,44	1628	263,11	267,75	267,86	0,11	3,08	526,65	268,00	274,61	6,61	4,01	3362,73
5		248,02	1148	262,36	267,36	267,36	0,00	1,40	310,69	267,36	272,56	5,20	4,88	3317,88
4		300,00	900	261,38	267,21	267,21	0,00	1,08	365,78	267,21	272,09	4,88	4,27	3292,02
3		300,00	600	261,69	266,80	266,80	0,00	1,84	456,08	266,80	270,32	3,52	6,04	3266,13
2		300,00	300	261,44	266,15	266,15	0,00	2,02	607,33	266,15	269,40	3,25	4,64	3237,53
1		0,00	0	260,93	264,12	264,12	0,00	4,58	739,58	264,12	267,10	2,98	7,20	3207,32

^(*) Velocidade e vazão máxima obtida da simulação de dam break.



5.7 Limite Físico a Jusante da PCH Parecis

O limite físico do trecho estudado, foi do início do reservatório da PCH Parecis até o término da PCH Telegráfica, ponto de maior interesse, compreendendo cerca de 38 km. Este trecho compreende:

- 25 km Historicamente trecho onde ocorre vítimas fatais;
- Volume Reservatório entre 3 50 hm³ trecho máximo de 25 km a jusante De acordo com ANA;
- Passando por todas as usinas de jusante de acordo com ANEEL.

5.8 Relação Nível de água x Tempo das Seções de Interesse

Casa de Força PCH Telegráfica e Limite ZSS

As benfeitoras foram identificadas pelo *Google Earth/Restituição* e confirmadas em campo no ISR-2022 Considerando o momento da ruptura descritos no item 5.3, serão apresentados os cotagramas das seções onde foram detectadas benfeitorias em risco, listadas na Tabela 27.

Distância da Barragem PCH Seções Descrição Estaca (m) Parecis (km) 0,00 Barragem PCH Parecis 37.896 126 125 Casa de Força PCH Parecis 37.878 0,02 9,75 99 Limite ZAS 28.150 38 Barragem PCH Rondon 9.620 28,28 37 Casa de Força PCH Rondon 9.580 28,32 9 Barragem PCH Telegráfica 2.257 35,64

Tabela 27 – Localização das Seções de Interesse

Para cada seção foi determinado quanto tempo levou para que a onda ocasionada pela ruptura do barramento chegue na seção e atinja o nível máximo.

2.224

35,67



5.8.1 SL-125 – Casa de Força PCH Parecis

A Casa de Força da PCH Parecis na seção SL-125, localizada cerca de 0,02 km da barragem PCH Parecis (Figura 32).



Figura 32 – Localização Casa de Força PCH Parecis - SL-126

Tabela 28 – Detalhe das simulações - SL-125 – Casa de Força PCH Parecis

HIDBOCBAMA	Nível (d'água (m)	Altura Máxima da	Tempo de Início da Onda	Tempo de Pico Onda	Duração	
HIDROGRAMA Natural Dam Brea		Dam Break	Onda (m) (hh:mm)		(hh:mm)	(hh:mm)	
Qturb	338,00	342,69	4,69	00:00	01:15	16:35	
10.000 ANOS	340,04	343,56	3,52	00:00	01:15	19:10	



5.8.2 SL-99 - Limite ZAS

O limite da ZAS a jusante da Barragem PCH Parecis, identificada pela seção SL-99, está localizada cerca de 9,75 km da barragem PCH Parecis (Figura 33).



Figura 33 – Localização Limite ZAS – SL-99

Tabela 29 – Detalhe das simulações - SL-99 – Limite ZAS

HIDROGRAMA	Nível (d'água (m)	Altura Máxima da	Tempo de Início da Onda	Tempo de Pico Onda	Duração	
HIDROGRAMA	Natural	Dam Break	Onda (m)	(hh:mm)	(hh:mm)	(hh:mm)	
Qturb	335,40	337,87	2,47	00:15	02:50	22:35	
10.000 ANOS	337,13	338,96	1,83	00:10	02:45	20:59	



5.8.3 SL-38/37 – Barragem e Casa de Força PCH Rondon

A Barragem e Casa de Força da PCH Rondon na seção SL-38, localizada cerca de 28,28 e 28,32 km da barragem PCH Parecis (Figura 34).



Figura 34 – Localização Barragem/Casa de Força PCH Rondon – SL-38

Tabela 30 – Detalhe das simulações - SL-38 – Barragem PCH Rondon

HIDROGRAMA	Nível (d'água (m)	Altura Máxima da	Tempo de Início da Onda	Tempo de Pico Onda	Duração	
HIDROGRAMA	Natural	Dam Break	Onda (m)	(hh:mm)	(hh:mm)	(hh:mm)	
Qturb	297,29	297,92	0,63	00:50	05:15	13:40	
10.000 ANOS 297,92 298,87		0,95	01:05	06:35	19:20		

Tabela 31 – Detalhe das simulações - SL-37 – Casa de Força PCH Rondon

	HIDROGRAMA	Nível	d'água (m)	Altura Máxima da	Tempo de Início da Onda	Tempo de Pico Onda	Duração	
	HIDROGRAMIA	Natural	Dam Break	Onda (m)	(hh:mm)	(hh:mm)	(hh:mm)	
Ī	Qturb	290,95	293,12	2,17	2,17 01:00		19:00	
Ī	10.000 ANOS	00 ANOS 293,28 294,30		1,02	01:10	07:55	06:53	



5.8.4 SL-9/8 – Barragem/ Casa de Força PCH Telegráfica e Limite ZSS

A Barragem e Casa de Força da PCH Telegráfica na seção SL-9, localizada cerca de 35,64 e 35,67 km da barragem PCH Parecis (Figura 35).



Figura 35 – Localização Barragem/Casa de Força PCH Telegráfica – SL-9

Tabela 32 – Detalhe das simulações - SL-9 – Barragem PCH Telegráfica

HIDROGRAMA	Nível	d'água (m)	Altura Máxima da	Tempo de Início da Onda	Tempo de Pico Onda	Duração	
HIDROGRAMA	Natural	Dam Break	Onda (m)	(hh:mm)	(hh:mm)	(hh:mm)	
Qturb	289,58	290,35	0,77	01:55	06:30	18:05	
10.000 ANOS	290,43 291,66		1,23	01:40	07:40	22:30	

Tabela 33 – Detalhe das simulações - SL-8 – Casa de Força PCH Telegráfica

	HIDROGRAMA	Nível (d'água (m)	Altura Máxima da	Tempo de Início da Onda	Tempo de Pico Onda	Duração	
		Natural	Dam Break	Onda (m)	(hh:mm)	(hh:mm)	(hh:mm)	
Ī	Qturb	268,14 269,04		0,90	01:55	06:30	19:05	
	10.000 ANOS	.000 ANOS 269,19 275,91		6,72	01:40	08:25	20:30	

5.9 Resumo Geral das Seções de Interesse

A Tabela 34 abaixo apresenta o resumo dos tempos da onda de cheia após rompimento da barragem em cada seção estratégica do trecho de jusante. Estão indicados na tabela a distância da barragem até as seções e para o rompimento da barragem o tempo de início da onda de cheia, o tempo para atingir o pico, duração da onda, o nível de água normal sem rompimento, o



nível máximo de água com o rompimento, a altura máxima da onda de cheia, velocidade e vazão máxima nas seções de interesse considerando as cheias nos tempos de recorrência de QTURB e TR-10.000 anos.

Os mapas de inundação apresentados no Anexo V estão divididos por tempo de recorrência e possuem destaque para os locais próximos as seções indicadas na Tabela 34. Nos mapas apresenta-se os níveis de água definidos para a condição natural, condição com Dam Break, altura de onda, tempo de chegada da onda e o tempo de pico para cada seção, bem como uma imagem do local para facilitar a localização. Os desenhos estão divididos conforme baixo:

- PAR-C-MPI-001-00-22 Mapa de Inundação Sunny Day QTURB Natural e Dam Break – Folhas 01 a 08;
- PAR-C-MPI-002-00-22 Mapa de Inundação TR 10.000 Anos Natural e Dam Break
 Folhas 01 a 08.



Tabela 34 – Tempo de chegada da onda e níveis de água em cada seção para Sunny Day (QTurb)

						Qt	urbinada				
	Caasaa da Intanaaa	Distância da Barragem PCH	Nível de água (m)			Tempo (hh:mm)					
	Seções de Interesse	Parecis (km)	Normal	Rompimento	Máxima	Δ Início	Δ Início Δ Pico	Duração		Velocidade Máx. (m/s)	Vazão Máx. (m³/s)
			Nomai	Rompimento	Onda	Onda	Onda	Dia	Hora	, ,	, ,
			Barragem Par	ecis - Tempo ap	oós Rompiment	to					
125	Casa de Força PCH Parecis	0,02	338,00	342,69	4,69	00:00	01:15	0	16:35	0,64	1465,26
99	Limite ZAS	9,75	335,40	337,87	2,47	00:15	02:50	0	22:35	0,66	700,54
38	Barragem PCH Rondon	28,28	297,29	297,92	0,63	00:50	05:15	0	13:40	0,14	543,65
37	Casa de Força PCH Rondon	28,32	290,95	293,12	2,17	01:00	05:50	0	19:00	0,32	535,96
9	Barragem PCH Telegráfica	35,64	289,58	290,35	0,77	01:55	06:30	0	18:05	0,07	526,73
8	Casa de Força PCH Telegráfica e Limite ZSS	35,67	268,14	269,04	0,90	01:55	06:30	0	19:05	3,10	526,78

^(*) Destacados em laranja ocorre inundação

Tabela 35 – Tempo de chegada da onda e níveis de água em cada seção para TR 10.000 anos

						10.	.000 anos				
	Cooxaa da Intercoo	Distância da	Nível de água (m)			Tempo (hh:mm)					
	Seções de Interesse	Barragem PCH Parecis (km)	Normal	Domnimento	Máxima	Δ Início	Δ Pico	Duração		Velocidade Máx. (m/s)	Vazão Máx. (m³/s)
			Normai	Rompimento	Onda	Onda	Onda	Dia	Hora	(/	(,
			Barragem Par	ecis - Tempo ap	oós Rompiment	0					
125	Casa de Força PCH Parecis	0,02	340,04	343,56	3,52	00:00	01:15	0	19:10	0,71	1817,78
99	Limite ZAS	9,75	337,13	338,96	1,83	00:10	02:45	0	20:59	0,69	1010,14
38	Barragem PCH Rondon	28,28	297,92	298,87	0,95	01:05	06:35	0	19:20	0,17	720,69
37	Casa de Força PCH Rondon	28,32	293,28	294,30	1,02	01:10	07:55	0	06:53	0,37	720,69
9	Barragem PCH Telegráfica	35,64	290,43	291,66	1,23	01:40	07:40	0	22:30	0,09	704,11
8	Casa de Força PCH Telegráfica e Limite ZSS	35,67	269,19	275,91	6,72	01:40	08:25	0	20:30	4,26	3423,18

^(*) Destacados em laranja ocorre inundação

• A zona de auto salvamento fica definida como 10 km da Barragem PCH Parecis, ou seja, até SL-99 cerca de 9,75 km a jusante do barramento PCH Parecis.



• A Zona de Secundária de Segurança fica definida junto com usina – PCH Telegráfica, SL-8 cerca de 35,67 km da barragem PCH Parecis.



AGÊNCIAS E ENTIDADES ENVOLVIDAS

Deverão ser evitadas informações prematuras e inexatas a respeito do desenvolvimento da situação, a fim de impedir especulações e pânico, sendo de responsabilidade da Empresa Operadora, PARECIS ENERGIA S.A., centralizar a veiculação de informações.

Agentes Internos

E-mail:

Nome do Empreendedor: PARECIS ENERGIA S/A

> PCH: Parecis

CNPJ FILIAL: 07.655.520/0002-62

Estrada do Pontal - km 65,5 - Bairro Zona Rural (Vicinal + 14,5 km - Margem do Rio Endereço:

Juruena) - Campos de Júlio - MT CEP 78.307-000

livio.costa@bomfuturo.com.br

Administrador - Bom Futuro Energia Ltda

Endereço: Av. Florais, 1788 CNPJ MATRIZ: 09.151.316/0001-59 Diretor Técnico e de Operações: Lívio Costa Recedive Telefone: (65) 9 9667-4770

Responsável Técnico da Barragem: Eng. Civil Christian Almeida

> Fone: (65) 9 9929-0458

E-mail: christian.almeida@bomfuturo.com.br

Coordenador do PAE e de O&M: Jefferson Eduardo Molina

> (65) 3383-4927/Ramal: 6014 Celular: (65) 99672-3637 Fone:

E-mail: jefferson.eduardo@bomfuturo.com.br

Equipe Operação da Usina - PCH Parecis

Cargo	Profissional Responsável	Turno	Contato			
Gerente de O&M	Sivanil Cleuber Ferreira Filho		(65)99609-2065			
Encarregado de O&M	Lucas Henrique Jung Finkler		(65) 9 9955-4082			
Coordenador de COG			(65) 3645-8000 Ramal 8336			
Equipe de	Clairton Baggio (Tec manutenção)		Alojamento: (65) 3383-4986 Ramal: 5003 Sobreaviso:(65) 99952-1328			
Manutenção	Eder de Paula Branco (Técnico eletrotécnico II)		Alojamento: (65) 3383-4986 Ramal: 5003 Sobreaviso:(32) 99261-1807			
Equipe de	Edmar Incencio Aquino	Escala de Revezamento	Usina: (65) 3383-4986 Ramal: 5003 Sobreaviso:(65)9 9902-3739			
Mantenedores	Miguel Jorge de Araujo	De 8h às 17:48h	Usina: (65) 3383-4986 Ramal: 5003 Sobreaviso:(65)9 9902-3739			



6.2 Agentes Externos

Os agentes externos envolvidos são dos municípios atingidos: Sapezal e Campos de Júlio no estado do Mato Grosso. As cidades mais próximas com recursos de Defesa Civil e Corpo de Bombeiros é Campo Novo do Parecis e Tangará da Serra também no Mato Grosso. Os agentes externos estão no Anexo VII – item 2.

6.3 Identificação e contatos do Empreendedor, do Coordenador do PAE e das entidades constantes do Fluxograma de Notificação

Deverão ser evitadas informações prematuras e inexatas a respeito do desenvolvimento da situação, a fim de impedir especulações e pânico, sendo de responsabilidade da Empresa Operadora, **PARECIS ENERGIA S.A**, centralizar a veiculação de informações. O Quadro abaixo apresenta o resumo geral dos agentes envolvidos.

Em uma eventual emergência os agentes principais a serem avisados estão listados no Anexo VII - 1- Geral, e todos os contatos do Agentes Externos estão apresentados no Anexo VII - 2 - Agentes Externos.



Quadro 9 – Lista de contatos do PAE

	PAE DA	BARRAGEM PARECIS			
	Nome:	Pequena Central Hidrelétrica Parecis			
	Identificador ANEEL:	PCH.PH.MT.028819-5			
	Empreendedor:	PARECIS ENERGIA S/A			
EMPREENDEDOR	Director Transfer	Lívio Costa Recedive			
	Diretor Técnico:	(65) 9 9667-4770 livio.costa@bomfuturo.com.br			
	Responsável Tec.	Eng. Civil Christian Almeida			
	Seg. Barragem:	(65) 9 9929-0458 christian.almeida@bomfuturo.com.br			
	Nome:	Jefferson Eduardo Molina			
COORDENADOR PAE	Contatos	(65) 3383-4984/Ramal: 6014 Celular: (65) 99672-3637 jefferson.eduardo@bomfuturo.com.br			
FLADORAÇÃO DO DAF	Nome:	Prosenge Projetos e Engenharia LTDA			
ELABORAÇÃO DO PAE	Fone:	(48) 3206-8509			
ENCARREGADO	Nome:	Eng. Civil Patricia Becker CREA/SC: 044.186-9			
ELABORAÇÃO PAE:	Contatos:	(48) 9 84072613 patricia@prosenge.com			
FISCALIZADORA	Nome:	Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL			
FIGUALIZADORA	Contatos:	(61) 2192-8758			
BARRAGENS NO CURSO DE ÁGUA	Montante – PCH Ilha Comprida	Jusante - PCH Rondon			
		Estadual Mato Grosso			
		Nome do contato: Sgt BM João Keney da Silva Felisberto			
		Fone: (65) 3613-8401			
		supdec@defesacivil.mt.gov.br			
	Defesa Civil - 199	Municipal COMPDEC - Tangará da Serra - MT			
	Delesa Civii - 199	(65) 3311-4862			
		defesacivil@tangaradaserra.mt.gov.br			
		Municipal COMPDEC - Campo Novo do Parecis - MT			
		(65) 3382-5100			
		www.camponovodoparecis.mt.gov.br/			
AUTORIDADES E SISTEMA		Estadual Mato Grosso			
DE DEFESA CIVIL		Nome do contato: Coronel BM Alessandro Borges Ferreira			
	Corpo De Bombeiros -	Fone: (65) 3613-7403			
	193	Comandante do 3º NBM - Campo Novo do Parecis - MT			
		Nome do contato: 1º Tenente BM Valmir Estevão Rampim			
		Fone: (65) 3382-1860			
		Sapezal - MT			
		Prefeito: Valcir Casagrande			
	Des (e) terres en estado e la	(65) 3383-4500			
	Prefeituras municipais: -	Campos de Júlio - MT			
		Prefeito: Irineu Marcos Parmeggiani			
		(65) 3387-2800/2801			
		POLÍCIA MILITAR - 190			
OUTDAS AGÊNOVAS		POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL - 191			
OUTRAS AGÊNCIAS	INIMET	Nome do contato: Instituto nacional de meteorologia			
	INMET	Fone: (61) 2102-4700			



7 CARACTERIZAÇÃO DOS NÍVEIS DE SEGURANÇA E RISCO DE RUPTURA

O monitoramento de segurança se dará por duas condições: Hidrológica e Estrutural.

7.1 Condição Hidrológica

A condição hidrológica será controlada no Barramento, deverá ser monitorado os níveis do reservatório com leitura da régua automatizada e/ou visual para observação de uma eventual anomalia com potencial ruptura da barragem.

O vertedouro de comportas segmento é a estrutura que controlará as cheias na PCH Parecis. De acordo com as condições operacionais do vertedouro as cheias se comportarão conforme o gráfico abaixo.

A EMERGÊNCIA 2 poderá ocorrer em qualquer condição de escoamento em conjunto com o rompimento da barragem.

Na Figura 36 estão indicados os diversos níveis de segurança baseados na vazão do vertedouro (possível de ser obtida pelo NA do reservatório), importante observar que a partir da cheia de 1.000 anos já fica definido o nível de emergência 1.

A Tabela 36 também indica os níveis de segurança com as respectivas ações a serem tomadas. Nessa tabela os níveis de segurança para a condição hidrológica estão descritos na alínea a).

7.2 Condição Estrutural

A boa condição estrutural do barramento se dará pelo monitoramento conforme critérios estabelecidos no Plano de Segurança da Barragem.

Este Plano tem como objetivo determinar as condições relativas à segurança estrutural e operacional da barragem e vertedouro, identificando os problemas e recomendando tanto reparos corretivos, restrições operacionais e/ou modificações quanto análise/estudos para determinar as soluções dos problemas.

O Plano de Segurança da Barragem contém os Manuais de Operação, Manutenção e Inspeção (OMI) para a Barragem.

A manutenção das boas condições estruturais do barramento da PCH Parecis garante sua integridade e reduz drasticamente as possibilidades de um acidente com o rompimento da barragem.

Α

Tabela 36 apresenta os níveis de segurança para as condições estruturais, na alínea b), juntamente com as providências a serem tomadas pela equipe de operação.

7.2.1 Monitoramento da Instrumentação de Auscultação

A instrumentação implantada possui o objetivo de monitorar as barragens de enrocamento e diques.

A estrutura da Barragem está instrumentada com piezômetro tubo aberto - tipo Casagrande, marcos superficiais/referência, medidor de nível de água e medidor de vazão. Estes instrumentos



têm como objetivo monitorar/acompanhar deslocamentos da barragem, bem como pressão - Nível de Água (NA) - da água intersticial nos locais selecionados. Após enchimento e operação da Barragem também foi instalado um medidor de vazão para acompanhamento nas surgências. O sistema de auscultação destas estruturas é composto por instrumentos:

- 15 piezômetros tipo Casagrande;
- 04 Indicadores de nível de água;
- 3 medidores de vazão na jusante da barragem, sendo 1 na ombreira direita e 2 medidores na ombreira esquerda.
- 8 marcos superficiais na crista do barramento, terra e concreto.

No Plano de Segurança da Barragem (PAR-BA-PSB-001-01-24) está estabelecido frequência de leituras e monitoramento.

7.2.2 Monitoramento das Estruturas

O sistema de monitoramento está contemplado nos manuais de procedimentos dos roteiros de inspeções de segurança e monitoramento do relatório de segurança da barragem, sendo que este faz parte do Plano de Segurança da Barragem. Este Manual contém:

- Procedimentos de inspeções civis visuais informando onde e o que se deve observar;
- Listas de verificações a serem utilizadas nas inspeções civis;
- Instruções de trabalho para procedimentos de manutenções mais comuns de reparos nas estruturas.

Não menos importantes são os programas de inspeções visuais classificadas em três níveis:

7.2.2.1 Inspeções Rotineiras

São aquelas que devem ser executadas pela equipe de operação. A frequência dessas inspeções deverá ser definida de acordo com o recomendado no item a ser inspecionado. Não gera relatórios específicos, mas apenas comunicações de eventuais anomalias detectadas. Deverão ser preenchidas as listas de verificações de acompanhamento para cada estrutura civil.

7.2.2.2 Inspeção de Segurança Regular

A inspeção de segurança regular será realizada por equipe de Segurança de Barragem, composta de profissionais treinados e capacitados e deverá abranger todas as estruturas do barramento do empreendimento e retratar suas condições de segurança, conservação e operação. A frequência destas inspeções deverá ser **Anual** conforme a classificação do barramento. Os aspectos a serem vistoriados, analisados e relatados neste tipo de inspeção estão detalhados nas listas de verificações anuais. Também deverão ser analisados os dados das inspeções rotineiras.

Os relatórios de inspeção de segurança regular deverão conter minimamente estas informações:



- Identificação do representante legal do empreendedor;
- Identificação do responsável técnico;
- Avaliação da instrumentação disponível na barragem, indicando necessidade de manutenção, reparo ou aquisição de equipamentos;
- Avaliação de anomalias que acarretem mau funcionamento, em indícios de deterioração ou em defeitos construtivos da barragem;
- Comparativo com inspeção de segurança regular anterior;
- Diagnóstico do nível de segurança da barragem;
- Indicação de medidas necessárias à garantia da segurança da barragem.

7.2.2.3 Inspeções Segurança Especial

As inspeções especiais serão realizadas quando convocadas. Esta convocação normalmente será fruto de uma avaliação, por parte da equipe de engenharia de inspeção e manutenção, após uma grande enchente ou onde se detecte algum problema que mereça atenção especial.

Depois de cheias e chuvas torrenciais com recorrência maior que 100 anos, observações não usuais tais como fissuras, recalques, surgências de água e indícios de instabilidade de taludes devem ser verificadas. Aumento da vazão nos medidores de vazão sem motivo aparente e principalmente com carreamento de material é motivo para acionamento de alerta e de inspeção especial.

7.2.3 Revisão Periódica de Segurança

A Revisão Periódica de Segurança (RPS) tem o objetivo de diagnosticar o estado geral de segurança da barragem com vistas aos avanços tecnológicos, atualização de informações hidrológicas na bacia bem como os critérios de projeto e uso do solo na bacia a montante do barramento. Deve ser realizado a cada 10 anos conforme a classificação da barragem (Classe C).

7.2.4 Tramitação das Informações

O fluxograma apresenta as atividades da equipe de inspeção e manutenção das estruturas civis e a interface com a Gerência da Usina sendo de inspeções e de ações.

O fluxograma de inspeções (Fluxograma 1) indica a sequência dos procedimentos para as inspeções nas estruturas de acordo com a periodicidade necessária.

O fluxograma de segurança da barragem (Fluxograma 2) indica a sequência na tomada de decisões com base nos dados obtidos na instrumentação, inspeções e no relatório das inspeções.

O fluxograma de ações (Fluxograma 3) indica a sequência na tomada de decisões com base nos no nível de emergência.



Caso o fluxograma de ações entrar em **EMERGÊNCIA 1** deverá seguir procedimento do Plano de Ação de Emergência, Figura 36 e Item 9.



PCH PARECIS - CURVA REFERENCIAL DA BARRAGEM




Figura 36 – Níveis de Segurança e Risco de Ruptura



Tabela 36 - Níveis de Segurança e risco Ruptura

Nível de Segurança	Condições e Situações
Nível Normal (VERDE)	a) Vertimentos até 320 m³/s (TR até 10 anos) – Realizar o monitoramento das precipitações, deplecionamento controlado e análise das previsões
a) Operação normal das estruturas de descarga	de chuva para controle do nível do reservatório.
Nível Atenção (AMARELO)	a) cheia de 320 até 390 m³/s (TR entre 10 e 100 anos) – Aviso as usinas
a) Localidades com possibilidade de alagamento na ZAS	da condição de enchente para aberturas comportas.
Nível Alerta (LARANJA)	a) cheia de 390 até 458 m³/s (TR entre 100 e 1.000 anos) – Aviso as usinas da condição de enchente para aberturas comportas e ficar em
a) Localidades com possibilidade de alagamento na ZAS	alerta.
b) Início Infiltração na Barragem com qualquer condição hidrológica ou problema de operação nas comportas em qualquer condição de cheia	b) manutenção imediata para reduzir a infiltração ou recuperar o sistema de operação do vertedouro;
Nível Emergência 1 (VERMELHO CLARO)	a) cheia de 458 até 526 m³/s (TR entre 1.000 e 10.000 anos) – Aviso
a) Localidades com alagamento municípios de jusante, abrir comportas do vertedouro de modo aumentar capacidade de descarga	aos agentes externos da condição de enchente com alagamento em localidades do município;
b) Infiltração sem controle ou nível do reservatório chegando no NA Máx Max com vertedouro sem condições de operação	b) Infiltração sem controle com carreamento de material da barragem, abrir vertedouro de maneira a baixar o nível do reservatório ou na eminência do galgamento abrir trincheira na ombreira direita → retirar pessoas das usinas de jusante;
Nível Emergência 2 (VERMELHO ESCURO)	Rompimento da Barragem com formação da onda de cheia com qualquer condição hidrológica → Aviso aos agentes externos da
b) Ruptura está prestes a ocorrer, ocorrendo ou acabou de ocorrer com qualquer condição hidrológica.	condição de ruptura iminente ou ocorrida e retirada dos atingidos de jusante localizados na ZAS e atingidos de jusante.


a) nível de alerta devido as condições hidrológicas;

b) nível de alerta devido as condições de instrumentação, barragem ou sistema de operação do vertedouro.

<u>EMERGÊNCIA 2</u> – A ruptura do barramento pode ocorrer em qualquer condição hidrológica formação de brecha ou em eventos extremos. O alerta aos órgãos responsáveis dever ser emitido assim que constatada a impossibilidade de reverter o problema possibilitando a retirada de todos os atingidos a jusante do barramento (Usinas).


IMPORTANTE – A observação em campo de surgências de água na barragem, deve ser imediatamente informado ao supervisor e responsável técnico pelo segurança da barragem. Caso a barragem esteja em risco de colapso o reservatório deve ser rebaixado ao nível mínimo possível através das comportas do vertedouro e das máquinas o que reduz substancialmente o impacto da onda de cheia em um eventual rompimento.






Fluxograma 1 – Fluxograma de Inspeções – n = mês





Fluxograma 2 – Fluxograma de Segurança da Barragem - manutenção da instrumentação e estruturas








7.3 Sistema de monitoramento e controle de estabilidade da barragem

O sistema de monitoramento e controle de estabilidade da barragem é realizado pelos itens 7.1 - Condição Hidrológica e 7.2-Condição Estrutural já descritos acima e resumidos abaixo:

 Condição Hidrológica – será controlada no Barramento, deverá ser monitorado os níveis do reservatório com leitura da régua automatizada e/ou visual para observação de uma eventual anomalia com potencial ruptura da barragem. A Figura 36 apresenta as condições: Normal, Atenção, Alerta, Emergência 1 e 2.



PCH PARECIS - CURVA REFERENCIAL DA BARRAGEM

 Condição Estrutural - A boa condição estrutural do barramento se dará pelo monitoramento da instrumentação (leituras e análises), bem como inspeções rotineiras, regulares e especiais. Os itens 7.2.1 e 7.2.2 apresenta sistema de monitoramento da instrumentação e inspeções.

A tramitação das informações e análises da condição hidrológica e estrutural da Barragem está apresentado item 7.2.4.



8 RESPONSABILIDADES DE TODOS OS AGENTES ENVOLVIDOS

As possíveis consequências danosas que ocorrerem durante ou após uma situação de emergência as pessoas, as propriedades e a infraestrutura a jusante, não serão de responsabilidade dos encarregados desta operação se seguirem corretamente as regras operativas aprovadas.

Em situações de emergência, o processo de decisões sobre a operação do reservatório assumirá configuração descentralizada, que incluirá autoridade para mobilização de recursos humanos, materiais e financeiros.

O poder público, nos três diferentes níveis tem a responsabilidade de desenvolver ações e atividades de defesa civil, em situação de normalidade e anormalidade, garantindo o direito de propriedade e a incolumidade a vida, conforme a Lei Federal nº 895 de 16 de agosto de 1993. Na falta de regulamentos ou reguladores governamentais, principalmente municipais, o proprietário da barragem deverá prever o seu desenvolvimento institucional em conjunto com os órgãos de Defesa Civil, Bombeiros e Prefeituras de modo a aprimorar o Plano de Ação de Emergências (PAE).

8.1 Agente Interno – PARECIS ENERGIA S.A.

O proprietário da Usina é a PARECIS ENERGIA S.A., e controla a operação da Usina. Será de responsabilidade da Operadora:

- Correção de qualquer deficiência constatada;
- Operação segura e continuada, manutenção e inspeção das estruturas da Usina e do reservatório;
- Inspeção e manutenção nas estruturas civis da Usina;
- Preparação adequada para emergências, manutenção dos acessos, disponibilidade de equipes preparadas bem como de equipamentos;
- Manutenção dos meios de comunicação prevendo sempre alternativas devido a possíveis falhas que são comuns em emergências;
- Manter observação sobre todas as estruturas da usina, principalmente nas mais distantes, contra possíveis ações predatórias de terceiros, incluindo animais;
- Providenciar a elaboração e atualizar o PAE;
- Promover treinamentos internos e manter os respectivos registros das atividades;
- Detectar, avaliar e classificar as situações de emergência em potencial, de acordo com os níveis de resposta;
- Declarar situação de emergência e executar as ações descritas no PAE;



- Executar as ações previstas no fluxograma de notificação;
- Alertar a população potencialmente afetada na ZAS;
- Notificar as autoridades públicas em caso de situação de emergência;
- Emitir declaração de encerramento da emergência;
- Providenciar a elaboração do relatório de encerramento de eventos de emergência.

8.2 Agentes Externos

Os agentes externos diretos serão Defesa Civil do Estado Do Mato Grosso, e dos municípios de Sapezal e Campos de Júlio - MT, bem como Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e Civil do Estado do Mato Grosso. Nos municípios atingidos somente tem-se prefeituras e secretarias de saúde.

8.2.1 Sistema de Proteção e Defesa Civil

A Lei nº 12.608/2012¹ criou a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil (PNPDEC), visando uma atuação conjunta entre a União, Estados, Distrito Federal e Municípios, com uma abordagem sistêmica de ações de prevenção, mitigação, preparação, resposta e recuperação de áreas onde possa acontecer ou já tenha ocorrido desastres de grandes proporções na população brasileira.

Tal legislação dispôs sobre o SINPDEC (Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil), que é composto pela administração pública da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, bem como por entidades da sociedade civil responsáveis pelas ações de Defesa Civil no país.

O SINPDEC atua na prevenção de desastres, mitigação de riscos, preparação, resposta e recuperação por meio dos seguintes agentes em suas respectivas escalas de atuação:

- Federal: Conselho Nacional de Proteção e Defesa Civil (CONPDEC), pela Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil (SEDEC) e pelo Centro Nacional de Gerenciamento de Desastres (CENAD);
- Estadual: Coordenadorias Estaduais de Defesa Civil (CEDEC) e Coordenadorias Regionais de Defesa Civil (REPDEC) que comportam diversos órgãos estaduais como polícia militar e o Corpo de Bombeiros;
- Municipal: Comissões Municipais de Defesa Civil (COMDEC) que comportam diversos órgãos da administração pública municipal, como secretarias de saúde, subprefeituras, serviços de água e esgoto.

¹ Atualizada pela Lei Federal nº 14.066/2020.



Nesse contexto, conforme disposto pela ABRAGE (2017) e ABRAGE (2018), o PAE é um documento que deve ser compatibilizado pelo Ente Federado no Plano de Contingência de Proteção e Defesa Civil Municipal.

Para a Zona de Autossalvamento, isso se deve por meio das seguintes ações²:

- Estabelecimento, em conjunto com o empreendedor, de estratégias de comunicação e de orientação à população potencialmente afetada na ZAS;
- Participação de simulações de situações de emergência, em conjunto com o empreendedor, prefeituras e população potencialmente afetada na ZAS.

Fora da Zona de Autossalvamento (ZAS), denominada Zona de Segurança Secundária (ZSS), o alerta antecipado compete aos Serviços Municipais de Proteção Civil e Entes Federados, sendo estes responsáveis pelas ações de aviso, mobilização, treinamento e evacuação da população residente em áreas potencialmente afetadas, conforme Lei nº 12.608/2012, Lei nº 14.066/2020.e Decreto nº 8.572/2015.

Contudo, o § 6º do Art. 12º da Lei nº 14.066/2020, salienta que o empreendedor deverá estender os elementos de autoproteção existentes na ZAS aos locais habitados da ZSS nos quais os órgãos de proteção e defesa civil não possam atuar tempestivamente em caso de vazamento ou rompimento da barragem. Isso deve ser alinhado com as Defesa Civil e demais órgãos.

8.2.1.1 Defesa Civil

As atribuições de Defesa Civil (Estadual e Municipal) de acordo Lei 12.608/2012, artigos 5º, 7º e 8º são:

Art. 5º - São objetivos da PNPDEC (Política Nacional de Proteção e Defesa Civil):

- I reduzir os riscos de desastres;
- II prestar socorro e assistência às populações atingidas por desastres; III recuperar as áreas afetadas por desastres;
- III recuperar as áreas afetadas por desastres;
- IV- incorporar a redução do risco de desastre e as ações de proteção e defesa civil entre os elementos da gestão territorial e do planejamento das políticas setoriais;
- V- promover a continuidade das ações de proteção e defesa civil;
- VI- estimular o desenvolvimento de cidades resilientes e os processos sustentáveis de urbanização;
- VII- promover a identificação e avaliação das ameaças, suscetibilidades e vulnerabilidades a desastres, de modo a evitar ou reduzir sua ocorrência;

² Nota Técnica nº 59/2013-SFG/ANEEL, ABRAGE, 2017, e ABRAGE, 2018.



- VIII- monitorar os eventos meteorológicos, hidrológicos, geológicos, biológicos, nucleares, químicos e outros potencialmente causadores de desastres;
- IX- produzir alertas antecipados sobre a possibilidade de ocorrência de desastres naturais;
- X- estimular o ordenamento da ocupação do solo urbano e rural, tendo em vista sua conservação e a proteção da vegetação nativa, dos recursos hídricos e da vida humana;
- XI- combater a ocupação de áreas ambientalmente vulneráveis e de risco e promover a realocação da população residente nessas áreas;
- XII- estimular iniciativas que resultem na destinação de moradia em local seguro;
- XIII desenvolver consciência nacional acerca dos riscos de desastre;
- XIV- orientar as comunidades a adotar comportamentos adequados de prevenção e de resposta em situação de desastre e promover a autoproteção; e
- XV- integrar informações em sistema capaz de subsidiar os órgãos do SINPDEC na previsão e no controle dos efeitos negativos de eventos adversos sobre a população, os bens e serviços e o meio ambiente.

Art. 7º - Compete aos Estados:

- I executar a PNPDEC em seu âmbito territorial;
- II coordenar as ações do SINPDEC em articulação com a União e os Municípios;
- III instituir o Plano Estadual de Proteção e Defesa Civil;
- IV identificar e mapear as áreas de risco e realizar estudos de identificação de ameaças, suscetibilidades e vulnerabilidades, em articulação com a União e os Municípios;
- V realizar o monitoramento meteorológico, hidrológico e geológico das áreas de risco, em articulação com a União e os Municípios;
- VI apoiar a União, quando solicitado, no reconhecimento de situação de emergência e estado de calamidade pública;
- VII declarar, quando for o caso, estado de calamidade pública ou situação de emergência; e
- VIII apoiar, sempre que necessário, os Municípios no levantamento das áreas de risco, na elaboração dos Planos de Contingência de Proteção e Defesa Civil e na divulgação de protocolos de prevenção e alerta e de ações emergenciais.

Art. 8º - Compete aos Municípios:



- I executar a PNPDEC em âmbito local:
- II coordenar as ações do SINPDEC no âmbito local, em articulação com a União e os Estados;
- III incorporar as ações de proteção e defesa civil no planejamento municipal;
- IV identificar e mapear as áreas de risco de desastres;
- V promover a fiscalização das áreas de risco de desastre e vedar novas ocupações nessas áreas;
- VI declarar situação de emergência e estado de calamidade pública;
- VII vistoriar edificações e áreas de risco e promover, quando for o caso, a intervenção preventiva e a evacuação da população das áreas de alto risco ou das edificações vulneráveis;
- VIII organizar e administrar abrigos provisórios para assistência à população em situação de desastre, em condições adequadas de higiene e segurança;
- IX manter a população informada sobre áreas de risco e ocorrência de eventos extremos, bem como sobre protocolos de prevenção e alerta e sobre as ações emergenciais em circunstâncias de desastres;
- X mobilizar e capacitar os radioamadores para atuação na ocorrência de desastre;
- XI realizar regularmente exercícios simulados, conforme Plano de Contingência de Proteção e Defesa Civil;
- XII promover a coleta, a distribuição e o controle de suprimentos em situações de desastre;
- XIII proceder à avaliação de danos e prejuízos das áreas atingidas por desastres;
- XIV manter a União e o Estado informados sobre a ocorrência de desastres e as atividades de proteção civil no Município;
- XV estimular a participação de entidades privadas, associações de voluntários, clubes de serviços, organizações não governamentais e associações de classe e comunitárias nas ações do SINPDEC e promover o treinamento de associações de voluntários para atuação conjunta com as comunidades apoiadas; e
- XVI prover solução de moradia temporária às famílias atingidas por desastres.



8.2.1.2 Corpo de Bombeiros

Decreto Federal n.º 7.163, de 29 de abril de 2010, que regulamenta o inciso I do art. 10-B da Lei nº 8.255, de 20 de novembro de 1991, que dispõe sobre a organização básica do CBMDF, estabelece:

Art. 2º Compete ao Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal:

- I realizar serviços de prevenção e extinção de incêndios;
- II realizar serviços de busca e salvamento;
- III realizar perícias de incêndio relacionadas com sua competência;
- IV prestar socorro nos casos de sinistros, sempre que houver ameaça de destruição de haveres, vítimas ou pessoas em iminente perigo de vida;
- V realizar pesquisas técnico-científicas, com vistas à obtenção e ao desenvolvimento de produtos e processos voltados para a segurança contra incêndio e pânico;
- VI realizar atividades de segurança contra incêndio e pânico, com vistas à proteção das pessoas e dos bens públicos e privados;
- VII executar atividades de prevenção aos incêndios florestais;
- VIII executar atividades de defesa civil;
- IX executar as ações de segurança pública que lhe forem cometidas pelo Presidente da República, em caso de grave comprometimento da ordem pública e durante a vigência de estado de defesa, de estado de sítio e de intervenção no Distrito Federal;
- X executar ações de emergência médica em atendimento pré-hospitalar e socorros de urgência;
- XI desenvolver na comunidade a consciência para os problemas relacionados com incêndios, acidentes em geral e pânico;
- XII promover e participar de campanhas educativas direcionadas à comunidade em sua área de atuação; e
- XIII fiscalizar, na área de sua competência, o cumprimento da legislação referente à prevenção contra incêndio e pânico.



8.3 Atribuições Conjuntas entre a Usina e Agentes Externos

8.3.1 1ª Etapa - Protocolo PAE aos Agentes Externos (Realizado)

Após o término do Plano de Ação de Emergência foi protocolado o Plano de Ação de Emergências de modo agentes externos tomarem conhecimento. Este protocolo foi efetuado nos seguintes agentes externos:

- Defesa Civil Estado MT;
- Defesa Civil Campo Novo do Parecis MT;
- Defesa Civil Municipal Sapezal MT;
- Corpo de Bombeiros Tangará da Serra MT;
- Prefeituras Sapezal e Campo de Júlio MT.

8.3.2 2ª Etapa - Cadastro e mapeamento da população existente na ZAS (Não necessário)

Como essa usina não tem atingido na ZAS, não foi necessário cadastro da mesma, porém caso essa situação se modifique deverá ser realizado cadastro conforme apresentado no Anexo VII – subitem 4.

8.3.3 3ª Etapa – Articulação com agentes externos após cadastro ZAS (Realizado) Foi realizado apresentação de maneira online com agentes externos citados no item 8.3.1, onde foi apresentado estudo em conjuntos das 5 usinas do Grupo BF no rio Juruena, PCHs Cidezal, Sapezal, Parecis, Rondon e Telegráfica.

Importante observar que a Usina da PCH Parecis não tem nenhum atingido de jusante no momento, não sendo necessário mais ações de articulação bem como simulação de emergências.

No anexo X estão apresentados Protocolos e articulação realizados com agentes externos.



9 PROGRAMA DE AÇÕES PREVENTIVAS, TÃO LOGO IDENTIFICADAS SITUAÇÕES EMERGÊNCIAIS

Ações preventivas devem ser iniciadas de maneira apropriada, para prevenir a ruptura ou para limitar danos onde a ruptura for inevitável.

Neste item serão descritas as providências a serem tomadas nas diversas situações, para as quais os sistemas de comunicação deverão ser operados continuamente, 24h por dia, 7 dias por semana. Os operadores e demais responsáveis deverão poder ser encontrados em qualquer tempo. As demais entidades envolvidas também devem manter a capacidade de mobilização.

As condições de operação do reservatório serão monitoradas diretamente pela equipe da operação da Usina, continuamente, 24h por dia, 7 dias por semana.

As condições das estruturas do barramento e dos vertedouros também serão monitoradas através de inspeções: rotineiras e/ou remotas pela equipe da Usina, programadas pela equipe de inspeção e de emergências.

Os mapas de inundação foram elaborados com a utilização de restituição no trecho de jusante da Barragem, podendo ocorrer um erro nas elevações de até 0,50 m. Como sistema de prevenção as usinas de jusante da barragem os mesmos devem ser avisados a partir de cheias de 100 anos para evacuação da área em casa de enchentes e com risco de rompimento da Barragem.

Conforme a Figura 36 – Níveis de Segurança e Risco de Ruptura e a Tabela 36 – Níveis de Segurança e risco Ruptura, do item 7 as situações serão classificadas como:

9.1.1 Situação Normal (VERDE)

Tabela 37 – Ações de resposta (Normal)

VERTIMENTOS até 320 m³/s (TR 10 ANOS)							
Prioridade	Prioridade Ação						
1	Observar a pluviometria da região e os dados Geração se indicam aumentos de vazão afluente.	Operação					
2	Realizar inspeção regular/rotineira no barramento e vertedouro buscando observar alguma anomalia na estrutura.	Operação					
3	Caso ocorra uma diminuição brusca do nível do reservatório e/ou seja detectado vazamento ou problema na barragem com potencial de ruptura, deverá ser acionado Responsável pela Segurança da Barragem para verificação do Problema, podendo ser acionada EMERGÊNCIA 1 e caso não solucionado EMERGÊNCIA 2 .	Coordenador PAE					



9.1.2 Situação Atenção (AMARELO)

Tabela 38 – Ações de resposta (Atenção)

	VERTIMENTOS de 320 até 390 m³/s - TR até 100 ANOS						
Prioridade	oridade Ação						
1	Observar a pluviometria da região e os dados Geração se indicam aumentos de vazão afluente.	Operação					
2	Avaliar Instrumentação da Barragem, valores de referência para condição do instrumento.	Resp. Seg. Barragem e/ou consultor externo					
3	Realizar inspeção rotineira (equipe interna de segurança da Barragem) no barramento e nível do barramento buscando observar alguma anomalia na estrutura que necessite reparo.	Operação					
4	Aviso as usinas de jusante da condição de enchente na ZAS, podendo ocorrer aumento de acordo com previsão pluviométrica.	Coordenador PAE					
5	Caso ocorra uma diminuição brusca do nível do reservatório e/ou seja detectado vazamento ou problema na barragem com potencial de ruptura, deverá ser acionado Responsável pela Segurança da Barragem para verificação do Problema, podendo ser acionada EMERGÊNCIA 1 e caso não solucionado EMERGÊNCIA 2 .	Coordenador PAE					

9.1.3 Situação de Alerta (LARANJA)

Tabela 39 – Ações de resposta (Alerta)

	VERTIMENTOS de 390 até 458 m³/s - TR entre 100 e 1.000 anos						
Prioridade	Ação	Responsabilidade					
1	Observar a pluviometria da região e os dados Geração se indicam aumentos de vazão afluente.	Operação					
2	Avaliar Instrumentação da Barragem, valores de referência para condição do instrumento.	Resp. Seg. Barragem e/ou consultor externo					
3	Realizar inspeção rotineira (equipe interna de segurança da Barragem) no barramento e nível do barramento buscando observar alguma anomalia na estrutura que necessite reparo.	Operação					
4	Cheia - Aviso as usinas de jusante da condição de alerta e operação adequada dos vertedouros.	Coordenador PAE					
5	Caso ocorra uma diminuição brusca do nível do reservatório e/ou seja detectado vazamento ou problema na barragem com potencial de ruptura, deverá ser acionado Responsável pela Segurança da Barragem para verificação do Problema, podendo ser acionada EMERGÊNCIA 1 e caso não solucionado EMERGÊNCIA 2 .	Coordenador PAE					
6	Após a condição de enchente (>100 anos) deverá ser realizada uma inspeção rotineira completa no barramento e no vertedouro para verificar as condições gerais da estrutura civil.	Resp. Seg. Barragem e equipe de segurança da Barragem					



9.1.4 Situação de Emergência 1 (VERMELHO CLARO)

Tabela 40 – Ações de resposta (Emergência 1)

	VERTIMENTOS de 458 até 526 m³/s - > TR entre 1.000 e 10.000 anos Nível do reservatório chegando a cota 346,80 m					
Prioridade	Ação	Responsabilidade				
1	Observar a pluviometria da região e os dados Geração se indicam aumentos de vazão afluente.	Operação				
2	Avaliar Instrumentação da Barragem, valores de referência para condição do instrumento.	Resp. Seg. Barragem e/ou consultor externo				
3	Realizar inspeção rotineira (equipe interna de segurança da Barragem) no barramento e nível do barramento buscando observar alguma anomalia na estrutura que necessite reparo.	Operação				
4	Cheia - Aviso as usinas de jusante da condição de alerta e operação adequada dos vertedouros.	Coordenador PAE				
5	Caso ocorra uma diminuição brusca do nível do reservatório e/ou seja detectado vazamento ou problema na barragem com potencial de ruptura, deverá ser acionado Responsável pela Segurança da Barragem para verificação do Problema, podendo ser acionada EMERGÊNCIA 1 e caso não solucionado EMERGÊNCIA 2 .	Coordenador PAE				
8	Após a condição de enchente (TR entre 1.000 e 10.000 anos) deverá ser realizada uma inspeção especial no barramento e no vertedouro para verificar as condições gerais da estrutura civil.	Resp. Seg. Barragem/ equipe de segurança da Barragem e/ou consultor externo				

9.1.5 Situação de Emergência 2 (VERMELHO ESCURO)

Tabela 41 – Ações de resposta (Emergência 2)

RUPTURA PRESTES A OCORRER, OCORRENDO OU ACABOU DE OCORRER COM QUALQUER CONDIÇÃO HIDROLÓGICA					
Prioridade	Ação	Responsabilidade			
1	Acionar sistema de alerta da ZAS conforme Plano de Comunicação, aviso usinas de jusante	Coordenador PAE			
2	Nesta situação a operadora deverá comunicar a defesa civil para a retirada da população atingida de jusante. Os Mapas de Inundação com Dam Break para os diversos tempos de recorrência devem servir de orientação para a retirada da população. Sempre com a maior antecedência possível. Utilizar mapas de rompimento com efeito de cascata	Coordenador PAE			

NAS SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA 2 DEVERÃO SER AVISADOS E RETIRADOS TODOS OS ATINGIDOS DE JUSANTE (USINAS) BUSCANDO A SEGURANÇA DOS ATINGIDOS. A RETIRADA SE DARÁ PELOS AGENTES EXTERNOS (DEFESA CIVIL, CORPO DE BOMBEIROS, POLÍCIA MILITAR, ETC).



10 PLANO DE EVACUAÇÃO

O estudo das áreas de risco de desastre permitiu a elaboração dos mapas temáticos, relacionados com a ameaça, vulnerabilidade e o risco de inundação, os quais servem de embasamento para a definição dos métodos a serem adotados para prevenir, preparar ou responder quando da ocorrência de grandes cheias ou rompimento da barragem.

Os estudos indicaram que os níveis de água resultante do rompimento da Barragem da PCH Parecis são um pouco maiores que os níveis de enchente sem rompimento, isso devido ao médio volume do reservatório (7,91 hm³). Como orientação ao sistema de prevenção, as usinas de jusante da barragem devem ser avisadas a partir de enchentes de TR 100 anos e qualquer indício de possibilidade de rompimento da barragem para evacuação da área Acessos.

Nos mapas de inundação, estão indicados os acessos/ estradas, bem como propriedades/construções atingidos com as condições de cheias ou rompimento para os tempos de recorrência estudados.

O principal do plano de evacuação é o "mapa de inundação", no qual estão definidos os limites de proteção e segurança para os quais não se espera que o nível d'água seja ultrapassado, além de indicar os locais de concentração, rotas de fuga e os seja ultrapassado e os tempos disponíveis para atuação antes da chegada da onda de cheia.

No Plano de Evacuação também está definido a Zona de Autossalvamento (ZAS), ou seja, a região a jusante da barragem em que se considera não haver tempo suficiente para uma intervenção das autoridades competentes em caso de acidente. Esta zona de Autossalvamento ficou definida como cerca de 10 km a partir da Barragem PCH Parecis.

Este plano de evacuação deverá ser de conhecimento e auxílio aos agentes de Defesa Civil de modo a ter único documento, as informações necessárias para determinar as prioridades de evacuação, os pontos de envio de transporte, as medidas de controle de tráfego e vias a serem bloqueadas, estratégias de resgate e medidas de segurança nas áreas de inundação.

10.1 Estradas Atingidas

Nos mapas de inundação estão indicados os acessos atingidos com as condições de cheias ou rompimento para os tempos de recorrência estudados.

 Estradas Vicinais: Foram atingidas estradas vicinais em ambas as margens do rio, paralelos ao mesmo em diversos pontos para todos os tempos de recorrência.

10.2 Propriedades Atingidas

Não foi atingida nenhuma propriedade a jusante e nenhuma usina de acordo com a Tabela 42 e com auxílio das imagens do Google Earth e ortofotocarta. É importante ressaltar que somente a própria Casa de Força PCH Parecis é atingida com rompimento de 10.000 anos.

Foram estimadas as propriedades atingidas sendo descritas conforme Tabela 42 a seguir.



Tabela 42 – Estimativa das	propriedades atingidas – Rompimento TR 10.000 anos

BARRAGEM Parecis							
Infraestrutura e Edificações - DB 10.000							
Zona	Municipio	Quantidade Propriedades Atingidas					
Autossalvamento	Sapezal	Direita	0				
Autossalvamento	Campos de Júlio	Esquerda	0				
	Total ZAS		0				
Segurance Secundária	Sapezal	Direita	0				
Segurança Secundária	Campos de Júlio	Esquerda	0				
	Total ZSS	0					
To	tal ZAS e ZSS	0					

Somente a própria usina é atingida e estão indicadas nos mapas de inundação pontos e rotas de fuga para equipe interna. Os Quadros a seguir indicam o resultado da simulação dos estudos para as seções de interesse onde ocorre inundação com propriedades atingidas.

Os mapas de inundação para os tempos de recorrência Qturb e 10.000 anos estão apresentados no Anexo V – Mapas de Inundação, divididos nos seguintes desenhos:

- PAR-C-MPI-001-00-22 Mapa de Inundação QTURB Natural e Rompimento Folhas
 01 a 08;
- PAR-C-MPI-002-00-22 Mapa de Inundação TR 10.000 Anos Natural e Rompimento
 Folhas 01 a 08.

10.3 Zona de Autossalvamento – ZAS

A Zona de Autossalvamento (ZAS) é determinada como aquela região a jusante da barragem em que não há tempo suficiente para uma intervenção das autoridades competentes em caso de acidente (ANA, 2016). Neste sentido, considera-se que a ZAS é delimitada utilizando-se uma distância de 10 km a jusante da barragem ou a distância que corresponde a um tempo de chegada de onda de inundação igual a trinta minutos, sendo considerado sempre o ponto menor entre os dois critérios.

Essa área é chamada de Zona de Autossalvamento (ZAS), pois em caso de rompimento não há tempo hábil para a chegada de socorro sendo que a população atingida deve sair da área de risco por conta própria mediante aviso de emergência.

No estudo de rompimento da barragem da PCH Parecis o local do limite da ZAS se encontra a 10,08 km de distância da barragem, sendo nesse caso adotado o critério de distância para a pior condição de estudo que é o rompimento da capacidade extrema do Vertedouro com a cheia de 10.000 anos.

Dentro da ZAS existem (01) Casa de Força no vale a jusante que poderão ser afetadas pela onda de cheia no caso de uma ruptura da barragem. O Tabela 43 apresenta a localização e principais características das seções dentro da ZAS.



Tabela 43 – Características das infraestruturas/edificações localizadas na ZAS da barragem

BARRAGEM Parecis								
	Infraestrutura e Edificações na ZAS							
Denominação	Denominação Descrição Coordenada Geográfica Latitude Geográfica Longitude Distância do Barramento (Km) Cota DB (m) - TR 10.000 anos							
125	Casa de Força PCH Parecis	13° 4'27.70"S	58°58'38.03"O	0,02	343,56			
99	Limite ZAS	13° 1'15.27"S	58°57'59.25"O	9,75	338,96			

Próximas às propriedades atingidas, foram sugeridas e identificadas rotas de fuga e pontos de encontro, que deverão ser confirmadas por autoridades competentes *in loco* (Empreendedor e Defesa Civil). As rotas de fuga foram sugeridas até onde não há o risco de inundação e deverão ser definidas como ponto de encontro da população residente na zona de autossalvamento.

A população dessas áreas deve ser orientada a se locomover e a identificar as rotas de fuga em caso de situações de emergência com risco de rompimento da barragem, sendo que esse deslocamento deve ser considerado como realizado por meios próprios e de maneira mais rápida possível mediante o aviso a ser implantado identificando a emergência.

As edificações atingidas e as áreas de fuga estão identificadas nos Mapas Zona de Autossalvamento:

PAR-C-ZAS-001-00-22 – Zona de Autossalvamento – Rompimento – TR 10.000 Anos –
 Folhas 01 a 03.

Os mapas da ZAS estão apresentados no Anexo VI – Zona de Autossalvamento.

10.4 Risco Hidrodinâmico

Não foi elaborado a mapa do risco hidrodinâmico, pois não foi atingida nenhuma população com rompimento da Barragem PCH Parecis.

10.5 Resumo Plano de Evacuação

Este resumo será definido o plano de evacuação que será utilizado pelos aos agentes externos, como Defesa Civil de modo a ter único documento, as informações necessárias para determinar as prioridades de evacuação, os pontos de envio de transporte, as medidas de controle de tráfego e vias a serem bloqueadas, estratégias de resgate e medidas de segurança nas áreas de inundação.

Abaixo será apresentado uma tabela resumo dos pontos atingidos, indicando zona de autossalvamento (ZAS) e zona de segurança secundária (ZSS). Nesta tabela estará apresentado pontos atingidos (estradas, rodovias, propriedades, etc) com informações necessárias como:

- ZAS Zona de Autossalvamento: Responsabilidade de alerta do empreendedor;
- ZSS Zona de Segurança Secundária: Responsabilidade de alerta dos agentes externos;



- Seção de Interesse: Seção atingida bem como distância da Barragem;
- Níveis de água: Normal (nível atingido somente com enchente), Rompimento (nível atingido – rompimento + enchente), altura da onda de inundação;
- Início da Onda: tempo do início da inundação após rompimento da Barragem;
- Pico da Onda: tempo do nível máximo da onda de inundação atingido após o rompimento da barragem;
- Duração: tempo necessário para rio voltar a condição normal, ou seja, dissipação da onda de rompimento;
- Velocidade Máxima: necessário para estimativa do risco hidrodinâmico;
- Vazão máxima: necessário para comportamento hidrodinâmico;
- Risco Hidrodinâmico: relação altura onda x velocidade máxima;

O Plano de Evacuação se resume somente a Própria Casa de Força da PCH Parecis e Casa de Força das PCHs Rondon e Telegráfica, onde são atingidas com rompimento e TR 10.000 anos.

						10.000	anos						
	Casian de Internacia		Distância da Seções de Interesse Barragem PCH			Nível de águ	a (m)	Ter	npo (hh:mm)			\/a aa;dada	Vazão Máx.
	Seções de lilleresse	_ ~	Normal	Pompimonto	Máxima Onda	A Início Ondo	A Bico Ondo	Du	ração	Velocidade Máx. (m/s)	(m ³ /s)		
		·,	Normal Rompimento		Waxiiia Olida	A IIIICIO OIIda	Δ FICO Offua	Dia	Hora	IVICX. (III/O)	(111 /5)		
		n Pareci	s - Tempo apó	s Rompimento									
125	Casa de Força PCH Parecis	0,02	340,04	343,56	3,52	00:00	01:15	0	19:10	0,71	1817,78		
99	Limite ZAS	9,75	337,13	338,96	1,83	00:10	02:45	0	20:59	0,69	1010,14		
38	Barragem PCH Rondon	28,28	297,92	298,87	0,95	01:05	06:35	0	19:20	0,17	720,69		
37	Casa de Força PCH Rondon	28,32	293,28	294,30	1,02	01:10	07:55	0	06:53	0,37	720,69		
9	Barragem PCH Telegráfica	35,64	290,43	291,66	1,23	01:40	07:40	0	22:30	0,09	704,11		
8	Casa de Força PCH Telegráfica e Limite ZSS	35,67	269,19	275,91	6,72	01:40	08:25	0	20:30	4,26	3423,18		



11 FLUXO DE INFORMAÇÃO E ACIONAMENTO


11.1 Meios de Comunicação

O acionamento de emergências será realizado através de telefone com a Defesa Civil do Estado do Mato Grosso, bem como com a Defesa Civil municipais de Tangará da Serra, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, e Prefeitura dos munícipios de Sapezal e Campos de Júlio (atingidos). Será elaborado o Plano de comunicação com usinas de jusante em caso de emergência.

11.2 Acionamento em Caso de Emergências

O acionamento em caso de emergência dos agentes envolvidos se dará pelo Fluxograma 4 que mostra a sequência de tramitação das informações. Este fluxograma apresenta o responsável pelo acionamento, Gerência Operação e PARECIS ENERGIA S.A., e os agentes externos envolvidos, Defesa Civil do estado do Mato Grosso, bem como Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, e Prefeitura dos munícipios de Sapezal e Campos de Júlio (atingidos).





Fluxograma 4 - Acionamento emergências

Este fluxograma está apresentado no Anexo VII e deverá ficar na Usina em local de fácil visualização em caso de emergência com o contato dos atingidos para evacuação da área em casos extremos.

Este fluxograma deverá ser acionado nas seguintes hipóteses:

- Cheias ocorridas a partir do tempo de recorrência de 100 anos, ou seja, vazão afluente maior que 390 m³/s, juntamente com aumento da Pluviometria na região. Nesta condição as usinas de jusante deverão ser avisadas para controle das emergências;
- Vazamento na Barragem sem controle com risco de colapso ou rompimento.



Como o risco de galgamento da barragem da PCH Parecis em condições normais de operação é baixo, quase nulo, a segurança da estrutura depende da qualidade do monitoramento e da agilidade na recuperação de eventuais danos estruturais.

O rebaixamento do reservatório é uma condição possível de ser realizada (em condições hidrologicamente favoráveis) até o limite imposto pelas comportas do Vertedouro e da Tomada de Água. Esse procedimento reduz de maneira substancial os danos a jusante decorrentes do rompimento da barragem devido a redução do volume do reservatório.

É um procedimento que pode ser realizado com segurança permitindo também a redução dos esforços sobre o barramento facilitando trabalhos de recuperação da estrutura.



12 FORMULÁRIOS DE DECLARAÇÃO DE INÍCIO DA EMERGÊNCIA, DE DECLARAÇÃO DE ENCERRAMENTO DA EMERGÊNCIA E DE MENSAGEM DE NOTIFICAÇÃO

As declarações estão apresentadas no Anexo IX.

13 RELAÇÃO DAS ENTIDADES PÚBLICAS E PRIVADAS QUE RECEBERAM CÓPIA DO PAE COM OS RESPECTIVOS PROTOCOLOS DE RECEBIMENTO

A implementação eficaz de um PAE exige que os documentos base sejam controlados, com a distribuição de cópias restringidas a todas as entidades com responsabilidades instituídas, garantindo o conhecimento e a utilização de planos sempre atualizados. Assim, deve estar identificada a relação das entidades que receberam cópia (Tabela 44).

Deverá ser mantido uma cópia física atualizada do PAE na sala de controle da Usina.

Tabela 44 – Entidades que recebem Cópia PAE

Entidade	N° de cópias (Digital)
Entidade Fiscalizadora (AGER/MT)	1
Secretaria De Estado De Defesa Civil Do Estado - MT	1
Corpo De Bombeiros Militar Do Estado – MT	1
Defesa Civil Municipal – Tangerá da Serra e Campo Novo do Parecis - MT	1
Corpo de Bombeiros – Campo Novo do Parecis - MT	1
Prefeituras envolvidas – Sapezal e Campos de Júlio - MT	1



14 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

No estudo de rompimento da PCH Parecis foi confirmado que não é atingido nenhuma população e nenhuma usina de jusante, os trâmites de comunicação serão somente internos das usinas da cascata do rio Juruena.

Está prevista que a necessidade de revisão e adaptação deste plano se fará necessária quando:

- Houver alteração na estrutura do operador, incorporação ou revisão do Plano de Segurança da Barragem (mudanças características da Barragem), e por força de legislação;
- Atualização dos nomes dos responsáveis da Usina e das equipes de operação, manutenção, monitoramento e de inspeção;
- Atualização dos responsáveis, principalmente nos órgãos Estaduais.

Devido as características das estruturas e região do entorno a barragem da PCH Parecis foi classificada como **Classe C**, Categoria de Risco Baixo e Dano Potencial Associado Médio. Barragem Classe C necessita realizar a Revisão Periódica de Segurança (RPS) a cada 10 anos onde o produto a ser elaborado consta de um relatório onde estarão listadas as considerações sobre o exame de toda a documentação existente, a avaliação dos critérios de projeto, a análise da instrumentação, a identificação de anomalias e as condições de manutenção, e quais as Recomendações e Conclusões sobre a segurança da Barragem, devendo ser reavaliadas as condições de segurança das estruturas do barramento sendo então realizada novamente a classificação da barragem nos critérios da lei de segurança vigente na época do RPS.

No ano de 2022 foi a primeira revisão periódica de segurança com revisão estudos hidrológicos, hidráulicos, estruturais, geotécnicos e com isso revisão de todo Plano de Segurança da Barragem e Plano de Ação de Emergências.

Recomenda-se após a condição de enchente maiores que TR 100 anos (Q=> 390 m³/s) deverá ser realizada uma inspeção no Barramento para verificar as condições gerais da estrutura civil, em particular a calha do vertedouro no trecho em rocha sã. Essa inspeção pode ser realizada pela equipe de segurança de barragem do empreendedor.

Recomenda-se após condição de cheia igual ou maior que TR 1.000 anos (Q=> 458 m³/s) seja realizada uma inspeção de Segurança Especial na estrutura do barramento e região do entorno. Essa inspeção deve ser realizada por equipe de consultores especialistas.



15 EQUIPE TÉCNICA

Nome	Formação	Função		
Henrique Yabrudi Vieira	Engenharia Civil	Hidráulica – Segurança de Barragens		
Patrícia Becker	Engenharia Civil	Estruturas – Segurança de Barragem		

As Anotações de Responsabilidade Técnica (ART) dos profissionais envolvidos nos trabalhos estão apresentadas no Anexo X.



16 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ALMEIDA, A. B. de. A gestão do risco em sistemas hídricos: conceitos e metodologias aplicadas a vales com barragens. 6º Simpósio de Hidráulica e Recursos Hídricos dos Países de Língua Oficial Portuguesa, APR. Cabo Verde, 2003.

ALMEIDA. Antônio Betâmio de. **Emergências e Gestão do Risco**: Risco a Jusante de Barragens. Lisboa.

AMERICAN INSTITUTE OF CHEMICAL ENGINEERS, Guidelines for Chemical Process Quantitative Risk Analysis, Center for Chemical Process Safety of the American Institute of Chemical Engineers, New York, 1995.

AMERICAN INSTITUTE OF CHEMICAL ENGINEERS, Guidelines for Chemical Transportation Risk Analysis, Center for Chemical Process Safety of the American Institute of Chemical Engineers, New York, 2000.

ANA – AGÊNCIA NACIAONAL DE ÁGUAS - Manual do Empreendedor sobre Segurança de Barragens Volume IV - Guia de Orientação e Formulários dos Planos de Ação de Emergência – PAE, Versão final 02 para editoração – abril de 2016.

ANA - AGÊNCIA NACIAONAL DE ÁGUAS - Manual do empreendedor da Ana relativo a revisão periódica, plano de segurança de barragens, plano de ação de emergência e inspeções de segurança de barragens (http://www.snisb.gov.br/portal/snisb/downloads/ManualEmpreendedor).

ANEEL - AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA – Resolução Normativa Nº 1.064, de 02 de maio de 2023 - Estabelece critérios e ações de segurança de barragens associadas a usinas hidrelétricas fiscalizadas pela ANEEL, de acordo com o que determina a Lei nº 12.334, de 20 de setembro de 2010.

BARBOSA, N. P.; MENDONÇA, A. V.; SANTOS, C. A. G.; LIRA, B. B..**Barragem de Camará.**Universidade Federal da Paraíba – Centro de Tecnologia. Ministério Público Federal. Procuradoria da República no Estado da Paraíba. PB, 2004. Disponível em: www.prpb.mpf.gov.br/. Acesso em 23/09/2008.

CETESB. **Manual de Orientação para a Elaboração de Estudos de Análise de Riscos.** Norma P4.261, Maio/2003.



COLLISCHONN, V. **Análise do rompimento da barragem de Ernestina**. Dissertação (Mestrado). Porto Alegre: UFRGS, 1997.

CRUZ, P.T. **100 Barragens Brasileiras: Casos Históricos, Materiais de Construção, Projetos**. Oficina de Textos, São Paulo, 2004.

DUARTE, Moacir. Riscos Industriais: **Etapas para a investigação e a prevenção de acidentes**. Rio de Janeiro: FUNENSEG, 2002.

FEEMA. Manual do Curso de Análise de Riscos Ambientais. Agosto de 1998.

GUIA BÁSICO DE SEGURANÇA DE BARRAGENS, Comitê Brasileiro De Grandes Barragens, Núcleo Regional De São Paulo.

LEI Nº 12.334, de 20 de Setembro de 2010, **Política Nacional de Segurança de Barragens**, Presidência da República, alterada pela Lei 14.066/2020.

MENESCAL, R. A.; VIEIRA, V. P. P. B.; FONTENELLE, A. S.; OLIVEIRA, S. K. F. 2001. Incertezas, Ameaças e Medidas Preventivas nas Fases de Vida de uma Barragem.XXIVSeminário Nacional de Grandes Barragens, Anais, Fortaleza – CE.

MENESCAL, R. A.; MIRANDA, A. N.; PITOMBEIRA, E. S.; PERINI, D. S. **As Barragens e as Enchentes.** Simpósio Brasileiro de Desastres Naturais, 2004 Florianópolis - SC.

MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL. **A Segurança de Barragens e a Gestão de Recursos Hídricos no Brasil** / [Organizador, Rogério de Abreu Menescal]. Brasília: Proágua, 2005.

MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL. **Manual de Segurança e Inspeção de Barragens**. Brasília, 2002.

SILVA, M. M. A.; LACERDA, M. J.; SILVA, P. K.; SILVA, M. M. P. Impactos Ambientais causados em decorrência do rompimento da Barragem Camará no município de Alagoa Grande, *PB*. Revista de Biologia e Ciências da Terra. Volume 6 – Número 1. 2006.

SILVEIRA, J.F.A. Instrumentação e Segurança de Barragens de Terra e Enrocamento. Oficina de Textos, São Paulo, 2006.



17 ANEXOS

Anexo I – Dados (somente digital)

Anexo II – Área Resguardada e Acessos

Anexo III - Curva de Referência

Anexo IV - Seções Restituição

Anexo V – Mapas de Inundação

Anexo VI – Zona de Auto salvamento

Anexo VII - Fluxograma de Acionamento

Anexo VIII – Apresentação PAE

Anexo IX - Formulários

Anexo X - Articulação e Protocolos


Anexo X – ART




ANEXO I – DADOS (SOMENTE DIGITAL)



ANEXO II – ÁREA RESGUARDADA E ACESSOS









ANEXO III – CURVA DE REFERÊNCIA


PCH PARECIS - CURVA REFERENCIAL DA BARRAGEM








ANEXO IV – SEÇÕES RESTITUIÇÃO






























ANEXO V – MAPAS DE INUNDAÇÃO

















































ANEXO VI – ZONA DE AUTO SALVAMENTO










ANEXO VII - FLUXOGRAMA DE ACIONAMENTO






ANEXO VIII – APRESENTAÇÃO PAE



APRESENTAÇÃO





RESPONSÁVEIS

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDEDOR

Empreendedor: PARECIS ENERGIA S/A

Endereço: Estrada do Pontal – km 65,5 – Bairro Zona Rural (Vicinal + 14,5 km – Margem do Rio

Juruena) – Campos de Júlio – MT CEP 78.307-000

Administrador – Bom Futuro Energia Ltda.

Endereço: Av. Florais, 1788

CNPJ MATRIZ - 09.151.316/0001-59

Diretor Técnico e de Operações: Lívio Costa Recedive

Telefone: (65) 9 9667-4770

E-mail: livio.costa@bomfuturo.com.br

Responsável Técnico da Barragem: Christian Almeida

Fone: (65) 9 9929-0458

E-mail: christian.almeida@bomfuturo.com.br

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO PAE

Empresa: PROSENGE PROJETOS E ENGENHARIA.

Endereço: Rua Lauro Linhares 2123 – Sala 204 Bloco B – Trindade Shopping – Florianópolis SC

Telefone: (48) 3206-8509 E-mail: patricia@prosenge.com



1. CARACTERÍSTICAS DA PCH PARECIS

- ✓ Potência Instalada 15,4 MW 3 máquinas Bulbo Open Pit;
- ✓ NA Normal Montante 346,00 m;
- ✓ NA Máximo Maximorum Montante 346,80 m (TR 10.000 anos);
- ✓ NA Normal Jusante 337,54 m
- √ Vertedouro Comportas Segmento 3 unidades com capacidade 526 m³/s;
- ✓ Barragem Terra e Enrocamento Hmáx = 15 m;
- ✓ Cota Proteção Barramento 348,00 m
- ✓ Instrumentação Barragem Piezômetro Casagrande, marcos superficiais e Medidor de Vazão.



1. CARACTERÍSTICAS DA PCH PARECIS





2. PORQUE DA LEI DE SEGURANÇA DE BARRAGENS?

BARRAGENS → obras associadas a um elevado potencial de risco → ruptura.

Consequências de rompimento:

- > perdas de vidas humanas;
- catastróficas para as estruturas;
- catastróficas para o meio ambiente;
- elevados custos econômicos.

As causas:


- falhas de projeto;
- falta de fiscalização durante a construção;
- > falta de manutenção.



3. PROBLEMAS MAIS COMUNS EM BARRAGENS

As vistorias rotineiras nas estruturas do barramento tem a função principal de identificar com a máxima antecedência a ocorrência de algum problema na estrutura.

A correção das anomalias observadas logo no seu início evitam maiores consequências para as estruturas.






4. LEI No 12.334/2010 alterada 14.066/2020 – POLÍTICA NACIONAL DE SEGURANÇA DE BARRAGENS

Aplicação da Lei:


I – Altura da Barragem ≥ 15 m (quinze metros) → PCH PARECIS: h = 15,00 m



PCH PARECIS → Necessário Plano de Segurança da Barragem



4. LEI No 12.334/2010 alterada 14.066/2020 – POLÍTICA NACIONAL DE SEGURANÇA DE BARRAGENS




PCH PARECIS → Necessário Plano de Segurança da Barragem



4. LEI No 12.334/2010 alterada 14.066/2020 – POLÍTICA NACIONAL DE SEGURANÇA DE BARRAGENS

Aplicação da Lei:

III – Reservatório → Resíduos perigosos (NBR 10004:2004 e CONAMA 23/96)






4. LEI No 12.334/2010 alterada 14.066/2020 – POLÍTICA NACIONAL DE SEGURANÇA DE BARRAGENS

Aplicação da Lei:

IV – Dano potencial associado → Termos econômicos, sociais, ambientais ou de perda de vidas humanas → PCH PARECIS não tem população a jusante → Não seria necessário Plano de Ação de Emergência (PAE), porém foi elaborado por solicitação ANEEL.





LEI Nº12.334/2010 – POLÍTICA NACIONAL DE SEGURANÇA DE BARRAGENS

Plano de Segurança da Barragem, deverá conter para a PCH PARECIS:

- Identificação do empreendedor;
- ➤ Dados técnicos empreendimento → necessários para a operação e manutenção da barragem;
- ➤ Estrutura organizacional e qualificação técnica → equipe de segurança da barragem;
- ➤ Manuais de procedimentos dos roteiros de inspeções de segurança e de monitoramento e relatórios de segurança da barragem;
- Regra operacional dos dispositivos de descarga da barragem
- Área a ser resguardada;
- Plano de Ação de Emergência > Dano potencial associado médio;
- Relatórios das inspeções de segurança;
- > Revisões periódicas de segurança.



5. MONITORAMENTO E MANUTENÇÃO CIVIL

INSPEÇÕES CIVIL

- ✓ ROTINEIRAS MENSAIS (OPERADORES) → Listas de Verificações Simplificada e leituras Instrumentação;
- ✓ REGULARES BIANUAL (ESPECIALISTAS) → Listas de Verificações Detalhada e Recomendações Técnicas;
- ✓ ESPECIAIS EMERGÊNCIAS (ESPECIALISTAS) → Listas de Verificações Detalhada e Recomendações Técnicas

Contato com Responsável Técnico da Barragem




6. ESTUDO ROMPIMENTO DA BARRAGEM

1. Programa Computacional

HEC-RAS 5.0.5 (desenvolvido por


U.S. Army Corps of Engineers)





6. ESTUDO ROMPIMENTO DA BARRAGEM


- 2. Dados de entrada
 - √ Geografia da Barragem;





6. ESTUDO ROMPIMENTO DA BARRAGEM


- 2. Dados de entrada
 - √ Hidrograma de Cheias PCH PARECIS;





6. ESTUDO ROMPIMENTO DA BARRAGEM

3. Resultados das Simulações





6. ESTUDO ROMPIMENTO DA BARRAGEM

4. Zona de Autossalvamento

No estudo de rompimento da barragem da PCH Parecis o local do limite da ZAS se encontra a 9,75 km de distância da barragem para a pior condição de estudo que é o rompimento com a cheia de 10.000 anos.


Dentro da ZAS existem aproximadamente (01) própria Casa de Força da PCH Parecis no vale a jusante que poderão ser afetadas pela onda de cheia que resultante da ruptura da barragem. Na Tabela apresenta-se a sua localização e principais características.

	Infraestrutura e Edificações na ZAS				
Denominação Descrição Coordenada geográfica Latitude		* *	Coordenada geográfica Longitude	Distância do barramento (Km)	Cota DB (m) - TR 10.000 anos
125	Casa de Força PCH Parecis	13° 4'27.70"S	58°58'38.03"O	0,02	343,56
99	Limite ZAS	13° 1'15.27"S	58°57'59.25"O	9,75	338,96



6. ESTUDO ROMPIMENTO DA BARRAGEM


4. Zona de Autossalvamento





6. ESTUDO ROMPIMENTO DA BARRAGEM

5. Zona de Segurança Secundária – Junto CF Telegráfica






7. NÍVEIS DE SEGURANÇA

7.1 Condição Hidrológica

PCH PARECIS - CURVA REFERENCIAL DA BARRAGEM







7. NÍVEIS DE SEGURANÇA

7.1 Condição Hidrológica e Estrutural

Nível de Segurança	Condições e Situações
Nível Normal (VERDE) a) Operação normal das estruturas de descarga	 a) Vertimentos até 320 m³/s (TR até 10 anos) – Realizar o monitoramento das precipitações, deplecionamento controlado e análise das previsões de chuva para controle do nível do reservatório.
Nível Atenção (AMARELO) a) Localidades com possibilidade de alagamento na ZAS	a) cheia de 320 até 390 m³/s (TR entre 10 e 100 anos) – Aviso as usinas da condição de enchente para aberturas comportas.
Nível Alerta (LARANJA) a) Localidades com possibilidade de alagamento na ZAS	a) cheia de 390 até 458 m³/s (TR entre 100 e 1.000 anos) – Aviso as usinas da condição de enchente para aberturas comportas e ficar em alerta.
 b) Início Infiltração na Barragem com qualquer condição hidrológica ou problema de operação nas comportas em qualquer condição de cheia 	b) manutenção imediata para reduzir a infiltração ou recuperar o sistema de operação do vertedouro;
Nível Emergência 1 (VERMELHO CLARO) a) Localidades com alagamento municípios de jusante, abrir comportas do vertedouro de modo aumentar capacidade de descarga	a) cheia de 458 até 526 m³/s (TR entre 1.000 e 10.000 anos) – Aviso aos agentes externos da condição de enchente com alagamento em localidades do município;
b) Infiltração sem controle ou nível do reservatório chegando no NA Máx Max com vertedouro sem condições de operação	 b) Infiltração sem controle com carreamento de material da barragem, abrir vertedouro de maneira a baixar o nível do reservatório ou na eminência do galgamento abrir trincheira na ombreira direita → retirar pessoas das usinas de jusante;
Nível Emergência 2 (VERMELHO ESCURO)	Rompimento da Barragem com formação da onda de cheia com qualquer condição hidrológica → Aviso aos agentes
b) Ruptura está prestes a ocorrer, ocorrendo ou acabou de ocorrer com qualquer condição hidrológica.	externos da condição de ruptura iminente ou ocorrida e retirada dos atingidos de jusante localizados na ZAS e atingidos de jusante.
a) nível de alerta devido as condições hidrológicas;	
b) nível de alerta devido as condições de instrumentação, barragem ou sistema de operação do vertedouro.	

<u>EMERGÊNCIA 2</u> – A ruptura do barramento pode ocorrer em qualquer condição hidrológica formação de brecha ou em eventos extremos. O alerta aos órgãos responsáveis dever ser emitido assim que constatada a impossibilidade de reverter o problema possibilitando a retirada de todos os atingidos a jusante do barramento.

IMPORTANTE – A observação em campo de surgências de água na barragem, deve ser imediatamente informado ao supervisor e responsável técnico pelo segurança da barragem.

Caso a barragem esteja em risco de colapso o reservatório deve ser rebaixado ao nível mínimo possível através das máquinas o que reduz substancialmente o impacto da onda de cheia em um eventual rompimento.




7. NÍVEIS DE SEGURANÇA

7.2 Condição Estrutural – Plano de Segurança da Barragem






8. FLUXOGRAMA DE INSPEÇÕES E LEITURAS INSTRUMENTAÇÃO



IMPORTANTE: Quando App estiver fora do ar ou problemas adversos, deverá ser utilizado planilhas em Excel do Anexo II (Inspeção) e Anexo III (Ieituras) – PSB. Após retorno do App as mesmas serão importadas para banco de dados.




8. FLUXOGRAMA DE SEGURANÇA DE BARRAGENS






8. FLUXOGRAMA DE AÇÕES





9. FLUXOGRAMA DE ACIONAMENTO





10. RESPONSABILIDADES DOS AGENTES

10.1 Interno – PARECIS Energia S.A.

- ✓ Correção de qualquer deficiência constatada;
- ✓ Operação segura e continuada, manutenção e inspeção das estruturas da Usina e do reservatório;
- ✓ Inspeção e manutenção nas estruturas civis da Usina;
- ✓ Preparação adequada para emergências, manutenção dos acessos, disponibilidade de equipes preparadas bem como de equipamentos;
- ✓ Manutenção dos meios de comunicação prevendo sempre alternativas devido a possíveis falhas que são comuns em emergências;
- ✓ Manter observação sobre todas as estruturas da usina, principalmente nas mais distantes, contra possíveis ações predatórias de terceiros, incluindo animais;
- ✓ Providenciar a elaboração e atualizar o PAE;
- ✓ Promover treinamentos internos e manter os respectivos registros das atividades;



10. RESPONSABILIDADES DOS AGENTES

10.1 Interno – PARECIS Energia S.A..

- ✓ Detectar, avaliar e classificar as situações de emergência em potencial, de acordo com os níveis de resposta;
- ✓ Declarar situação de emergência e executar as ações descritas no PAE;
- ✓ Executar as ações previstas no fluxograma de notificação;
- ✓ Alertar a população potencialmente afetada na ZAS;
- ✓ Notificar as autoridades públicas em caso de situação de emergência;
- ✓ Emitir declaração de encerramento da emergência;
- ✓ Providenciar a elaboração do relatório de encerramento de eventos de emergência



10. RESPONSABILIDADES DOS AGENTES

10.2 Responsabilidades dos Agentes Externos – Âmbito Municipal e Estadual

A - Defesa Civil (Principais)

- ✓ Coordenar as ações de Defesa Civil;
- ✓ Conhecer o Plano de Ações de Emergência da Usina;
- ✓ Retirada dos atingidos de jusante;
- ✓ Vistoriar os municípios atingidos, lavrando o respectivo laudo;
- ✓ Comunicar ao Departamento de Defesa Civil do Governo Federal as ocorrências havidas;
- ✓ Elaborar plano de ação, mapeando e reconhecendo as áreas de risco inundáveis relativas à sua área de competência;
- ✓ Neutralizar qualquer indício de agitação da ordem pública quando da realização dos trabalhos de defesa civil nas áreas atingidas;
- ✓ Coordenar a nível comunitário, técnicas de primeiros socorros;
- ✓ Disponibilizar escolas e ginásios de esportes, para abrigar a população desalojada.



10. RESPONSABILIDADES DOS AGENTES

10.2 Responsabilidades dos Agentes Externos – Âmbito Municipal e Estadual

B - Polícia Militar (Principais)

- ✓ Manter o controle da frota de veículos, através do setor de transporte;
- ✓ Manter controle dos acessos e rodovias, interditando-as ou adotando medidas de precaução naquelas cuja utilização possam causar danos aos usuários.

C - Corpo de Bombeiros

- ✓ Difundir a nível comunitário, técnicas de primeiros socorros;
- ✓ Atendimento imediato das emergências quando acionados;
- ✓ Desenvolver ações de socorro, em todos os municípios atingidos;
- ✓ Garantir a segurança, dentro e fora dos abrigos e acampamentos, assim como nas áreas atingidas;
- ✓ Promover a implantação de atendimento pré hospitalar e de unidades de emergência, supervisionar a elaboração de planos de mobilização e de segurança dos hospitais, em situações de desastres;



10. RESPONSABILIDADES DOS AGENTES

10.2 Responsabilidades dos Agentes Externos – Âmbito Municipal e Estadual

D - Secretaria de Saúde

- ✓ Efetuar a profilaxia de abrigos e acampamentos provisórios, fiscalizando a ocorrência de doenças contagiosas e a higiene e saneamento;
- ✓ Dispor de equipes de médicos legistas, para emprego em áreas atingidas, se houver número elevado de óbitos;



OBRIGADO!

Patrícia Becker - Engenheira Civil

E-mail: patricia@prosenge.com

Telefone: (48) 3206-8509 e 98407-2613

www.prosenge.com

Rua Lauro Linhares 2123 sala 204 Bloco B, Trindade Shopping - Florianópolis SC - Cep:

88036-003



ANEXO IX – FORMULÁRIOS

DECLARAÇÃO DE INÍCIO DE EMERGÊNCIA URGENTE

Situação:			<u></u>		
Empreendedor:					
Barragem:					
Eu,				(nome	е
cargo)		, na condi	ção de Coo	rdenador do PA	E da
Barragem		e n	o uso c	las atribuições	s e
responsabilidade que me	foram delegadas,	efetuo o registro	da Declara	ção de Emergê	ncia,
na situação de				_, para a barra	gem
		a par	tir das hora	as e minutos do	dia
	em	função	da	ocorrê	ncia
de:					
(local)	,de			de
·					
(Nom	ne e assinatura)		(cargo	o e RG)	

DECLARAÇÃO DE ENCERRAMENTO DE EMERGÊNCIA URGENTE

SITUAÇÃO:	
Empreendedor:	
BARRAGEM:	
	(nome e cargo)
	, na condição de coordenador do
PAE da Barragem	e no uso das atribuições e
responsabilidades que me foram delegad	as, efetuo o registro da Declaração de
Encerramento da Emergência, na Situaçã	ão de
, a pa	artir das horas e minutos do dia/
/, em função da recuperação das	s condições adequadas de Segurança da
Barragem e eliminação do Risco de Rup	tura.
OBS:	
(local),	de
(Nome e assinati	ra) (cargo e RG)

MENSAGEM DE NOTIFICAÇÃO

Mensagem resultante da a	aplicação do <i>Plan</i>	o de Ação de Em	nergência - PAE da
Barragem			em/
Município:	Rio:	Bacia H	Hidrográfica
A partir das:h de _	/, está s	sendo ativado o nív	rel de resposta:
Azul - Normal Ver	de - Atenção 🔲 .	Amarelo – Alerta	Emergência -Vermelho
Esta mensagem está sendo	o enviada simultan	eamente:	
Empreendedor:			
Entidade Fiscalizadora: Ago		· ·	
SECRETARIA DO ESTADO			
SECRETARIA MUNICIPAL	DE DEFESA CIVI	IL – CAMPO NOV	O DO PARECIS
Barragens a montante: PCI			
Barragem a jusante: PCH F	Rondon		
Descrição da situação (cau	sas, evolução)		
A causa da Declaração	é (descrição mín	ima da situação	, identificação da condiçã
anormal, possíveis danos,	risco de ruptura ¡	potencial ou real,	etc.)



ANEXO X – ARTICULAÇÃO E PROTOCOLOS











IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDEDOR

Empreendedor (SPE): CAMPOS DE JÚLIO ENERGIA S/A, SAPEZAL ENERGIA S/A, PARECIS ENERGIA S/A, RONDON ENERGIA S/A e TELEGRÁFICA ENERGIA S/A

Administrador – Hydria Participações e Investimentos S.A.

Endereço: Av. Florais, 1788

CNPJ MATRIZ - 07.655.513/0001-80

Diretor Técnico e de Operações: Lívio Costa Recedive

Telefone: (65) 9 9667-4770

E-mail: livio.costa@bomfuturo.com.br

Responsável Técnico da Barragem: Christian Almeida

Fone: (65) 9 9929-0458

E-mail: christian.almeida@bomfuturo.com.br

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO PAE

Empresa: PROSENGE PROJETOS E ENGENHARIA.

Endereço: Rua Lauro Linhares 2123 – Sala 204 Bloco B – Trindade Shopping – Florianópolis SC

Telefone: (48) 3206-8509 E-mail: patricia@prosenge.com





1. CARACTERÍSTICAS USINAS

Campos de Júlio Energia S.A PCH Cidezal

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDEDOR

Municípios:

Proprietário:

BARRAGEM

Fundação:

Comprimento (m):

Altura Máxima (m)

.argura Crista (m)

Elevação da Crista (m)

FICHA TECNICA



PCH Cidezal

Campos de Júlio e Sapezal - MT

Campos de Júlio Energia S.A.

	CASCATA		
	Usina Montante:	PCH Santa Lúcia I e II	
	Usina Jusante:	PCH Jesuíta	

ÓRGÃOS EXTRAVASORES - VERTEDOURO			
Controlado Comportas			
25,60			
456,57 TR=10.000 anos			
418,60			
Arenito			
Segmento - 3 unidades			
5,20			
7,00			

	TOMADA D'AGUA		
_	Tipo:	Acoplada à Casa de Força	
	Comprimento (m):		11,14
		Número:	3
	Comportas	Altura (m):	8,20
		Largura (m):	7,10
	Comportas	Altura (m):	

DATAS			CASA DE FORÇA		
Conclusão Barramento:	ago/10		Tipo:	Abrigada	
Início Operação:	jun/11		Potência Instalada (MW)	17,00	
Manutenção Barragem:			Energia Assegurada (MW)	14,83	
			Unidades Geradoras:	3,00	Kaplan S Jusante
BACIA HIDROGRÁFICA			Vazão Máxima (m³/s):	179,91	
Curso d'Água:	Rio Juruena		Queda Bruta (m)	11,01	
Bacia (ANEEL):	Amazonas - 1			Máx. Max.:	407,97
Sub-Bacia (ANEEL): Tapajós - 17			Nível de água jusante (m):	Normal:	405,49
			1	Minimo:	405,00

Potência Nominal [MW] Vazão Nominal [m3/s]

RESERVATÓRIO			
Área NA Normal - (km²):	0,76		
Volume NA Normal (hm³):	3,84	•	
	Máx. Max.:	416,70	
Niveis de Água (m):	Normal:	416,50	
	Minimo:	416,50	

Terra

660,00

22.00

6,00

418,50 Arenito

,	GERADOR	
	Potência Nominal [MW]	6,3 Unitária
	Tensão Nominal [kV]	13,8
	Rotação Nominal [rpm]	720
	Fator de Potência	0,90

5,67 Unitária

59.97 Unitária

Sapezal Energia S.A PCH Sapezal

FICHA TECNICA



	Usina Montante:	PCH Jesuíta
	Usina Jusante:	PCH Segredo
	ÓRGÃOS EXTRAVASORES -	VERTEDOURO
	Tipo:	Controlado Comportas
	Comprimento (m):	25,60
	Capacidade (m³/s):	473,63 TR=10.000 anos
	Elevação da Crista (m):	392,10
	Fundação:	Arenito
	Comportas:	Segmento - 3 unidades
	Largura (m):	5,20
W	Altura (m):	5,60
200		

14,12

190,71

9,88

3,00 Kaplan S Jusante

		Tipo:	Acoplada à Casa de Força		
IDENTIFICAÇÃO DO EMPREI	ENDEDOR	Comprimento (m):	11,14		
Nome:	PCH Sapezal		Número:	3	
Municípios:	Campos de Júlio e Sapezal - MT	Comportas	Altura (m):	8,40	
Proprietário:	Sapezal Energia S.A.		Largura (m):	7,10	

DATAS		CASA DE FORÇA
Conclusão Barramento:	ago/10	Tipo:
Início Operação:	jun/11	Potência Instalada (MW)
Manutenção Barragem:		 Energia Assegurada (MW)
		Unidades Geradoras:
BACIA HIDROGRÁFICA		Vazão Máxima (m³/s):

BACIA HIDROGRÁFICA	
Curso d'Água:	Rio Juruena
Bacia (ANEEL):	Amazonas - 1
Sub-Bacia (ANEEL):	Tapajós - 17

Niveis de Água (m):

Bacia (ANEEL):	Amazonas - 1		'	Max. Max.:	382,05
Sub-Bacia (ANEEL): Tapajós - 17		Nível de água jusante (m):	Normal:	380,12	
				Minimo:	379,62
RESERVATÓRIO			•		
Área NA Normal - (km²):	2,98		TURBINA		
Volume NA Normal (hm³):	16,51		Potência Nominal [MW]	5,33 l	Unitária
	Máx. Max.:	390.30	Vazão Nominal [m³/s]	63.57 L	Unitária

390.00

DE FORCA

Queda Bruta (m)

BARRAGEM		
Tipo:	Terra	
Comprimento (m):	254,00	
Altura Máxima (m):	19,00	
Largura Crista (m):	6,00	
Elevação da Crista (m):	392,00	
Fundação:	Arenito	

Normal:

TURBINA		
Potência Nominal [MW]	5,33 Unitária	
Vazão Nominal [m³/s]	63,57 Unitária	

Abrigada

GERADOR	
Potência Nominal [MW]	6,00 Unitária
Tensão Nominal [kV]	13,8
Rotação Nominal [rpm]	720
Fator de Potência	0,90





1. CARACTERÍSTICAS USINAS

Parecis Energia S.A PCH Parecis

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDEDOR

Municípios: Proprietário: **FICHA TECNICA**



PCH Parecis

Parecis Energia S.A.

Campos de Júlio e Sapezal - MT

CASCATA	
Usina Montante:	PCH Ilha Comprida
Usina Jusante:	PCH Rondon

ÓRGÃOS EXTRAVASORES - VERTEDOURO						
Tipo: Controlado Comportas						
Comprimento (m):	25,60					
Capacidade (m³/s):	526,22 TR=10.000 anos					
Elevação da Crista (m):	348,10					
Fundação:	Arenito					
Comportas:	Segmento - 3 unidades					
Largura (m):	5,20					
Altura (m):	6,00					

TOMADA D'ÁGUA			
Tipo: Acoplada à Casa de Força			
Comprimento (m):	20,95		
	Número:	3	
Comportas	Altura (m):	7,45	
	Largura (m):	7,45	

DATAS		CASA DE FORÇA		
Conclusão Barramento:	ago/10	Tipo:	Abrigada	
Início Operação:	jul/11	Potência Instalada (MW)	15,40	
Manutenção Barragem:		 Energia Assegurada (MW)	13,69	
		Unidades Geradoras:	3,00	Bulbo Open Pit
BACIA HIDROGRÁFICA		Vazão Máxima (m³/s):	213,60	
Curso d'Água:	Rio Juruena	Queda Bruta (m)	8,46	
Bacia (ANEEL):	Amazonas - 1		Máx. Max.:	339,29
Sub-Bacia (ANEEL):	Tapajós - 17	Nível de água jusante (m):	Normal:	337,54
			Minimo:	337,11

RESERVATÓRIO		
Área NA Normal - (km²):	1,72	
Volume NA Normal (hm³):	7,81	
	Máx. Max.:	346,80
Niveis de Água (m):	Normal:	346,00
	Minimo:	346,00

BARRAGEM		
Tipo:	Terra	
Comprimento (m):	386,00	
Altura Máxima (m):	15,00	
Largura Crista (m):	6,00	
Elevação da Crista (m):	348,00	
Fundação:	Arenito	

	TURBINA		
1	Potência Nominal [MW]	5,13 Unitária	
	Vazão Nominal [m³/s]	71,2 Unitária	

GERADOR	
Potência Nominal [MW]	5,70 Unitária
Tensão Nominal [kV]	13,8
Rotação Nominal [rpm]	720
Fator de Potência	0,90

Rondon Energia S.A PCH Rondon

FICHA TECNICA



2	Usina Jusante:	PCH Telegráfica		
-	ÓRGÃOS EXTRAVASORES - VERTEDOURO			
3	Tipo:	Controlado Comportas		
	Comprimento (m):	25,60		
	Capacidade (m³/s):	552,68 TR=10.000 anos		
	Elevação da Crista (m):	299,40		
	Fundação:	Arenito		
	Comportas:	Segmento - 3 unidades		
	Largura (m):	5,20		

PCH Parecis

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDEDOR		
Nome:	PCH Rondon	
Municípios:	Campos de Júlio e Sapezal - MT	
Proprietário:	Rondon Energia S.A.	

	Tipo:	Acoplada à Casa de Força	
	Comprimento (m):	20,86	
		Número: 3	
	Comportas	Altura (m): 7,45	
		Largura (m): 7,45	
_			

Conclusão Barramento:	ago/10
Início Operação:	ago/11
Manutenção Barragem:	

BACIA HIDROGRÁFICA	
Curso d'Água:	Rio Juruena
Bacia (ANEEL):	Amazonas - 1
Sub-Bacia (ANEEL):	Tapajós - 17

RESERVATÓRIO		
Área NA Normal - (km²):	2,43	
Volume NA Normal (hm³):	13,28	
	Máx. Max.:	298,30
Niveis de Água (m):	Normal:	297,30
	Minimo:	297,30

BARRAGEM		
Тіро:	Terra	
Comprimento (m):	386,60	
Altura Máxima (m):	18,00	
Largura Crista (m):	6,00	
Elevação da Crista (m):	299,30	
Fundação:	Arenito	

CASA DE FORÇA	
Tipo:	Abrigada
Potência Instalada (MW)	13,00
Energia Assegurada (MW)	11,32
Unidades Geradoras:	3,00 Bulbo Open Pit
Vazão Máxima (m³/s):	227,70
Queda Bruta (m)	6,81
	Máx. Max.: 292,93
Nível de água jusante (m):	Normal: 290,43
	Minimo: 289,92

TURBINA	
Potência Nominal [MW]	4,33 Unitária
Vazão Nominal [m³/s]	75,9 Unitária

)	GERADOR	
	Potência Nominal [MW]	5,00 Unitária
	Tensão Nominal [kV]	13,8
	Rotação Nominal [rpm]	720
	Fator de Potência	0,90





1. CARACTERÍSTICAS USINAS

Telegráfica Energia S.A

PCH Telegráfica

Comprimento (m):

Altura Máxima (m):

Largura Crista (m):

Fundação:

Elevação da Crista (m):

360,00


32.00

6,00

291.60

Arenito

FICHA TECNICA



Fator de Potência

0,90





2. O PORQUÊ DA LEI DE SEGURANÇA DE BARRAGENS

BARRAGENS → Obras associadas a um elevado potencial de risco → Ruptura

Consequências de rompimento:

- Perda de vidas humanas
- Danos ao meio ambiente
- Catástrofes para as estruturas
- Elevados custos econômicos

Segurança de Barragens:

- Inspeção Civil
- Auscultação da Instrumentação
- Manutenção das estruturas
- Planejamento de ações preventivas e corretivas.

As causas:

- Falhas de projeto
- Falhas de execução
- Falta de manutenção



Tipos de Rompimento:

- Galgamento: podem ocorrer devido os estudos hidrológico e dimensionamento com graves deficiências.
- Erosão Interna da barragem (Piping): procedimentos incorretos de projeto, dimensionamento do filtro e de construção.





Complexo Juruena – PCHs Cidezal, Sapezal, Parecis, Rondon E Telegráfica



3. PROBLEMAS MAIS COMUNS EM BARRAGENS

As vistorias rotineiras nas estruturas do barramento tem a função principal de identificar com a máxima antecedência a ocorrência de algum problema na estrutura.

A correção das anomalias observadas logo no seu início evitam maiores consequências para as estruturas.








4. LEI № 12.334/2010 alterada 14.066/2020 – POLÍTICA NACIONAL DE SEGURANÇA DE BARRAGENS

Aplicação da Lei:




→ Necessário Plano de Segurança da Barragem





4. LEI Nº 12.334/2010 alterada 14.066/2020 - POLÍTICA NACIONAL DE



Equivalente a 3.000.000 caixas d'água de 1000 l

→ Necessário Plano de Segurança da Barragem






4. LEI № 12.334/2010 alterada 14.066/2020 – POLÍTICA NACIONAL DE SEGURANÇA DE BARRAGENS

Aplicação da Lei:

III – Reservatório → Resíduos perigosos (NBR 10004:2004 e CONAMA 23/96)








4. LEI № 12.334/2010 alterada 14.066/2020 – POLÍTICA NACIONAL DE SEGURANÇA DE BARRAGENS

Aplicação da Lei:

IV – Dano potencial associado → Termos econômicos, sociais, ambientais ou de perda de vidas humanas → Somente a PCH Sapezal atinge Balneário Lago Segredo → Logo é necessário Plano de Ação de Emergência (PAE), porém foi elaborado para todas usinas







4. LEI № 12.334/2010 alterada 14.066/2020 – POLÍTICA NACIONAL DE SEGURANÇA DE BARRAGENS

Plano de Segurança da Barragem – Deverá conter:

- Identificação do empreendedor
- ➤ Dados técnicos empreendimento → Necessários para a operação e manutenção da barragem
- ➤ Estrutura organizacional e qualificação técnica → Equipe de segurança da barragem
- > Manuais de procedimentos dos roteiros de inspeções de segurança e de monitoramento e relatórios de segurança da barragem;
- Regra operacional dos dispositivos de descarga da barragem
- Área a ser resguardada
- ➤ Plano de Ação de Emergência →Somente PCH Sapezal, porém foi elaborado para todas usinas
- Relatórios das inspeções de segurança
- Revisões periódicas de segurança





5. MONITORAMENTO E MANUTENÇÃO CIVIL

INSPEÇÕES CIVIL

- ✓ ROTINEIRAS MENSAIS (OPERADORES) → Listas de Verificações Simplificada e leituras Instrumentação;
- ✓ REGULARES ANUAL (ESPECIALISTAS) → Listas de Verificações Detalhada e Recomendações Técnicas;
- ✓ ESPECIAIS EMERGÊNCIAS (ESPECIALISTAS) → Listas de Verificações Detalhada e Recomendações Técnicas

Contato com Responsável Técnico da Barragem






6. ESTUDO ROMPIMENTO DA BARRAGEM

1. Programa Computacional

HEC-RAS 5.0.5 (desenvolvido por U.S. Army Corps of Engineers)








6. ESTUDO ROMPIMENTO DA BARRAGEM

1. Resultados das Simulações – PCH Sapezal







6. ESTUDO ROMPIMENTO DA BARRAGEM

2. Zona de Autossalvamento – PCH Sapezal

No estudo de rompimento da barragem da PCH Sapezal o local do limite da ZAS se encontra a 10,06 km de distância da barragem para a pior condição de estudo que é o rompimento com a cheia de 10.000 anos.

Dentro da ZAS existem aproximadamente (01) própria Casa de Força da PCH Sapezal, (01) Balneário Lago do Segredo e (01) Barragem e Casa de Força PCH Segredo no vale a jusante que poderão ser afetadas pela onda de cheia que resultante da ruptura da barragem. Na Tabela apresenta-se a sua localização e principais características.


	BARRAGEM Sapezal										
	Infraestrutura e Edificações na ZAS										
Denominação	inação Descrição Coordenada geográfica Latitude Coordenada geográfica Longitude Distância do barramento (Km) a										
251	Casa de Força PCH Sapezal	13°16'1.40"S	59° 1'9.56"O	0,03	383,60						
227	Balneário Lago Segredo	13°13'15.48"S	59° 1'56.23"O	6,32	382,90						
225	Barragem PCH Segredo	13°13'29.17"S	59° 1'35.15"O	6,57	382,90						
224	Casa de Força PCH Segredo	13°13'27.96"S	59° 1'35.76"O	6,62	373,89						
212	Limite ZAS	13°12'46.08"S	59° 0'30.16"O	10,06	368,94						





6. ESTUDO ROMPIMENTO DA BARRAGEM

2. Zona de Autossalvamento – PCH Sapezal







6. ESTUDO ROMPIMENTO DA BARRAGEM

2. Zona de Autossalvamento Risco Hidrodinâmico- PCH Sapezal

			10.000 anos											
	0 ~		Distância da Barragem		Nível de água (Tempo (hh:mm)								
Seções de Interesse		eções de Interesse	PCH Sapezal (km)	Normal	Rompimento	Máxima Onda	Δ Início Δ Pico Onda Onda		Duração Dia Hora		Velocidade Máx. (m/s)	Vazão Máx. (m³/s)	Risco Hidrodinâmico (m²/s)	
				Ва	Barragem Sapezal - Tempo após Rompimento									
	251	Casa de Força PCH Sapezal	0,03	380,37	383,60	3,23	00:00	01:30	0	02:57	5,79	3220,79	>7	
	227	Balneário Lago Segredo	6,32	380,30	382,90	2,60	00:05	02:00	0	02:36	0,13	1789,39	< 0,5	
ZAS	225	Barragem PCH Segredo	6,57	380,30	382,90	2,60	00:05	02:00	0	02:36	0,16	1775,76	1-3	
	224	Casa de Força PCH Segredo	6,62	364,72	373,89	9,17	00:05	03:00	0	06:17	2,03	7251,01	>7	
	212	Limite ZAS	10,06	364,05	368,94	4,89	00:10	03:10	0	05:42	4,73	6725,70		

Risco Hidrodinâmico (m²/s)	Consequências
< 0,5	Crianças e deficientes são arrastados
0,5 -1	Adultos são arrastados
1-3	Danos de submersão em edifícios e estruturas em casas fracas
3-7	Danos estruturais em edifícios e possível colapso
>7	Colapso de certos edifícios





6. ESTUDO ROMPIMENTO DA BARRAGEM


2. Zona de Autossalvamento – Atingidos







8. FLUXOGRAMA DE ACIONAMENTO







9. RESPONSABILIDADES DOS AGENTES

9.1 Interno – Sapezal Energia S.A.

- ✓ Correção de qualquer deficiência constatada;
- ✓ Operação segura e continuada, manutenção e inspeção das estruturas da Usina e do reservatório;
- ✓ Inspeção e manutenção nas estruturas civis da Usina;
- ✓ Preparação adequada para emergências, manutenção dos acessos, disponibilidade de equipes preparadas bem como de equipamentos;
- ✓ Manutenção dos meios de comunicação prevendo sempre alternativas devido a possíveis falhas que são comuns em emergências;
- ✓ Manter observação sobre todas as estruturas da usina, principalmente nas mais distantes, contra possíveis ações predatórias de terceiros, incluindo animais;
- ✓ Providenciar a elaboração e atualizar o PAE;
- ✓ Promover treinamentos internos e manter os respectivos registros das atividades;





9. RESPONSABILIDADES DOS AGENTES

9.1 Interno – Sapezal Energia S.A.

- ✓ Detectar, avaliar e classificar as situações de emergência em potencial, de acordo com os níveis de resposta;
- ✓ Declarar situação de emergência e executar as ações descritas no PAE;
- ✓ Executar as ações previstas no fluxograma de notificação;
- ✓ Alertar a população potencialmente afetada na ZAS;
- ✓ Notificar as autoridades públicas em caso de situação de emergência;
- ✓ Emitir declaração de encerramento da emergência;
- ✓ Providenciar a elaboração do relatório de encerramento de eventos de emergência





9. RESPONSABILIDADES DOS AGENTES

9.2 Responsabilidades dos Agentes Externos – Âmbito Municipal e Estadual

A - Defesa Civil (Principais)

- ✓ Coordenar as ações de Defesa Civil;
- ✓ Conhecer o Plano de Ações de Emergência da Usina;
- ✓ Retirada dos atingidos de jusante;
- ✓ Vistoriar os municípios atingidos, lavrando o respectivo laudo;
- ✓ Comunicar ao Departamento de Defesa Civil do Governo Federal as ocorrências havidas;
- ✓ Elaborar plano de ação, mapeando e reconhecendo as áreas de risco inundáveis relativas à sua área de competência;
- ✓ Neutralizar qualquer indício de agitação da ordem pública quando da realização dos trabalhos de defesa civil nas áreas atingidas;
- ✓ Coordenar a nível comunitário, técnicas de primeiros socorros;
- ✓ Disponibilizar escolas e ginásios de esportes, para abrigar a população desalojada.





9. RESPONSABILIDADES DOS AGENTES

9.2 Responsabilidades dos Agentes Externos – Âmbito Municipal e Estadual

B - Polícia Militar (Principais)

- ✓ Manter o controle da frota de veículos, através do setor de transporte;
- ✓ Manter controle dos acessos e rodovias, interditando-as ou adotando medidas de precaução naquelas cuja utilização possam causar danos aos usuários.

C - Corpo de Bombeiros

- ✓ Difundir a nível comunitário, técnicas de primeiros socorros;
- ✓ Atendimento imediato das emergências quando acionados;
- ✓ Desenvolver ações de socorro, em todos os municípios atingidos;
- ✓ Garantir a segurança, dentro e fora dos abrigos e acampamentos, assim como nas áreas atingidas;
- ✓ Promover a implantação de atendimento pré hospitalar e de unidades de emergência, supervisionar a elaboração de planos de mobilização e de segurança dos hospitais, em situações de desastres:





9. RESPONSABILIDADES DOS AGENTES

- 9.2 Responsabilidades dos Agentes Externos Âmbito Municipal e Estadual
- D Secretaria de Saúde
 - ✓ Efetuar a profilaxia de abrigos e acampamentos provisórios, fiscalizando a ocorrência de doenças contagiosas e a higiene e saneamento;
 - ✓ Dispor de equipes de médicos legistas, para emprego em áreas atingidas, se houver número elevado de óbitos;



Complexo Juruena – PCHs Cidezal, Sapezal, Parecis, Rondon E Telegráfica



Cuiaba/MT, 02 de outubro de 2023.

PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIAS

10. ETAPAS CONCLUÍDAS

CASA CIVIL

COORDENADORIA DE LOGISTICA HUMANITARIA

1. PROTOCOLO PAE AGENTES EXTERNOS Ex: PCH Sapezal



Sapezal Energia S.A PCH Sapezal

Oficio 008/23 SE

Secretaria de Administração de Campos de Júlio - MT

Protocolo de Acompanhamento de Documento Número do Documento: CASACIVILPRO202310876 Número do Protocolo: ZgvPBviUbi Data/Hora: 04/10/2023 14:27:17 Atenção: Para consultar o andamento do seu documento acesse https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/processoautenticar?n=ZgvPBviUb Re: Protocolo Revisão do Plano de Ação de Emergência (PAE) - Complexo Juruena (A/C Sr David Amorim) Coordenação de Proteção e Defesa Civil <defesacivil@tangaradaserra.mt.gov.br: Salvar todos os anexos 20 120 1 Em qua., 4 de out. de 2023 às 17:49, ANA CRISTINA LIMA NOGUEIRA CURSINO anexos. Qualquer duvida favo Parecis, Rondon e Telegráfica, para conhecimento e acompanhamento deste Órgão De: SSCIP - 3a CIBM Seção Segurança Contra Incêndio e Panico «sscip3c@cbm.mt.gov.br» Enviada em: quarta-feira. 18 de outubro de 2023 14:42 Para: ANA CRISTINA LIMA NOGUEIRA CURSINO < ANA NOGUEIRA@bomfuturo.com.bra Assunto: Re: Protocolo do Plano de Ação de Emergência (PAE) - Complexo Juruena (A/C Sra. Alexandra) Atenção: Esse é um e-mail externo e pode ser malicioso. Por favor tenha cuidado ao clicar em links e abrir anexos. Qualquer duvida favor procurar o departamento de T Confirmo o recebimento do oficio Em qua ... 18 de out. de 2023 às 10:50, ANA CRISTINA LIMA NOGUEIRA CURSINO < ANA NOGUEIRA @bomfuturo.com.br> escreveu ANA CRISTINA LIMA NOGUEIRA CURSINO

- Defesa Civil Estado MT
- Defesa Civil Tangará da Serra MT
- Defesa Civil Municipal Sapezal MT
- Corpo de Bombeiros Tangará da Serra MT
- Prefeituras Sapezal e Campo de Júlio MT





- 10. ETAPAS CONCLUÍDAS
- 2. APRESENTAÇÃO PAE AGENTES EXTERNOS Está em questão







11. PRÓXIMAS ETAPAS

1. CADASTRO ATINGIDOS - Zona de Autossalvamento – ZAS PCH Sapezal

Sape PCH	apezal Energia S.A CADEZAL CAD									Data								
Usina	PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIAS PCHSAP PCH Sapezal							Equipe										
Códigos Popi	ulação																	
1	Criança	Abaixo de 18 anos																
2	Adulto	de 18 a 60 anos																
3	Idoso	maior 60 anos																
4	Outros	Enfermos, cadeirantes, difulculdade locomoção ou necessidade especias. Especificar obs o tipo.																
	l	ı																
Item	Coordenada	as Geográficas	Nome	Endereço	Tipo	Tipo residencia Moradores (Qtidade) Grau instrução proprietário					trução proprietário	Acesso Internet/telefone		net/telefone				
item	Latitude	Longitude	Proprietário	Endeleço	Alvenaria	Madeira	Outros 1	2	3	4	Analfabeto	Educação infantil.	Fundamental	Médio	Superior (Graduação)	Pós-graduação/Mestrado ou Doutorado	Telefone	Internet
1																		
2																		
3																		
4																		





- 11. PRÓXIMAS ETAPAS
- 2. DEFINIÇÃO E IMPLANTAÇÃO ROTAS DE FUGA E PONTOS DE ENCONTRO Zona de Autossalvamento ZAS PCH Sapezal







Sentido de deslocamento: para esquerda









11. PRÓXIMAS ETAPAS

- 3. DEFINIÇÃO SISTEMA DE ALERTA COM AGENTES- Zona de Autossalvamento ZAS
- Sistema alerta principal por SMS ou Sirene para os telefones cadastrados na ZAS;



Sistema secundário com carro de som no trecho ZAS;



Sistema terciário a partir de anúncio em rádio FM da região.







11. PRÓXIMAS ETAPAS

4. ELABORAÇÃO PELAS PREFEITURAS – PLANO DE CONTIGÊNCIAS

Zona de Segurança Secundária – ZSS



O Plano de Contingência (PLANCON) estabelece as ações de proteção e defesa civil. Ele é elaborado a partir de uma determinada hipótese de desastre e organiza as ações de preparação e resposta. Ele funciona como um planejamento da resposta e deve ser elaborado na normalidade, com a definição de procedimentos, ações e decisões que serão tomadas em caso de eventos extremos. Já na fase de resposta o PLANCON é colocado em prática, com base em todo o planejamento feito anteriormente, e adaptado as situações encontradas durante a Operação.

https://www.defesacivil.sc.gov.br/municipios/plano-de-contingencia/





OBRIGADA!

Patrícia Becker - Engenheira Civil

E-mail: patricia@prosenge.com

Telefone: (48) 3206-8509 e 98407-2613

www.prosenge.com

Rua Lauro Linhares 2123 sala 204 Bloco B, Trindade Shopping - Florianópolis SC - Cep:

88036-003

Apresentação Plano de Ação de Emergências - Complexo Juruena

Hydria / Bom Futuro



[10:05] 1° Sgt BM Hector (Convidado)

Hector Lopes de Oliveira - 1º Sqt BM

Coordenador de Operações da Defesa Civil Estadual.

[10:12]

1º Sgt BM Hector (Convidado) saiu do chat.

[10:13]

1º Sqt BM Hector (Convidado) foi convidado para a reunião.

[10:13] JEFFERSON EDUARDO MOLINA

Jefferson Eduardo Molina - Bom futuro

[10:31] CHRISTIAN FELIPE ALMEIDA MACKOWIAK Christian Felipe Almeida mackowiak- bom futuro. [10:32] PAULO HENRIQUE MONTALVAO TEIXEIRA

Paulo Henrique Montalvao Teixeira - Bom Futuro

[10:36] Patricia-Prosenge (Convidado)

Patricia Becker - Prosenge Engenharia

[10:43]

Patricia-Prosenge (Convidado) saiu do chat. [10:44] PAULO HENRIQUE MONTALVAO TEIXEIRA

Obrigado a todos!

[10:44]1º Sgt BM Hector (Convidado) saiu do chat.[10:44] TENENTE RAMPIM COMANDANTE DE CAMPO NOVO (Convidado)

VALMIR ESTEVÃO RAMPIM-1º TEN BM- Comandante do 3º NBM- TEL: 65 33821860

Parecis Energia S.A

PCH Parecis

Ofício 010/23 PE

Cuiabá/MT, 02 de outubro de 2023.

À

Secretaria de Administração de Campos de Júlio - MT

Av. Valdir Mazutti, nº 779W, Bom Jardim Campos de Júlio, MT, CEP: 78.307-000

Aos cuidados do Sr. Deloir José de Morais – Secretário de Administração

Assunto: Envio de Revisão do Plano de Ação de Emergência (PAE) - Parecis Energia S.A.

Empreendimento: PCH Parecis

Referência: Ofício 047/19, de 10 de julho de 2019.

Prezado Senhor,

A Parecis Energia S.A., inscrita no CNPJ sob o nº 07.655.520/0002-62, proprietária da PCH Parecis, vem perante vossa senhoria, em atendimento à Lei Federal 14.066/21 e à Resolução Normativa nº 1.064/23, da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, encaminhar a revisão do Plano de Ação de Emergência para conhecimento e acompanhamento deste Órgão, conforme abaixo:

> 01 via física e 01 via digital (pen drive) do Plano de Ação de Emergências -PAR-BA-PAE-001-00-22-PAE PCH Parecis.

Informamos que o documento ora encaminhado substitui o Plano enviado em 2019, já que houve necessidade de revisão em razão de alteração na legislação vigente e entrada em operação da PCH Jesuíta, de propriedade da Amaggi Energia, na cascata do Rio Juruena.

Agradecemos a atenção dispensada e colocamo-nos à disposição de V.Sas. para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

Atenciosamente,

PARECIS ENERGIA S.A.

CNPJ 07.655.520/0002-62 Lívio Costa Recedive

Prefaktira Paur. Campas de Julio-Wi



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma IziSign. Para verificar as assinaturas clique no link: https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/DA26-D242-3C83-9928 ou vá até o site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: DA26-D242-3C83-9928



Hash do Documento

E11D127F341B2FB63B1D7F6C1CF7625F8090C50244308D460E59D2E4EA43762E

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 02/10/2023 é(são) :

☑ Livio Costa Recedive (Signatário) - 039.462.696-64 em 02/10/2023 18:05 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital



Parecis Energia S.A

PCH Parecis

Ofício 011/23 PE

Cuiabá/MT, 02 de outubro de 2023.

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico de Sapezal - MT

Av. Antônio André Maggi, nº 1.400, Centro

Sapezal, MT, CEP: 78.365-000

Aos cuidados do Sr. Luiz Profeta | Coordenador de Defesa Civil de Sapezal - MT

Assunto: Envio de Revisão do Plano de Ação de Emergência (PAE) - Parecis Energia S.A.

Empreendimento: PCH Parecis

Referência: Ofício 050/19, de 10 de julho de 2019.

Prezado Senhor,

A Parecis Energia S.A., inscrita no CNPJ sob o nº 07.655.520/0002-62, proprietária da PCH Parecis, vem perante vossa senhoria, em atendimento à Lei Federal 14.066/21 e à Resolução Normativa nº 1.064/23, da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, encaminhar a revisão do Plano de Ação de Emergência para conhecimento e acompanhamento deste Órgão, conforme abaixo:

> 01 via digital, em pen drive, do Plano de Ação de Emergências - PAR-BA-PAE-001-00-22-PAE PCH Parecis.

Informamos que o documento ora encaminhado substitui o Plano enviado em 2019, já que houve necessidade de revisão em razão de alteração na legislação vigente e entrada em operação da PCH Jesuíta, de propriedade da Amaggi Energia, na cascata do Rio Juruena.

Agradecemos a atenção dispensada e colocamo-nos à disposição de V.Sas. para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

Atenciosamente,

PARECIS ENERGIA S.A. CNPJ 07.655.520/0002-62 Lívio Costa Recedive



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma IziSign. Para verificar as assinaturas clique no link: https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/8BC7-9534-C703-62DF ou vá até o site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 8BC7-9534-C703-62DF



Hash do Documento

A9DF63131BCC2CE13C22450FC8CA3F0B9464B08AAA900E0AB83A3F96954F5960

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 02/10/2023 é(são) :

☑ Livio Costa Recedive (Signatário) - 039.462.696-64 em 02/10/2023 18:05 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital





CASA CIVIL COORDENADORIA DE LOGISTICA HUMANITARIA

Protocolo de Acompanhamento de Documento

Número do Documento: CASACIVILPRO202310873

Número do Protocolo: Wnaf4n4e39

Data/Hora: 04/10/2023 14:00:03

Atenção: Para consultar o andamento do seu documento acesse https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/processoautenticar?n=Wnaf4n4e39



ANEXO XI – ART



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART CREA-SC

Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina



ART OBRA OU SERVIÇO

25 2022 **8533220-8**

Inicial

1. Responsável Técnico

PATRICIA BECKER

Título Profissional: Engenheira Civil

Individual

RNP: 2502534437 Registro: 044186-9-SC

Registro: 133378-1-SC

CEP: 78307-000

2. Dados do Contrato

Contratante: PARECIS ENERGIA S.A Endereço: Estrada do Pontal, S/Nº - Km 65,5

Empresa Contratada: PROSENGE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA

Complemento: Vicinal + 14,5 Km ME Cidade: CAMPOS DE JULIO

Valor da Obra/Serviço/Contrato: R\$ 60.719,18 Contrato: Celebrado em:

Honorários: Vinculado à ART: Bairro: Bairro Zona Rural

UF: MT

Ação Institucional: Tipo de Contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado CPF/CNPJ: 07.655.520/0002-62 Nº: s/n

CPF/CNPJ: 07.655.520/0002-62

3. Dados Obra/Serviço

Finalidade: Infra-estrutura

Proprietário: PARECIS ENERGIA S.A. Endereço: Estrada do Pontal, S/Nº - Km 65,5 Complemento: Vicinal + 14,5 Km ME Cidade: CAMPOS DE JULIO

Data de Início: 20/06/2022

Data de Término: 08/11/2022

Bairro: Zona Rural UF: MT

Coordenadas Geográficas: -13.07457860

-58.97606929

CEP: 78307-000

Código

Nº: s/n

peção Segurança de Barragem Regular	Vistoria		Análise			Parecer
		Dimensão do Trabalho:		15,00	Metro(s)	
valiação Plano de Ação de Emergencial - F	Elaboração PAE para Barr	ragem	Dimensioname	ento		Laudo
	<u> </u>	Dimensão do Trabalho:		100,00	Hora(s)	
valiação Plano de Segurança de Barragem	Elaboração I		Desenvolvime	nto		Detalhamento
		Dimensão do Trabalho:		100,00	Hora(s)	
valiação Revisão Periódica de Segurança	Elaboração de Barragem		Desenvolvime	nto		Parecer
		Dimensão do Trabalho:		150,00	Hora(s)	
nálise Barragem de material misto e/ou	Avaliação especial		Condução			Parecer
		Dimensão do Trabalho:		15,00	Metro(s)	
nálise Estrutura de concreto armado	Avaliação		Condução			Parecer
		Dimensão do Trabalho:		50,00	Hora(s)	
nálise Obras hidráulicas	Avaliação		Condução			Parecer
		Dimensão do Trabalho:		50,00	Hora(s)	
Análise Edificação de Materiais Mistos e/o	Avaliação ou EspeciaisF		Condução			Parecer
		Dimensão do Trabalho:		50,00	Hora(s)	

5.	Obse	rvações
----	------	---------

Revisão Periódica de Segurança (ISR, RPS, PSB e PAE) PCH Parecis com Pot=15,4 MW no rio Juruena-MT, com emissão de Relatório de Inspeção Regular da Barragem terra (H=15,00 m).

Declarações

. Acessibilidade: Declaro, sob as penas da Lei, que na(s) atividade(s) registrada(s) nesta ART não se exige a observância das regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas de acessibilidade da ABNT, na legislação específica e no Decreto Federal n. 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

Entidade de Classe

NENHUMA

8. Informações

. A ART é válida somente após o pagamento da taxa.

Situação do pagamento da taxa da ART em 08/11/2022: TAXA DA ART A PAGAR

Valor ART: R\$ 233,94 | Data Vencimento: 18/11/2022 | Registrada em: Valor Pago: Data Pagamento: | Nosso Número:

- . A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-sc.org.br/art.
- . A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.
- . Esta ART está sujeita a verificações conforme disposto na Súmula 473 do STF, na Lei 9.784/99 e na Resolução 1.025/09 do CONFEA.

9 Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima.

FLORIANOPOLIS - SC, 08 de Novembro de 2022

Patricia Becker PATRICIA BECKER 004.225.209-18

Contratante: PARECIS ENERGIA S.A.

07.655.520/0002-62

falecom@crea-sc.org.br www.crea-sc.org.br Fone: (48) 3331-2000 Fax: (48) 3331-2107

